UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA



MAESTRÍA EN MECÁNICA, MENCIÓN MANUFACTURA COHORTE 2019

TEMA:

"MODELO NUMÉRICO DE FORMACIÓN DE CORDÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CALOR EN LA SOLDADURA DE PASES DE REVENIDO PARA EL PROCESO DE REPARACIÓN DE UN RODETE TIPO PELTON"

Trabajo de titulación

Previa a la obtención del Grado Académico de Magíster Mecánica, Mención Manufactura

Autor: Ing. Ambar Carolina Yépez Intriago

Director: Ing. Wilson Henry Vaca Ortega, Mg.

Ambato- Ecuador

2021

APROBACIÓN DEL TUTOR

En calidad de tutor del Trabajo de Titulación presentado, previo a la obtención del título Magíster en Mecánica, Mención Manufactura. Con el tema: **"MODELO NUMÉRICO DE FORMACIÓN DE CORDÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CALOR EN LA SOLDADURA DE PASES DE REVENIDO PARA EL PROCESO DE REPARACIÓN DE UN RODETE TIPO PELTON"**, elaborado la Ing. Ambar Carolina Yépez Intriago con cedula de identidad C.I. 1722772249 Maestrante de la MAESTRÍA EN MECÁNICA, MENCIÓN MANUFACTURA COHORTE 2019 de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica

Certifico:

- Que el presente Trabajo de Titulación es original de su autor.
- Ha sido revisado cada uno de sus capítulos componentes.
- Está concluido en su totalidad.

Ing. Wilson Henry Vaca Ortega, Mg. CI:1803729126 DIRECTOR

AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

La responsabilidad de las opiniones, comentarios y críticas emitidas en el Trabajo de Titulación presentado con el tema: **"MODELO NUMÉRICO DE FORMACIÓN DE CORDÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CALOR EN LA SOLDADURA DE PASES DE REVENIDO PARA EL PROCESO DE REPARACIÓN DE UN RODETE TIPO PELTON"**, le corresponde exclusivamente a la: Ingeniera Ambar Carolina Yépez Intriago , Autor bajo la Dirección del Ingeniero Wilson Henry Vaca Ortega, Magister, Director del Trabajo de Titulación; y el patrimonio intelectual a la Universidad Técnica de Ambato.

> Ing. Ambar Carolina Yépez Intriago CI:1722772249 AUTOR

Ing. Wilson Henry Vaca Ortega, Mg. CI:1803729126 TUTOR

DERECHOS DE AUTOR

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que el Trabajo de Investigación, sirva como un documento disponible para su lectura, consulta y procesos de investigación, según las normas de la Institución.

Cedo los Derechos de mi trabajo, con fines de difusión pública, además apruebo la reproducción de esta, dentro de las regulaciones de la Universidad.

Ing. Ambar Carolina Yépez Intriago CI:1722772249

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

A la Unidad Académica de Titulación de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica El Tribunal receptor del Trabajo de Investigación presidido por el Ingeniero Wilson Santiago Medina Robalino, Mg, e integrado por los señores: Ing. Francisco Agustín Peña Jordán Msc., Ing. Víctor Rodrigo Espín Guerrero, Mg., designados por la Unidad Académica de Titulación de la Universidad Técnica de Ambato, para receptar el Trabajo de Titulación con el tema: **MODELO NUMÉRICO DE FORMACIÓN DE CORDÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CALOR EN LA SOLDADURA DE PASES DE REVENIDO PARA EL PROCESO DE REPARACIÓN DE UN RODETE TIPO PELTON**", elaborado y presentado por la Ing. Ambar Carolina Yépez Intriago, para optar por el Grado Académico de Magister Mecánica, Mención Manufactura; una vez escuchada la defensa oral del Trabajo de Investigación el Tribunal aprueba y remite el trabajo para uso y custodia en las bibliotecas de la UTA.

> Ing. Wilson Santiago Mediana Robalino, Mg. Presidente del Tribunal

Ing. Francisco Agustín Peña Jordán Msc. Miembro del Tribunal

Ing. Víctor Rodrigo Espín Guerrero, Mg. Miembro del Tribunal

DEDICATORIA

A mis hijos Eduardo, Ricardo y Fernando, quienes son mi constante inspiración y mi fortaleza. A mi amado esposo Marco quien me ha brindado su mano y su apoyo incondicional. A mi mamá quien es la luz de mis días y mis cimientos, quien siempre cree en mí.

AGRADECIMIENTO

Mi mayor agradecimiento es a Dios, presencia perenne en mi vida, quien me guía y auxilia en todo momento

Un especial agradecimiento al Ing. Henry Vaca, tutor del presente proyecto, quien me ha sabido guiar para su desarrollados entendiendo todos los obstáculos encontrados.

Al Personal del Centro de Investigación y Recuperación de Turbinas CIRT, en especial al Ing. Marco Zabala e Ing. Julio Chonata por su contingente y apoyo incondicional para el desarrollo de esta investigación.

A mis amigos y familiares, quienes de una y otra forma contribuyeron a la realización del presente trabajo de titulación.

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS

Aprobación del Tutorii
Autoría del Trabajo De Titulaciónii
Derechos de Autoriii
Aprobación del Trabajo de Titulacióniv
Dedicatoriav
Agradecimientovi
Índice General de Contenidosvii
Resumen Ejecutivoxv
Abstract
1. CAPITULO I
1.1. Antecedentes Investigativos
1.2. Problema
1.3. Objeto
1.4. Campo
1.5. Justificación
1.6. Objetivos
1.6.1. Objetivo General
1.6.2. Objetivos Específicos
1.7. Hipótesis
1.7.1. Señalamiento de Variables
1.8. Fundamentación Teórica
1.8.1. Simbología
1.8.2. Acero inoxidable martensítico
1.8.3. Acero Inoxidable Martensítico ASTM A743 Grado CA6-NM 10
1.8.4. Soldadura para Aceros Inoxidables Martensíticos 12
1.8.5. Metalurgia de la Soldadura en Aceros Inoxidables Martensíticos

1.8.6. Zona Térmicamente Afectada	. 16
1.8.7. Proceso de Soldadura para Aceros Inoxidables Martensíticos	. 18
1.8.8. Soldadura por Arco con Electrodo de Tungsteno con Protección Gaseosa	. 20
1.8.9. Transferencia de Calor en la Soldadura	. 20
1.8.10. Cálculo de la Temperatura Durante el Proceso de Soldadura	. 27
1.8.11. Ciclo Térmico de la Soldadura	. 29
1.8.12. Formación de Cordón	. 31
1.8.13. Predicción de la Dureza	. 35
1.8.14. Modelado Numérico	. 42
2. CAPÍTULO II	. 44
2.1. Recursos Materiales	. 44
2.1.1. Materiales	. 44
2.1.2. Equipos	. 45
2.2. Metodología	. 48
2.2.1. Nivel o Tipo De Investigación	. 48
2.3. Operacionalización de variables	. 49
Variable Independiente.	. 49
2.4. Población y Muestra	. 50
2.4.1. Población	. 50
2.4.2. Muestra	. 51
2.5. Proceso	. 52
2.6. Recolección de la Información	. 53
2.7. Procesamiento de la información	. 54
2.7.1. Plan de procesamiento	. 54
3. CAPÍTULO III	. 55
3.1. Análisis y Discusión de los Resultados	. 55
3.1.1. Recopilación de datos preliminares	. 55
3.1.2. Diseño por Elementos Finitos	108
3.1.3. Ensayos Realizados	111
3.1.4. Comparación de Datos	128
3.2. Verificación de Hipótesis	129
4. CAPÍTULO IV	131

4.1.	Descripción	131
4.2.	Objetivos	131
4.2.1	l.Objetivo General	131
4.2.2	2. Objetivos Específicos	131
4.3.	Desarrollo	131
4.3.1	I. Viabilidad	132
4.3.2	2. Planificación	132
4.3.3	3. Ejecución	133
5.	CAPÍTULO V	141
6.	Referencias Bibliográficas	145

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1: Composición química nominal del acero ASTM A743 -CA6-NM	.11
Tabla 1-2: Valor de coeficiente de transferencia	. 26
Tabla 1-3: Eficiencia Térmica	. 31
Tabla 2-1: Composición química nominal del acero ASTM A 743 CA6-NM	. 44
Tabla 2-2: Propiedades mecánicas de la aleación CA6-NM según ASTM A743	. 44
Tabla 2-3: Composición química del metal de aporte martensítico	. 45
Tabla 2-4: Operacionalización Variable Independiente	. 49
Tabla 2-5: Operacionalización Variable Dependiente	. 50
Tabla 2-6. Factores de experimentación	. 51
Tabla 3-1: Composición química del material base	. 56
Tabla 3-2: Composición química del material base	. 56
Tabla 3-3: Energía de Entrada Probetas	. 65
Tabla 3-4: Ancho de Zona Térmica Afectada	. 66
Tabla 3-5: Propiedades Mecánicas y Físicas Probeta 01	. 67
Tabla 3-6: Temperaturas calculadas Probeta 01, Primer Pase	. 67
Tabla 3-7: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 01, y = 0mm	. 69
Tabla 3-8: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 01, y = 1mm	. 70
Tabla 3-9: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 01, y = 2mm	.71
Tabla 3-10: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 01, y = 3mm	. 72
Tabla 3-11: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 01, y = 4mm	. 73
Tabla 3-12: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 01, y = 5mm	. 74
Tabla 3-13: Propiedades Mecánicas y Físicas Probeta 02	. 77
Tabla 3-14: Temperaturas calculas Probeta 02, Primer Pase	. 77
Tabla 3-15: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 02, y = 0mm	. 79
Tabla 3-16: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 02, y = 1mm	. 80
Tabla 3-17: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 02, y = 2mm	. 81
Tabla 3-18: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 02, y = 3mm	. 82
Tabla 3-19: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 02, y = 4mm	. 83
Tabla 3-20: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 02, y = 5mm	. 84
Tabla 3-21: Propiedades Mecánicas y Físicas Probeta 03	. 87
Tabla 3-22: Temperaturas calculas. Probeta 03, Primer Pase	. 87

Tabla 3-23: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 03, y = 0mm	89
Tabla 3-24: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 03, y = 1mm	
Tabla 3-25: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 03, y = 2mm	91
Tabla 3-26: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 03, y = 3mm	
Tabla 3-27: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 03, y = 4mm	
Tabla 3-28: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 03, y = 5mm	
Tabla 3-29: Propiedades Mecánicas y Físicas Probeta 04	97
Tabla 3-30: Temperaturas calculas Probeta 04, Primer Pase	97
Tabla 3-31: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 04, y = 0mm	
Tabla 3-32: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 04, y = 1mm	100
Tabla 3-33: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 04, y = 2mm	101
Tabla 3-34: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 04, y = 3mm	102
Tabla 3-35: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 04, y = 4mm	103
Tabla 3-36: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 04, y = 5mm	
Tabla 3-37: Dureza Calculada según t _{8/5}	
Tabla 3-38: Probetas Experimentales	111
Tabla 3-39: Registro de Datos Ensayo de Dureza, Probeta 01	112
Tabla 3-40: Registro de Datos Ensayo de Dureza, Probeta 02	114
Tabla 3-41: Registro de Datos Ensayo de Dureza, Probeta 03	116
Tabla 3-42: Registro de Datos Ensayo de Dureza, Probeta 04	
Tabla 3-43: Metalografia Acero Inoxidable Probeta 01	120
Tabla 3-44: Metalografia Acero Inoxidable Probeta 02	122
Tabla 3-45: Metalografía Acero Inoxidable Probeta 03	
Tabla 3-46: Metalografía Acero Inoxidable Probeta 04	126
Tabla 3-47: Cálculo de Errores	128
Tabla 3-48: Tabla T Student	

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1: Micrografía de la estructura martensita	. 9
Figura 1-2: Estructura cristalina martensítica CA6-NM	10
Figura 1-3: Diagrama de Fase acero inoxidable ASTM 743 CA-6 NM	12
Figura 1-4: Fases presentes en acero inoxidable ASTM CA-6NM	12
Figura 1-5: Zonas presentes en la soldadura	13
Figura 1-6: Diagrama Schaffler.	13
Figura 1-7: Representación de un baño de soldadura en relieve con determinación	ón
gráfica de la orientación de los cristales	15
Figura 1-8: Zonas presentes durante el proceso de fusión por soldadura	17
Figura 1-9: Distribución de Potencial eléctrico, (Intensidad de corriente 60A)	22
Figura 1-10: Temperatura en el proceso de soldadura	22
Figura 1-11: Flujo de Calor el proceso de soldadura	23
Figura 1-12: Isoterma de la temperatura en una placa infinita de 10 mm	25
Figura 1-13: Ciclo térmico de la soldadura en función del tiempo	30
Figura 1-14: Temperatura como función del tiempo y distancia	30
Figura 1-15: Parámetros geométricos del baño de soldadura.	31
Figura 1-16: Distribución de la temperatura y sección transversal	32
Figura 1-17: Casos límite de solidificación de aleaciones	33
Figura 1-18: Ciclos térmicos y diagramas de transformación	36
Figura 1-19: Zonas afectadas por el calor en la soldadura multipases	37
Figura 1-20: Microestructura constituyentes del metal ZAT	39
Figura 1-21: Diagrama de Temperatura Pico Frente a Tiempo De Enfriamiento	39
Figura 1-22: Pases Temper Bead	42
Figura 1-23: Distribución de esfuerzo Residual en una Junta en T de Aluminio	43
Figura 2-1: Placas Soldadas, Probetas 1, 2, 3, y 4	45
Figura 2-2: Soldadura GTAW	46
Figura 2-3: Durómetro	47
Figura 3-1: Probetas para el Diseño Experimental	55
Figura 3-2: Diagrama de Schaeffler	57
Figura 3-3: Ancho ZAT	66
Figura 3-4: Gráfica Temperatura vs. Distancia x, Probeta 01	58

Figura 3-5: Temperatura vs. Distancia por pases, $y = 0$ mm, Probeta 1
Figura 3-6: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 1 mm, Probeta 1
Figura 3-7: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 2 mm, Probeta 1
Figura 3-8: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 3 mm, Probeta 1
Figura 3-9: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 4 mm, Probeta 1
Figura 3-10: Temperatura vs. Distancia por pases, $y = 5 \text{ mm}$, Probeta 1
Figura 3-11: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 1
Figura 3-12: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 1
Figura 3-13: Gráfica Temperatura vs. Distancia x, Probeta 0278
Figura 3-14: Temperatura vs. Distancia por pases, $y = 0$ mm, Probeta 2
Figura 3-15: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 1 mm, Probeta 2 80
Figura 3-16: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 2 mm, Probeta 2 81
Figura 3-17: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 3 mm, Probeta 2 82
Figura 3-18: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 4 mm, Probeta 2
Figura 3-19: Temperatura vs. Distancia por pases, $y = 5 \text{ mm}$, Probeta 2
Figura 3-20: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 2
Figura 3-21: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 2
Figura 3-22: Gráfica Temperatura vs. Distancia x, Probeta 03
Figura 3-23: Temperatura vs. Distancia por pases, $y = 0$ mm, Probeta 3 89
Figura 3-24: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 1 mm, Probeta 3
Figura 3-25: Temperatura vs. Distancia por pases, $y = 2 \text{ mm}$, Probeta 3
Figura 3-26: Temperatura vs. Distancia por pases, $y = 3 \text{ mm}$, Probeta 3
Figura 3-27: Temperatura vs. Distancia por pases, $y = 4 \text{ mm}$, Probeta 3
Figura 3-28: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 5 mm, Probeta 3
Figura 3-29: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 3
Figura 3-30: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 3
Figura 3-31: Gráfica Temperatura vs. Distancia x, Probeta 0498
Figura 3-32: Temperatura vs. Distancia por pases, $y = 0$ mm, Probeta 4
Figura 3-33: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 1 mm, Probeta 4 100
Figura 3-34: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 2 mm, Probeta 4 101
Figura 3-35: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 3 mm, Probeta 4 102
Figura 3-36: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 4 mm, Probeta 4103
Figura 3-37: Temperatura vs. Distancia por pases, $y = 5 \text{ mm}$, Probeta 4104

Figura 3-38: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 4	
Figura 3-39: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 4	
Figura 3-40: Dureza Calculada	
Figura 3-41: Modela de Probeta	
Figura 3-42: Mallado en Ansys Research	109
Figura 3-43: Distribución de Temperaturas por DEF Probeta 1 y 2	
Figura 3-44: Distribución de Temperaturas por DEF Probeta 3 y 4	
Figura 4-1: Ficha de inspección de Calidad	
Figura 4-2: Rodete Pelton	
Figura 4-3: Distribución de Cordón de Soldadura	137

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de investigación se basa en el cálculo de la temperatura inherente al ciclo de soldadura de Pases de Revenido, proceso utilizado para la Recuperación de Rodetes Pelton. Dicha temperatura establecida por los parámetros de soldadura como Voltaje, Amperaje y velocidad de recorrido son cruciales para la Zona Térmicamente Afectada, misma que puede cambiar su microestructura y aumentar su dureza.

Se han realizado cuatro experimentos en los cuales se combinaron los parámetros de soldadura, y se calculó la temperatura y dureza. La dureza fue comprobada mediante ensayo y la temperatura por medio de un software para análisis por elementos finitos.

Mediante los cálculos, modelado computacional y experimentación se determinó que la microestructura obtenida en la ZAT es martensita revenida, y que el valor de la dureza es similar al del material base, brindando funcionalidad al rodete. Adicionalmente se realiza la comparación de las temperaturas conforme el punto análisis se aleja de la fuente de soldadura.

Palabras Clave: ZAT, Acero inoxidable martensítico, Ciclo de Soldadura

ABSTRACT

The present research work is based on the calculation of the temperature inherent to the welding cycle of the Pass Pass Reheat, a process used for the recovery of Pelton Impellers. This temperature established by the welding parameters such as voltage, amperage and travel speed are crucial for the thermally affected zone, which can change its microstructure and increase its hardness.

Four experiments have been carried out in which the welding parameters were combined, and the temperature and hardness were calculated. The hardness was checked by testing and the temperature was checked by finite element analysis software.

By means of calculations, computational modeling and experimentation, it was determined that the microstructure obtained in the HAZ is tempered martensite, and that the hardness value is similar to that of the base material, providing functionality to the impeller. Additionally, a temperature comparison was performed to confirm that the analysis point is far from the welding source.

Keywords: HAZ, Martensitic stainless steel, Weld Cycle

CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes Investigativos

Conservar la energía, mientras se explotan los recursos energéticos renovables, amigables con el medio ambiente es significativo cuando se trata de la generación de energía eléctrica [1]. La generación de energía eléctrica aprovechando los recursos hídricos se ha establecido como la segunda forma de producción de la misma [2]. Las turbinas Pelton son una de las más eficientes turbinas utilizadas en este proceso, están constituidas por un rotor equipados con cangilones en su periferia, las cuales transforman la energía del fluido incidente [3].

El proceso de erosión, que origina el desgaste del material, comienza atacando al sustrato cuya pérdida de masa en primera instancia no es significativa, sin embargo al continuar el proceso se forman ondulaciones que cambian drásticamente la forma del perfil, estás a su vez facilitan la formación de grietas y picaduras superficiales [4].

Del análisis de las obras de varios autores se puede concluir que los procesos de reparación para componentes críticos del proceso de generación de energía eléctrica, pueden traer consigo un incremento en la vida útil de operación de los mismos y por consiguiente una mejora en la disponibilidad en el tiempo de generación, presentando también una disminución en los tiempos muertos por mantenimiento y reparación.

La investigación desarrollada por Adbulkaremm et al. manifiesta que los tratamientos térmicos de soldadura son utilizados para recuperar las propiedades mecánicas y templar la microestructura [5], sin embargo, la aplicación de soldadura desencadena cambios en la microestructuras, causados por la tasa de transferencia de calor, principalmente en la zona térmicamente afectada (ZAT), provocando que cuando la turbina esté en funcionamiento, exista un desgaste acelerado en el área cercana al cordón de soldadura, que desencadene en la disminución de la vida útil del elemento mecánico, además de elevador los gastos por mantenimientos. El autor Osorio establece en su investigación que los proceso térmicos post soldadura, entre ellos la

soldadura de revenido, son una opción para disminuir los esfuerzos residuales y recobrar la microestructura en la Zona Térmicamente Afectada. La soldadura de revenido, es un tratamiento térmico muy utilizados en aceros inoxidables martensíticos para obtener martensita revenida, que proporcionará al material propiedades mecánicas óptimas para su funcionamiento [6].

Las investigaciones en el campo de la soldadura se han desarrollado en los últimos años empleados los métodos de modelación numérica, los mismos que facilitan la interpretación de resultados, al alterar las variables de estudio. En la actualidad, los métodos de modelación, han permitido conocer más a fondo los fenómenos físicos, los cuales pueden ser hidrodinámicos, térmicos, mecánicos, etc, lo que facilita la adquisición de conocimientos que permitirán adaptar diseños para optimizar la eficiencia [7]. En el campo de la soldadura se han desarrollado varias investigaciones científicas, mismas que contribuyen al desarrollo y/o mejora de procesos de manufactura los optimicen, entre las que se encuentran:

- Un estudio realizado en la ciudad de Medellín Colombia, determinó que los requerimientos de voltaje, amperaje, del proceso de soldadura de revenido pulsado, son menores que otros procesos por aspersión, además de obtenerse un cordón de soldadura con mayor altura y mayor ancho [8].
- En el año 2016 por los autores Lina Yu, Kazuyoshi Saida, Shinro Hirano, Naoki Chigusa, y Masahito Mochizuki, establecieron que el tratamiento de soldadura de revenido es uno de los más efectivos cuando se refiere a corregir las afectaciones mecánicas del material, después de su reparación, al presentar un estudio experimental de la soldadura, obteniendo predicciones de dureza mediante un modelo computacional, cuyas predicciones fueron acordes a las mediciones realizadas en laboratorio [9].
- El estudio denominado Numerical Model of Multi-pass Repair Process by Temper Bead Welding, se basa un modelo numérico para calcular el acoplamiento entre la formación del cordón de soldadura y la conducción térmica durante la soldadura, comparando los resultados analíticos con los resultados experimentales, [10].

- Jorge Guerra-Álvarez et al, realizaron el análisis del comportamiento de la dureza en la zona afectada térmicamente durante soldadura, concluyendo que este método recupera las propiedades mecánicas del sustrato. [11].
- Juan Auz, establece que para los aceros martensíticos, la soldadura de revenido, permite alcanzar el completo revenido de la martensita fresca y un alto contenido de austenita retenida logrando así reducir y homogenizar la dureza y mejorar la ductilidad y tenacidad del elemento soldado, además que los parámetros de control que homogenizan la microestructura y proporcionan las mejores propiedades mecánicas son la temperatura de revenido y tiempo del mismo [12].

Sintetizando las investigaciones enumeradas anteriormente, se puede concluir que el proceso de soldadura de revenido, recupera las propiedades mecánicas del material base, permitiendo la perpetuidad de su vida útil, además que los métodos de modelado, facilita la optimización de técnicas al permitir alterar variables sin restricciones, ofreciendo al usuario la oportunidad de examinar los resultados, sin afectar la materia prima. Los análisis numéricos para determinar el comportamiento mecánico en la zona térmicamente afectada en aceros martensíticos no se han desarrollado, siendo éste un material ampliamente usado en la industria, especialmente en la industria eléctrica, por lo cual el desarrollo del modelado viabilizará la técnica óptima de soldadura que proveerá al material la suficiente resistencia para su funcionamiento adecuado.

La mayoría de los ríos en la Cordillera de los Andes poseen un alto contenido de sedimentos, los cuales producen hidroerosión, que a su vez afecta el perfil de la turbina, el mismo tiene un papel importante en la determinación de la eficiencia de la turbina. Estudios realizados han identificado tres parámetros responsables de la erosión en las turbinas Pelton los cuales son: concentración de sedimentos, tamaño, características del material, y velocidad del fluido [13].

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL, establece en su boletín del agosto del 2019, que el 60.84% de la potencia nominal en generación de energía eléctrica es producida por energía renovable, siendo el 58.53% fuente de la energía hídrica [14]. Para cumplir lo establecido en el cambio de matriz energética, el

cual menciona que para el año 2021 el 93.55% de la energía eléctrica disponible provenga de las centrales de generación Hidroeléctrica, se han desarrollado procesos de ingeniería de recuperación, en los cuales se investiga y evalúa la factibilidad para desarrollar procesos de recuperación de rodetes, o elementos mecánicos de turbomáquinas de generación eléctrica.

En el Centro de Investigación y Recuperación de Turbinas, parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP, cumple con las políticas y está alineado a los requerimientos de la matriz productiva, por lo que en su estructura funcional realiza nuevos procesos de recuperación y manufactura, caracterizando por tener responsabilidad social y ambiental. El CIRT tiene gran impacto en el sector eléctrico nacional, ya que aquí se efectúan los mantenimientos, provocando una disminución de costos y tiempos, conociendo que anteriormente los procesos de reparación requerían el traslado de las turbinas a Unidades de Negocios Internacionales [15].

Actualmente el CIRT, posee las máquinas y equipos para el desarrollo de procesos de manufactura enmarcados en la ingeniería de diseño y optimización, lo cual representará un ahorro económico del 60%, del precio al enviarlos a talleres de reparación internacionales. (CIRT, 2018). Para el 28 de junio del 2019 hubo un ahorro de 12.5 millones de dólares por concepto de reparación de turbinas hidráulicas [17].

De entrevistas realizadas al personal que actualmente trabaja en el CIRT, se obtuvo la información de los procesos de recuperación de turbinas, además se comentó que debido al poco tiempo de práctica aún no se han desarrolla todas las técnicas para recuperación de turbinas, señalando problemas, entre ellos, en el proceso de recuperación de los rodetes, y al ponerlos en marcha, estos alertan a los sistemas de control y monitoreo, antes de lo planificado, identificando que existe un desgaste acelerado en el material base en la zona ZAT, y en estudios experimentales se ha determinado que en la zona ZAT existe una dureza superior a la del sustrato, además que la estructura cristalina se transformó en martensita, por lo cual es imperativo el desarrollo de un proceso de manufactura que restaure las propiedades mecánicas, para perdurar el funcionamiento del rotor.

1.2. Problema

1.3. El deterioro de rodetes hidráulicos es un problema en el proceso de generación de energía eléctrica ya que causa reducciones en la eficiencia. Una vez el rodete se encuentra suficientemente deteriorado, se realiza la reparación mediante la reconstrucción de los perfiles hidráulicos por medio de soldadura. Sin embargo, como los rodetes son altamente exigidos durante su funcionamiento, se pretende que después de la reparación, la microestructura del material recupere en lo posible las condiciones y propiedades originales [6], tanto en el material base como en la zona cercana al cordón del soldadura, conocida como ZAT, ya que debido a su calentamiento hasta formar hierro delta, resulta con microestructura y propiedades mecánicas diferentes a las originales, lo que provoca un desgaste apresurado del material, por consiguiente, incremento en los costos de mantenimiento.

1.4. Objeto

Soldadura de revenido

1.5. Campo

Modelado de soldadura

1.6. Justificación

La presente investigación brinda un modelo numérico, en el cual el usuario puede, modificando variables de entrada, obtener los mejores resultados en dureza en el proceso de recuperación por soldadura de revenido, conociendo que, si la dureza en la zona ZAT es muy alta, el material es frágil en la zona, por lo cual se desgaste a una tasa mayor.

El desarrollo de un modelo numérico de formación de cordón y distribución de calor en la soldadura de pases de revenido para el proceso de reparación de un rodete tipo Pelton será la base científica para la realización de futuras investigaciones, al establecer los métodos y parámetros para la optimización del proceso de soldadura de revenido.

Además, este estudio, brinda la posibilidad de encontrar un método de encontrar un método de manufactura, en el campo de reparación de rodetes tipos Pelton, que disminuya tiempos de mantenimiento y por ende costos, además que al aplicar la soldadura de revenido se homogeniza la estructura cristalina y propiedades mecánicas en el elemento, que permite la perpetuidad de la vida útil del rodete.

1.7. Objetivos

1.7.1. Objetivo General

Modelar numéricamente el proceso de soldadura de revenido y distribución de calor en del proceso de reparación de un Rodete tipo Pelton.

1.7.2. Objetivos Específicos

- Realizar una búsqueda bibliográfica acerca de investigaciones efectuadas en la soldadura de revenido, y modelados numéricos de procesos de soldadura.
- Evaluar experimentalmente las propiedades mecánicas en el sustrato después del proceso de soldadura de revenido.
- Modelar numéricamente el proceso de soldadura de pases de revenido para el proceso de reparación de un Rodete tipo Pelton.
- Desarrollar una propuesta sobre el proceso de manufactura más adecuado para la recuperación de rodetes tipo Pelton.

1.8. Hipótesis

Un modelo numérico del proceso de soldadura de revenido en los rodetes tipo Pelton, permitirá obtener propiedades mecánicas en la zona ZAT similares a las del sustrato.

1.8.1. Señalamiento de Variables

Variable Independiente.

El modelado modelo térmico y de formación de cordón la soldadura de pases de revenido

Variable Dependiente

Propiedades mecánicas en la zona térmicamente afectada del sustrato.

1.9. Fundamentación Teórica

1.9.1. Simbología

a: difusividad térmica [m²s⁻¹]

Cp : Capacidad calórica volumétrica [Jm³K⁻¹]

D : Coeficiente de Difusión térmica [m²s⁻¹]

e: número de Euler (2.718282....)

H: dureza

h: espesor [m]

I: Intensidad de Corriente [A]

Q: Flujo de calor h: espesor [J]

Qo: Flujo de calor inicial [J]

Q1: Flujo de calor por unidad de longitud [Jm⁻¹]

q: Potencia térmica [W]

To: Temperatura inicial [K]

Ts; Temperatura superficial del cuerpo [K]

t: Tiempo [s]

t_{8/5}: Tiempo de enfriamiento de 1073 K (800°C) a 773 K (500°C)

V. Voltaje (V)

v: avance de soldadura (m s⁻¹)

 λ : conductividad térmica [W m⁻¹ K⁻¹]

 ρ : densidad [g/m³]

1.9.2. Acero inoxidable martensítico

Posee un contenido mayor al 10.5% de cromo además de otros elementos estabilizadores como carbono, nitrógeno, níquel y magnesio que facilitan la expansión de la fase austenita favoreciendo los tratamientos térmicos.

Los aceros inoxidables se caracterizan por tener una alta residencia a la corrosión en una variedad de ambientes. La características de los aceros inoxidables martensíticos es que la martensita es el principal microconstituyente, y la adición de diferentes elementos aleantes producen una alteración drástica en el diagrama de fase Hierro Carbono [18]. Son ampliamente usados en la manufactura de turbinas, herramientas, rodamientos, herramientas quirúrgicas ortopédicas, aplicaciones en las que se requiere que el material posee una superficie mejorada, similar a la obtenida en el proceso de nitruración.

La martensita es un microconstituyente presente en las aleaciones de acero, que se forma al enfriarse rápidamente a una temperatura relativamente baja. Es una estructura monofásica sin equilibrio, que resulta de la transformación sin difusión de austenita. La transformación de fase a martensita ocurre cuando la velocidad de enfriamiento es tan rápida como para prevenir la difusión del carbono, la misma que produciría la formación de ferrita. Como la transformación martensítica no implica difusión, ocurre casi instantáneamente; los granos de martensita se nuclean y crecen a un ritmo muy rápido [19].

La apariencia de la martensita mostrada en la Figura 1-1 varía con el contenido de carbono. Con el aumento del carbono la martensita se vuelve más fina, cambiando de listón a la morfología de placa y la cantidad de austenita residual retenida incrementa.



Figura 1-1: Micrografía de la estructura martensita. La forma de aguja los granos son la fase de martensita, y las regiones blancas son austenitas que no pudieron transformarse durante el enfriamiento rápido.[19]

Debido a la presencia de martensita poseen una alta resistencia, adicionalmente la forma de la martensita depende del contenido de carbono siendo más fina a un alto contenido. En la figura 1-2 se puede observar la estructura cristalina martensítica de una fundición grado CA6 -NM.



Figura 1-2: Estructura cristalina martensítica CA6-NM [20]

1.9.3. Acero Inoxidable Martensítico ASTM A743 Grado CA6-NM

La Asociación Americana de Ensayos de Materiales ASTM por sus siglas en inglés (American Society of Testing Materiales), designa al acero ASTM A743 como un tipo de acero martensítico de bajo carbono ampliamente usado en la manufactura de partes de turbinas hidráulicas. Este tipo de acero tienen una compensación de níquel para expandir la zona austenítica. Posee excelentes propiedades mecánicas y resistencia al impacto [21].

El código CA6NM, se debe a la nominación del High Alloy Producto of the Steel Founder, Society of America, la especificación técnica detalla el significado de la letra C, la cual señala que es un material resistente a la corrosión a temperaturas de trabajo inferiores a 650°C que para este tipo de acero se necesita un tratamiento térmico con una temperatura mínima de 1010°C. El carácter se refiere a los contenidos de cromo y níquel presentes en la aleación, el número 6 indica el contenido de carbono al multiplicarlo por 6, los demás caracteres denotan componentes presentes como el níquel y molibdeno [12].

La composición química según la norma ASTM A743, se muestra en la Tabla 1.1. en donde se observa que los principales componentes presentes son cromo, níquel.

Tabla 1-1: Composición química nominal del acero ASTM A743 -CA6-NM

Carbono máx.	Manganeso máx.	Silicio máx.	Fósforo máx.	Azufre máx.	Cromo	Níquel	Molibdeno
0.06	1.00	1.00	0.04	0.03	11.5- 14.00	3.5 – 4.5	0.4 - 1

Fuente: [22]

La norma proporciona datos de las propiedades mecánicas en las que se puede encontrar:

- Esfuerzo de Tracción: 110 kpsi (755 MPa)
- *Límite Elástico:* 80 kpsi (550 MPa)
- Porcentaje de Elongación 2 pulgadas (50 mm): 15%
- Porcentaje de Reducción de área: 35% [22]
- Dureza Brinell: 250-270 [23]

Las fases presentes en este tipo de acero son martensita, y por su bajo contenido de carbono la estructura es BCC, ferrita delta y alfa con estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, la ferrita alfa forma parte de la austenita, este tipo de estructura empobrece las propiedades mecánicas. Adicionalmente está conformado por austenita revenida, con estructura cristalina cúbica centrada en las caras [24].

El diagrama de fases del acero inoxidable A743 grado CA6-NM, indicada en la Figura 1-3, se presenta en la figura a continuación, y en el cual se observan las fases presentes en la aleación. La primera solidificación presenta es ferrita delta más líquido. Se llega a una totalidad de ferrita delta en el intervalo de 1500°C a 1300°C, subsecuentemente se obtiene la fase austenita γ en el rango de temperaturas de 1300°C a 1230°C, en una condición óptima de equilibrio de fases. Al continuar con el proceso de enfriamiento se obtiene la transformación $\gamma \rightarrow \alpha'$, reacción martensítica no difusional. Las fases presentes se pueden observar en la Figura 1-4 [12].



Figura 1-3: Diagrama de Fase acero inoxidable ASTM 743 CA-6 NM [24]



Figura 1-4: Fases presentes en acero inoxidable ASTM CA-6NM [12]

1.9.4. Soldadura para Aceros Inoxidables Martensíticos

El proceso de soldadura es la unión de metales, usualmente metales o termoplásticos, (los cuales se sueldan por coalescencia). Se lo realiza mediante de la fundición de las piezas de y trabajo y añadiendo un material de aporte que va a hacer las veces de relleno el cual al enfriarse se convierte en una unión muy fuerte. Puede o no aplicarse una presión externa.

Debido a la transferencia de calor se forman diferentes zonas, observadas en la Figura 1-5, zonas presentes en la soldadura, en las cuales se tiene, zona de penetración, en la cual se deposita el material de aporte, zona de fusión, en la que ocurre cambio metalúrgico, obteniéndose granos finos y gruesos del material debido a las transformacionales del sustrato.



Figura 1-5: Zonas presentes en la soldadura[25]

Durante el proceso de soldadura los aceros inoxidables martensíticos son propensos a la producción de martensita en el cordón de soldadura como en la zona térmicamente afectada. En el diagrama Schaeffler, Figura 1-6, se observan las fases presentes en los aceros inoxidables, las cuales dependen del contenido de cromo y níquel cuyo cálculo se presenta en las ecuaciones a continuación:



% Ni equivalente = % Ni + 30%C+ 0.5%Mn

% Cr equivalente = % Cr + % Mo + 1.5 % Si+ 0.5%Cb

Ecuación 1-1

Ecuación 1-2

Una vez calculados los porcentajes de níquel y cromo equivalente, se obtiene un punto, el cual representa el estado de la mezcla solidificada final a obtenerse en el proceso de soldadura. En aceros inoxidables es posible encontrar cuatro diferentes estados de solidificación:

- Solidificación A: la microestructura obtenida es austenítica, que puede ser celular o dendrítica.
- Solidificación AF: después de la formación de la microestructura austenítica, se forma ferrita, debido a la presencia de cromo y molibdeno.
- Solidificación AF: existe formación de ferrita en la fase final o austenita en la fase final. La formación de austenita se debe a una reacción peritéctica eutéctica.
- Solidificación tipo F: se obtienen estructura cristalina ferrita delta.

La zona martensítica tendrá una predisposición a la fisuración que puede causar fracturas convirtiendo inoperante al elemento mecánico. La formación de martensita está relacionada proporcionalmente con el contenido de carbono. Para la disminución de este efecto se efectúa un precalentamiento en el elemento a soldar, siendo publicado por diversos autores que el rango de temperatura fluctúa entre 200 a 300°C (cuya temperatura deberá incrementar con el espesor del material base) sin embargo, la posibilidad de formación de martensita contina pese al precalentamiento, es por ello que se emplea un post calentamiento para alivio de tensiones, la cual tiene un rango de 650° a 750°C [26].

1.9.5. Metalurgia de la Soldadura en Aceros Inoxidables Martensíticos

En la formación de aceros, desde la manufactura de lingotes, trabajos en frío y caliente, existen procesos de recristalización, homogeneización y eliminación de precipitación que constituyen operaciones positivas para el material base. En el caso de la soldadura, las posibilidades de eliminar estas imperfecciones se ven limitadas debido a los componentes de soldadura como la alta temperatura de trabajo. En condiciones de trabajo no tratadas, el metal de soldadura posee una estructura de solidificación expuesta a un ciclo corto de recalentamiento, cada vez que se deposita una nueva capa de material de aporte. En un proceso de soldadura óptimo las propiedades mecánicas de la zona soldadura deberían ser las mismas que las del sustrato, no obstante, al no existir un proceso de recristalización controlada en la estructura de solidificación, las propiedades mecánicas en la zona de la soldadura se ven influenciadas a los procesos durante la solidificación y el enfriamiento durante la siguiente pasada de soldadura [27].

Los procesos de cristalización se producen en dos fases, la fase de nucleación del cristal y la fase de crecimiento de los cristales. La principal característica de todos los charcos de soldadura producidos por procesos de fusión, es la fusión continua y la posterior solidificación de un volumen de metal relativamente pequeño. La nucleación causada por núcleos heterogéneos (inclusiones, impurezas) es de menor importancia en la soldadura por fusión en comparación con el crecimiento de los cristales, ya que los cristales que precipitan del baño de metal de soldadura líquido pueden crecer directamente sobre una base sólida, es decir, el material sólido que rodea el baño de soldadura licuado [28].

El proceso de soldadura es comparable al de una planta siderúrgica en miniatura, en la que tienen lugar dos procesos simultáneos: la fusión continua del acero y la solidificación continua del acero fundido. (Figura 1-7) Sin embargo, hay una gran diferencia con respecto a la solidificación del acero en la lingotera. Durante la soldadura, el proceso de cristalización está casi completamente controlado por la disipación de calor en el metal sólido, y sólo una pequeña cantidad de calor se disipa en la atmósfera circundante. Este proceso tiene una influencia decisiva en el tipo, el tamaño y la orientación de los cristales que se forman.



Figura 1-7: Representación de un baño de soldadura en relieve con determinación gráfica de la orientación de los cristales [28]

Los metales de soldadura de acero inoxidable pueden solidificarse desde el estado líquido bien en forma de ferrita primaria δ o de cristales primarios γ . Si una aleación se encuentra en el diagrama de constitución ternaria en la zona de la ranura eutéctica y toca durante la solidificación el sector trifásico (L + δ + γ), puede formarse una mezcla de cristales primarios δ e γ . Si la solidificación tiene lugar en cristales primarios δ , una gran parte de estas aleaciones experimentará una transformación secundaria durante el enfriamiento posterior. Si la solidificación tiene lugar en cristales primarios γ , la estructura austenítica se mantendrá en la mayoría de los casos hasta la temperatura ambiente. En el rango superior de temperaturas, es decir, relativamente cerca de la zona de solidificación, los cristales primarios de γ formados a partir de la masa fundida se alteran normalmente por recristalización, es decir, se forman nuevos límites de grano de austenita [29].

Los aceros martensíticos de bajo contenido en carbono y las fundiciones de acero siempre se templan y revenen. Dependiendo del grado, el enfriamiento suele tener lugar en el rango de 950-1050° C con un posterior revenido a 600° C. Algunos de los aceros martensíticos de bajo carbono con contenidos de cromo superiores al 14% también pueden endurecerse por precipitación. Estos aceros son recocidos por disolución a temperaturas de 1000-1050° C y luego endurecidos por precipitación, dependiendo del grado, en el rango de 450-580° C [30].

1.9.6. Zona Térmicamente Afectada

Durante el proceso de soldadura existe el calor suficiente para formar la unión entre materiales, o fundir el material de aporte, debido a esto la zona adyacente a la región de soldadura experimenta alteraciones en sus estructuras cristalinas y propiedades mecánicas, dicha zona se conoce como Zona Térmica Afectada, la cual se ilustra en la Figura 1-8.



Figura 1-8: Zonas presentes durante el proceso de fusión por soldadura [19]

Si el sustrato ha sido previamente trabajado en frío, la zona térmicamente afectada experimenta recristalización y crecimiento de los granos, y en consecuencia disminución de la dureza, resistencia y tenacidad. Una vez se enfría el material base se pueden formar tensiones residuales. Generalmente, en el acero aleado, como producto de microestructura, se obtiene martensita en esta área y, además, en el acero inoxidable, se sensibilizan y son propensas a la corrosión intergranular.

A diferencia del tratamiento térmico realizado a temperaturas definidas, el material de la zona afectada por el calor se calienta durante la soldadura a una variedad de temperaturas que van desde la temperatura ambiente hasta el rango de fusión de la aleación en cuestión. La duración del ciclo de calentamiento y la extensión de la zona afectada por el calor dependen principalmente de los parámetros de soldadura y del grosor del material, y la velocidad de enfriamiento viene determinada en gran medida por el aporte de calor y por el grosor del material.

Si las soldaduras reciben el mismo tratamiento térmico que el acero inoxidable de origen, es decir, recocido por disolución y a veces templado, se comportan en la mayoría de los casos con respecto a la precipitación de carburos y la susceptibilidad a la corrosión intergranular de la misma manera que un grado de acero de análisis similar. En estos casos, los fenómenos se aplican también al metal de soldadura y a la ZAT. Las únicas excepciones son las soldaduras con fuertes segregaciones y zonas afectadas por el calor de grano muy grueso, como puede ocurrir al soldar aceros inoxidables ferríticos o, más generalmente, en procesos de soldadura con aportes de

calor muy elevados, por ejemplo, la soldadura por electroescoria. Las segregaciones que se producen en estas circunstancias sólo pueden eliminarse mediante el recocido por difusión y no por el recocido por disolución.

1.9.7. Proceso de Soldadura para Aceros Inoxidables Martensíticos

Una de las principales ventajas de los aceros martensíticos al cromo-níquel de bajo contenido en carbono, en comparación con los aceros ferríticos al cromo, es su buena soldabilidad. La soldabilidad de los aceros martensíticos al carbono y de los metales de soldadura puede caracterizarse por tres rasgos particulares:

- La formación de martensita resistente de bajo contenido en carbono en la ZAT y en el metal de soldadura, que reduce en gran medida la sensibilidad al agrietamiento en frío.
- El bajo contenido de ferrita delta, que normalmente se encuentra en el rango de 1-4% para el metal de soldadura. Así, la tendencia a la formación de grano grueso se reduce en gran medida.
- La sensibilidad al hidrógeno relativamente fuerte de la estructura martensítica en la ZAT y el metal de soldadura.
- La soldadura sólo debe realizarse con un metal de aportación adecuado que contenga un máximo de 0,040% de carbono, aproximadamente un 12% de cromo y aproximadamente un 4 o 6% de níquel, lo que da un contenido máximo de 5% de ferrita delta en el metal de soldadura.
- El contenido de hidrógeno difusible (HDM según ISO 3690 y A WS A 4.3-86) depositado en el metal de soldadura debe ser inferior a 5 ml/100g. Los electrodos revestidos y los fundentes de soldadura por arco sumergido deben volverse a calentar de acuerdo con las instrucciones del fabricante o al menos a 300° C durante dos horas como mínimo para obtener el nivel de hidrógeno requerido.
- Las piezas con espesores de pared elevados (superiores a 20 mm) deben precalentarse antes de la soldadura a unos 100° C.
- La mejor resistencia a la fisuración se consigue cuando las operaciones de soldadura se realizan por debajo de la temperatura de transformación en

martensita del acero utilizado para la pieza, con una temperatura entre pasadas de entre 100 y 150° C. De este modo, la estructura de cada cordón de soldadura se transforma en gran medida de austenita a martensita y se templa durante la soldadura mediante las siguientes pasadas. La transformación en martensita de un cordón de soldadura puede seguirse con la ayuda de un dispositivo de medición de ferrita o, más sencillamente, utilizando una pequeña barra magnética (la martensita es ferromagnética, pero la austenita) [31]. Este método de soldadura debería utilizarse generalmente para todos los componentes soldados que no vayan a ser templados después de la soldadura.

Si se requieren valores de impacto más elevados, es necesario un tratamiento térmico posterior a la soldadura, como el revenido o el temple y revenido. En las aplicaciones prácticas, por ejemplo, cuando se utilizan procesos de soldadura de alta deposición (procesos de alta corriente SAW o GTA W) o en el caso de la soldadura de reparación de piezas fundidas de acero de paredes gruesas, a veces es práctica común soldar con una alta temperatura entre pasadas en el rango de 250-300° C, es decir, por encima de la temperatura de transformación en martensita del acero. En estos casos, es absolutamente necesario transformar la estructura austenítica de la ZAT y del metal de soldadura completamente en martensita de nuevo mediante el enfriamiento controlado de la pieza hasta unos 100° C antes de iniciar cualquier tratamiento térmico posterior a la soldadura. Sin embargo, debe evitarse el enfriamiento completo de los componentes soldados hasta la temperatura ambiente, especialmente en el caso de componentes de paredes gruesas o cuando las temperaturas ambiente son muy bajas. El mejor procedimiento es iniciar el tratamiento térmico posterior a la soldadura inmediatamente después de la finalización de la transformación martensítica.

Los aceros martensíticos de bajo carbono endurecidos por precipitación se sueldan muy raramente. Para conseguir las mismas propiedades en el metal de soldadura y en el metal base, a veces puede ser necesario someter la pieza soldada a un tratamiento térmico completo consistente en el recocido de disolución, el revenido y el envejecimiento. La soldadura debe realizarse con metales de aportación adecuados. En general, se aplican las mismas recomendaciones para la soldadura de aceros de
endurecimiento por precipitación que las indicadas anteriormente, pero no se pueden establecer reglas generales. Es conveniente considerar cada caso por separado y decidir qué procedimiento de soldadura y tratamiento térmico emplear para adaptarse a las circunstancias específicas [32].

1.9.8. Soldadura por Arco con Electrodo de Tungsteno con Protección Gaseosa Inerte

En términos de volumen de aplicación, la soldadura por arco supera a todos los demás métodos de soldadura. Un arco de soldadura representa una descarga eléctrica estable a través de un espacio de gas. La corriente pasa entre dos electrodos. Un electrodo positivo se llama ánodo y uno negativo se llama cátodo. Durante la soldadura con corriente alterna, la polaridad de los electrodos cambia junto con la frecuencia de la fuente de alimentación. Los arcos de soldadura típicos tienen una corriente de 1 a 1500 A con una tensión de 8 a 50 V.

La intensidad del campo eléctrico en el arco es muy desigual. En las regiones estrechas del cátodo y del ánodo es en órdenes de magnitud mayor que en la columna del arco, donde no supera varios voltios por un milímetro, por lo tanto, la densidad volumétrica del calor que se genera en el arco es muy desigual, lo que da lugar a una temperatura no uniforme.

1.9.9. Transferencia de Calor en la Soldadura

La temperatura es una cantidad física que caracteriza el grado de calor de un cuerpo. Cuando un sistema está equilibrio termodinámico, la temperatura de todos los cuerpos que conforman el sistema es la misma.

Durante el proceso de soldadura la energía implicada es alta, teniendo una alta afectación sobre los materiales, considerando que la temperatura de fusión de los electrodos es superior a los 1400°C [33]. Lo anterior ocasiona que las microestructuras no sean iguales a las obtenidas después de un tratamiento térmico, que afecta

drásticamente a la ZAT, entendiendo también que existe una elevadas velocidades de difusión que ocasionan crecimiento granular. Una vez concluido el proceso de soldadura, en la mayoría de casos se deja enfriar a temperatura ambiente, dando origen a la formación de granos dendríticos [34].

En términos de volumen de aplicación, la soldadura por arco supera a todos los demás métodos de soldadura. Un arco de soldadura representa una descarga eléctrica estable a través de un espacio de gas. La corriente pasa entre dos electrodos. Un electrodo positivo se llama ánodo y uno negativo se llama cátodo. Durante la soldadura con corriente alterna, la polaridad de los electrodos cambia junto con la frecuencia de la fuente de alimentación. Los arcos de soldadura típicos tienen una corriente de 1 a 1500 A con una tensión de 8 a 50 V. La intensidad del campo eléctrico en el arco es muy desigual [31].

En las regiones estrechas del cátodo y del ánodo es en órdenes de magnitud mayor que en la columna del arco, donde no supera varios voltios por un milímetro. Por lo tanto, la densidad volumétrica del calor que se genera en el arco es muy desigual, lo que da lugar a una temperatura no uniforme con grandes gradientes

El tungsteno y el carbono se utilizan como electrodos no consumibles. El molibdeno y el tántalo también son refractarios, pero se utilizan en casos excepcionales. La función de trabajo (la menor energía necesaria para extraer un electrón del metal) del tungsteno toriado es menor que la del tungsteno puro. Por lo tanto, la caída de tensión en el cátodo y, en consecuencia, la temperatura de la región catódica son relativamente bajas. La punta del electrodo no se funde y mantiene su forma inicial afilada. El estado del arco (campo de temperatura, densidad del plasma, potencial eléctrico, velocidad, presión, densidad de corriente, etc.) depende del material de los electrodos, del entorno del gas (composición y presión), de la distancia entre los electrodos, de la corriente y de muchos otros factores, como se observa en la Figura 1-9 [35].



Figura 1-9: Distribución de Potencial eléctrico, (Intensidad de corriente 60A) [35]

Considerando el arco axisimétrico estable, que inflama en argón entre un electrodo de tungsteno toriado y un ánodo de cobre refrigerado por agua . El campo de temperatura del ánodo depende del estado del arco, que a su vez depende de las condiciones de las superficies de contacto arco-ánodo y arco-cátodo.

Al resolver este complejo problema se distinguen cinco regiones: cátodo, región catódica del arco, columna del arco, región anódica del arco y ánodo. Es necesario considerar los complicados fenómenos físicos en la región del electrodo (corriente electrónica y corriente iónica, conductividad térmica, etc.) y los efectos superficiales en los electrodos. La conductividad térmica y el calentamiento eléctrico se consideran en los electrodos. Hay que establecer algunas condiciones de contorno relevantes. El problema formulado es fuertemente no lineal y sólo puede resolverse de forma numérica. Las condiciones de contorno en los límites del cátodo y del arco-ánodo se finalizan mediante un método de iteración (Figura 1-10).



Figura 1-10: Temperatura en el proceso de soldadura [35]

Un resultado importante de la solución del problema es la distribución del flujo de calor desde el arco hasta el ánodo y sus componentes, (como se puede observar en la Figura 1-11). En cuanto a su forma, la curva de distribución radial del flujo de calor total se aproxima a una curva normal. Se observa que, en la proximidad del eje del arco, la entrada de energía de los electrones en el flujo de calor en el ánodo es la principal. El ánodo se calienta considerablemente debido a la conducción de calor, especialmente cuando la corriente es débil.



Figura 1-11: Flujo de Calor el proceso de soldadura

Se debe destacar que para calcular el campo de temperatura de la pieza (ánodo), hay que conocer la distribución del flujo de calor desde el arco a la pieza. El cálculo del flujo de calor del arco a la pieza se hace mucho más difícil si se considera la reacción del metal líquido del baño de soldadura durante la fusión [36].

El calor en un cuerpo sólido se conduce desde lugares con una temperatura más alta a lugares con una temperatura más baja por medio de la conducción de calor molecular.

Según las investigaciones de varios autores la ecuación de Rosenthal (quien basó sus estudios en la predicción del comportamiento de la gota de soldadura) describe el flujo de calor durante la soldadura:

$$\rho \partial \frac{\partial}{\partial t} (c_p T) + \rho \nu \nabla (c_p T) = \nabla (\mathbf{k} \nabla T) + \mathbf{s}$$
 Ecuación 1-3 [37]

Para la solución de la ecuación se toman en cuenta las siguientes consideraciones:

- El gradiente de temperatura es un gradiente cuya dirección es a lo largo de la normal de la isoterma, dirección de incremento de la temperatura. (Figura 1-12)
- La condición inicial se determina estableciendo la ley de distribución de la temperatura dentro del cuerpo en el momento inicial (t = 0) T (x, y, z, 0) = f (x, y, z)
 Ecuación 1-4 [38]

En soldadura es común asumir una distribución uniforme de temperatura con tiempo inicial 0, como T_0 , como temperatura cero y es un punto referencial.

- Las condiciones de contorno indican la interacción de la superficie del cuerpo con el medio ambiente. En el cálculo de los procesos de soldadura es habitual utilizar las llamadas condiciones de contorno de primera, segunda, tercera y cuarta clase de toda la diversidad en el cálculo de procesos de soldadura.
- Condición de frontera de primer tipo: Implica prescribir la distribución de la temperatura a lo largo de la superficie en cualquier momento. En la práctica de la soldadura, la condición del primer tipo es algo raro. Se utiliza, por ejemplo, para describir el contacto del cuerpo con abrazaderas masivas de disipación de calor.
- *Condición de frontera de segundo tipo:* Implica prescribir la densidad del flujo de calor para cada punto límite del cuerpo S como una función temporal:

$$q = \psi(x, y, z, t)$$
 Ecuación 1-5 [38]

Cuando se calculan los procesos de calor en la soldadura de cuerpos limitados, la última condición se utiliza si la transferencia de calor al medio ambiente es insignificante en comparación con los flujos de calor en el interior del cuerpo [38].

 Condición de frontera de tercer tipo: Implica rescribir el flujo de calor a través de la superficie para ser proporcional a la diferencia de temperatura entre la superficie del cuerpo Ts, y la temperatura media ambiental T∞, acorde con la Ley de Newton.

 $q = \alpha(Ts - T\infty)$ Ecuación 1-6 [38]

 α , es el coeficiente de calor de la temperatura, expresado en unidades $\frac{W}{m^2 \kappa}$. Por lo tanto, según la ley de Fourier la ecuación de flujo de calor puede expresarse como:

$$q = \psi(x, y, z, t) = \alpha(Ts - T\infty)$$
 Ecuación 1-7 [38]

El calor se transfiere desde la superficie de los cuerpos por convección y radiación. En la transferencia de calor por convección, el calor es transportado por un gas o un líquido, que están en movimiento debido a la diferente densidad de las zonas no calentadas o bajo la acción de fuerzas externas, por ejemplo, soplado de gas de aporte (Figura 1-12).

$$q = \alpha_c (Ts - T\infty)$$
 Ecuación 1-8 [38]

De la ecuación anterior α_c es el coeficiente de convección de transferencia de calor, el cual depende de la forma, tamaño y posición del cuerpo, propiedades ambientales, y propiedades del metal base.



Figura 1-12: Isoterma de la temperatura en una placa infinita de 10 mm [38]

1.9.9.1. Enfriamiento

El enfriamiento del cuerpo mediante la transferencia de calor por radiación se describe mediante la ley de Stefan- Boltzmann, según la cual la densidad del flujo de calor es:

$$q = \varepsilon C_o (T_s^4 - T_{\infty}^4) = \alpha_r (T_s - T_{\infty})$$
 Ecuación 1-9 [39],

Por lo tanto:

$$\alpha_r = \varepsilon C_o \left(T_s + T_\infty \right) \left(T_s^2 + T_\infty^2 \right)$$
 Ecuación 1-10 [39]

Donde:

ε: emisividad de la superficie, [0, 1]
C₀: es la constante de Stefan Boltzmann [5.67 x 10⁻⁸ Wm⁻²K⁻⁴]

La magnitud de ε depende de las condiciones de la superficie, en una superficie de metal pulida el coeficiente puede variar entre 0.2 a 0.4, en superficies oxidadas puede tomar un valor entre 0.6 a 0.95 [39].

La transferencia de calor total se puede representar por la siguiente ecuación:

$$q = \alpha \left(T_s + T_\infty \right)$$
 Ecuación 1-11 [38]

Donde α es igual a la suma del coeficiente de convección y de radiación.

En caso de transferencia de calor natural de la superficie del cuerpo soldado al aire ambiente a la temperatura de la superficie hasta 600 K, la mayor parte del calor se elimina por convección. A una temperatura superior, prevalece la transferencia de calor por radiación, que constituye aproximadamente el 80% de la transferencia total de calor a 1100 K [39]. Los valores recomendados del coeficiente α para calcular los campos de temperatura en las placas durante la soldadura por fusión se presentan en la Tabla 1-2.

Tabla 1-2: Valor de coeficiente de transferencia							
Magnitud, características de	Acero con	Acero superfi	cie limpia.				
la eficiencia de la	superficie limpia	Superficie of	enfriada				
transferencia de calor	y sin grasa. 💷						
	Superficie no	$\mathbf{Z} = 10 \ \mathbf{mm}$	Z = 30 mm				
	enfriada						
Contorno de contacto	50	80-90	80-90				
superficie, % o presión,							
kPa							
Coeficiente de	84-168	1680 - 2100	293 -419				
transferencia de calor α Wm ⁻² K ⁻¹							

* el valor de z es referente al espesor de la placa

Fuente: [39]

1.9.10. Cálculo de la Temperatura Durante el Proceso de Soldadura

Una característica específica de los problemas de conducción de calor en la soldadura es que, en una zona de alta temperatura, el campo de temperatura se ve afectado sobre todo por las particularidades de la entrada de calor y, en menor medida, por las condiciones de contorno.

El método de la fuente propuesto por Lord Kelvin se prefiere por su capacidad ilustrativa y su simplicidad al considerar las características de las fuentes de calor de la soldadura. Todo esto ha regido su popularidad en el cálculo de los campos de temperatura en estructuras soldadas [39].

El calor de esta fuente se disipa según la ley inherente a la misma, determinada por una ecuación de conducción de calor y unas condiciones de contorno, y no depende de la distribución inicial y de la acción de otras fuentes. Se supone que una fuente puntual instantánea en un sólido homogéneo infinito es una fuente elemental, de la que se compone cualquier fuente distribuida en el espacio y el tiempo. Esta combinación de fuente y sólido representa un principio de interés especial. El siguiente enunciado del problema corresponde a esta combinación:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right)$$
 Ecuación 1-12 [40]

Las condiciones iniciales se definen como To y Qo.

Resolviendo la ecuación diferencial se tiene la siguiente ecuación para calcular la temperatura del metal base:

$$T = To + \frac{Qo}{Cp(4\pi at)^{3/2}} \exp\left(-\frac{R^2}{at}\right)$$
 Ecuación 1-13 [40]

donde

 $R^2 = x^2 + y^2 + z^2$ es equivalente al radio volumétrico. Cp: calor específico volumétrico a: difusividad térmica Si se considera una fuente puntal sobre un sólido, el sólido está compuesto por múltiples placas delgadas de espesor h=1, al introducir calor $Q_1 = q/v$ (j/m) en el instante en que la fuente de calor atraviesa la capa. Aceptando la suposición anterior, se obtiene la ecuación a continuación:

$$T = To + \frac{q/v}{2\pi\lambda t} \exp\left(-\frac{r^2}{4at}\right)$$
 Ecuación 1-14 [41]

Donde:

 λ : conductividad térmica

r = distancia del punto de estudio sobre el eje de la fuente = $x^2 + y^2 + z^2$

v = velocidad de soldadura

t = tiempo = -x/v

1.9.10.1. Temperatura Pico

Se denomina temperatura pico a la máxima temperatura alcanzada por el sustrato. Es importante para determinar las transformaciones cristalinas. Se puede determinar a partir de una distancia r con respecto al eje de soldadura. Esta dada por la ecuación a continuación:

$$Tmax = To + \frac{1}{\pi e} \frac{Q/h}{c_p} \frac{1}{r^2}$$
 Ecuación 1-15 [41]

Donde:

Q: cantidad de calor h: espesor del metal base

1.9.10.2. Velocidad de Enfriamiento

La velocidad de enfriamiento está descrita en la ecuación 1.16, y es importante para determinar características del ciclo térmico de la soldadura, el cual está relacionado directamente con las microestructuras resultantes.

$$w = 2\pi\lambda \frac{(T-T_0)^2}{q/\nu} \qquad \qquad \text{Ecuación 1-16} \qquad [41]$$

La fórmula es aplicable a materiales base de acero con un espesor mínimo de 25 mm.

1.9.11. Ciclo Térmico de la Soldadura

El calentamiento de la unión soldada se aplica en casi todas las técnicas de soldadura. El ciclo térmico de un metal viene determinado por las dimensiones de la junta soldada, las condiciones iniciales y de contorno, las propiedades termo físicas del metal, los parámetros de la fuente de calor y la posición del metal respecto a la fuente.

Dado que las fuentes de calor de la soldadura están concentradas (por regla general, sus dimensiones son mucho menores que las del cuerpo soldado), el calentamiento del metal se caracteriza por una importante falta de uniformidad tanto en el tiempo como en el espacio.

En la soldadura por arco del acero, el gradiente de la temperatura máxima cerca de la soldadura puede alcanzar cientos de grados por milímetro. Por lo tanto, los ciclos térmicos del metal de las zonas adyacentes de la junta soldada pueden ser significativamente diferentes.

El ciclo térmico T (x, y, z, t) de un punto arbitrario x, y, z mostrado en la Figura 1-13 es típico para la soldadura de una sola pasada con una distribución de potencia simple en el tiempo y el espacio.

Se caracteriza por los siguientes parámetros principales: temperatura máxima Tmax, tiempo de permanencia del metal Δt_{T1} por encima de la temperatura preestablecida T₁, tiempo de retención del metal $\Delta t_{T2/T3}$ en el rango de temperatura T₂ -T₃ y velocidad de calentamiento y enfriamiento $\partial T/\partial t$, que es igual a la tangente del ángulo α de la inclinación de la línea tangente a la curva T(t) en el punto t.



Figura 1-13: Ciclo térmico de la soldadura en función del tiempo [38]

En la Figura 1-14 se observa que la velocidad de enfriamiento w es máxima en el eje del movimiento, es decir cuando r = 0. Cuanto más lejos esté el punto estudio r, más alta es la temperatura máxima.



Figura 1-14: Temperatura como función del tiempo y distancia de la velocidad de movimiento [38]

Para predecir la microestructura y las propiedades mecánicas del metal de la ZAT en soldadura del acero, el tiempo de enfriamiento en el rango de temperatura dado desde 800°C (1073 K) a 500°C (773 K) es requerido, mismo que se calcula con la fórmula a posteriori:

$$t_{8/5} = \frac{1}{2\pi\lambda} \eta_H Q / \nu \left[\frac{1}{773 - T_0} - \frac{1}{1073 - T_0} \right] \qquad \text{Ecuación 1-17} \qquad [39]$$

Donde, la temperatura inicial es medida en K y Q1 está en unidades W, η_h : eficiencia térmica, cuyo valor se obtiene de la Tabla 1-3.

Técnica de soldadura	Eficiencia Térmica
Soldadura por arco sumergido	1.0
Soldadura con electrodos rutilicos	0.9
Soldadura con electrodos básicos	0.8
Soldadura con electrodo consumible en Ar o He	0.75
Soldadura con electrodo no consumible en Ar o He	0.65

Tabla 1-3: Eficiencia Térmica

Fuente: [39]

1.9.12. Formación de Cordón

Si se la temperatura del material base, es posible destacar la región, calentada por encima del punto de fusión T_m , y todas sus características geométricas: longitud L_m , anchura W_m , profundidad H_m y volumen V_m del baño de soldadura y su área transversal A_m (Figura 1-15). La forma de la sección transversal de soldadura se caracteriza por la profundidad relativa de fusión H_m/W_m y el coeficiente de forma $\mu = A_m/(H_mW_m)$.



Figura 1-15: Parámetros geométricos del baño de soldadura. [38]

1.9.12.1. Eficiencia del Proceso de Fusión

Teóricamente, sólo el 48.39% de la energía de entrada se gasta en la fusión del metal, el resto se pierde por el vertido del metal líquido y el calentamiento del metal sólido [41].

1.9.12.2. Cálculo de la Sección Transversal

La sección transversal del proceso de soldadura es un rectángulo como se observa en la figura. El área puede ser calcula utilizado la siguiente ecuación:



Figura 1-16: Distribución de la temperatura y sección transversal [38]

1.9.12.3. Solidificación del Baño de Soldadura

El movimiento del frente de solidificación determina la velocidad y la dirección de la cristalización y, por consiguiente, la microestructura primaria del metal de soldadura. Por lo general, al analizar el proceso de solidificación se hacen las siguientes suposiciones:

- Los frentes de fusión y solidificación están fijados por la isoterma de liquidus T_L es constante. De hecho, durante la solidificación (a medida que la concentración de impurezas aumenta por delante del frente de solidificación), el valor T_L disminuye y, en consecuencia, la parte de la cola del baño de soldadura se extiende.
- La dirección de la fusión y el crecimiento del cristal coincide con la dirección del gradiente de temperatura G, lo que significa que no se tiene en cuenta la influencia de la orientación cristalográfica y el crecimiento competitivo. Entonces, en la superficie límite dada del baño de soldadura [38].

La microestructura primaria del metal de soldadura está relacionada con la morfología de la solidificación, que viene determinada por el estado del metal líquido sobre enfriado (distribuciones de impurezas y temperatura) por delante del frente de solidificación. Se suelen considerar cuatro casos límite de solidificación de aleaciones, estos casos se describen convenientemente en el plano $D_S/R-D_L/R$, donde D_S y D_L son los coeficientes de difusión de impurezas en las fases sólida y líquida, respectivamente, como se ilustra en la Figura 1-17. El parámetro D_L/R caracteriza la anchura de la zona de mayor concentración de la impureza por delante del frente de solidificación durante el estado estacionario de esta zona [42].



Figura 1-17: Casos límite de solidificación de aleaciones

- Caso 1 (C1). La distribución de la concentración de impurezas en cada fase es de equilibrio debido a la intensa difusión (D_S→∞ y D_L→∞) y/o al largo tiempo de difusión (R→0). Esto corresponde a los diagramas de fase.
- Caso 2 (C2). No hay difusión de la impureza en la fase sólida ($D_S = 0$). La distribución de las impurezas en la fase líquida es uniforme debido a la mezcla

mecánica ideal y a la difusión intensiva ($D_L \rightarrow \infty$). Este es el conocido modelo de cálculo de Gulliver-Scheil.

- Caso 3 (C3). No hay difusión de la impureza en la fase sólida ($D_S = 0$). La difusión se produce sólo en el líquido ($0 < D_L < \infty$).
- Caso 4 (C4). La concentración de la impureza en el líquido no cambia con el tiempo debido a la ausencia de mezcla mecánica y difusión ($D_L = 0$) [42].

Para la predicción cuantitativa, es necesario conocer el campo de concentración de la impureza en el frente de solidificación, que puede obtenerse resolviendo el problema de difusión para el cuerpo no homogéneo, teniendo en cuenta la diferente solubilidad de la impureza en las fases. La trayectoria del crecimiento de los cristales viene determinada por la forma de la superficie límite del baño de soldadura. Con este enfoque, se aceptan los siguientes supuestos físicos se aceptan las siguientes suposiciones físicas

- El frente de solidificación está fijado por la isoterma de liquidus T_L.
- La distribución del tamaño y la orientación cristalográfica de los granos son conocidas.
- El problema de solidificación es bidimensional, lo que es cierto para el caso de la soldadura de placas finas.
- Existe una selección de granos según el siguiente criterio: la tasa de crecimiento de crecimiento del grano cuya dirección cristalográfica está más cerca de la dirección del gradiente de temperatura es mayor que la del grano vecino.

Las condiciones de soldadura tienen un efecto significativo sobre la forma y la textura del metal de soldadura. La forma del baño de soldadura determina la orientación cristalográfica preferente de los granos (el ángulo γ más probable de la orientación cristalográfica de los granos). Cuanto más alargada es la forma del baño (mayor es la velocidad v), mayor es el ángulo γ . Cuanto más ancho es el baño de soldadura en relación con el tamaño de los granos del metal base, más intensa es la selección de los granos, lo que da lugar a la diferencia en la textura y, por tanto, en las propiedades entre el metal de soldadura y el metal base. La diferencia aumenta con la distancia de la interfaz de soldadura [38].

1.9.13. Predicción de la Dureza

El comportamiento de una junta soldada en condiciones externas (carga, temperatura, entorno hostil, etc.) depende de la microestructura local y de las propiedades mecánicas locales de todas las zonas de la junta soldada. Para predecir la microestructura y las propiedades, es necesario conocer los procesos térmicos en la junta soldada, es decir, resolver el problema de conducción de calor teniendo en cuenta la geometría del cuerpo, las condiciones de contorno, las condiciones de soldadura y las propiedades termo físicas del metal. Además, se supone que se conocen los ciclos térmicos de todas las zonas de la junta soldada.

Las diferentes zonas de la unión soldada están sometidas a un ciclo térmico diferente durante la soldadura. El metal en la zona de soldadura se calienta más rápido y a mayor temperatura que el metal situado a distancia de la soldadura. Como resultado, las zonas tienen diferentes propiedades metalúrgicas y mecánicas locales.

Las zonas de fusión parcial y los granos gruesos son críticos en una unión soldada de aceros de baja aleación aceros de baja aleación. El ciclo térmico va acompañado de fenómenos físicos y químicos que determinan la resistencia del metal durante y después de la soldadura, como la susceptibilidad al agrietamiento en frío y en caliente, la dureza, la resistencia y la tenacidad. Una descripción suficientemente precisa de la historia térmica de cada ZAT y punto de soldadura es el requisito básico para la modelización de las reacciones metalúrgicas.

Los aceros de baja aleación son sensibles al ciclo térmico de la soldadura. En la soldadura de varias pasadas el metal de la ZAT se recalienta, lo que determina su microestructura final y, en consecuencia, las propiedades mecánicas.

En la soldadura de aceros martensíticos de baja aleación se forma una zona de grano grueso cerca de la interfaz de soldadura ($T_{max1} = 1623$ K). Durante el enfriamiento, la austenita se descompone en martensita (si el tiempo de enfriamiento < 9 s), bainita y martensita (si 9 s < t < 50 s), bainita (si 50 s < t < 400 s) o bainita con ferrita (si t> 400 s). En este caso, la dureza HV 10 de esta zona depende en gran medida del tiempo de



enfriamiento. Si la microestructura final es totalmente martensítica, la dureza es constante [43].

Figura 1-18: Ciclos térmicos y diagramas de transformación en enfriamiento continuo de un acero de baja aleación de alta resistencia en una zona afectada por el calor de grano grueso durante la primera pasada (a) y segunda pasada (b, c) de soldadura [43]

Durante la segunda pasada, el metal de la zona de grano grueso puede calentarse y convertirse en austenita completamente, si la temperatura máxima T_{max2} es superior a la temperatura característica A_{C3} , $T_{max2} = 1233$ K > A_{C3} o parcialmente $A_{C1} < T_{max2}$ _ 1053 K < A_{C3}).En el primer caso, los productos de descomposición de la austenita incluirán martensita, bainita y ferrita con la misma dureza que antes de la primera pasada. En este último caso, la microestructura sólo se convierte parcialmente (hasta un 70%) en austenita durante el recalentamiento a T_{max2} =1053 K. Por lo tanto, el diagrama TTT es cierto sólo para la descomposición de esta austenita. Se forma una microestructura de martensita-bainita incluso bajo un enfriamiento extremadamente rápido. La temperatura de inicio de la martensita es ligeramente inferior a la de la primera pasada. La dependencia de la dureza HV10 de la velocidad de enfriamiento es muy débil [43].

La cinética de la microestructura del metal de la ZAT se vuelve más compleja si el número de pasadas es superior a dos, como en la soldadura a tope en V gruesa. En este caso, la soldadura de cada cordón posterior provoca un efecto térmico adicional tanto en el metal de las pasadas anteriores como en el metal de la ZAT. En consecuencia, el metal cambia su microestructura, es decir, su microestructura se vuelve más equilibrada. El grado de cambio de microestructura viene determinado por el ciclo térmico del metal (temperatura máxima, velocidad de enfriamiento, etc.), que puede calcularse o medirse.

En la práctica, la ZAT en la soldadura multipaso de los aceros tiene una estructura compleja no homogénea. Los límites de las zonas ZAT de dos pases adyacentes están determinados por las temperaturas máximas. En una ZAT, existen las áreas 1-4, mostradas en la Figura 1-19, que no se ven afectadas por los cordones posteriores, y las áreas 5-20, cuya estructura cambia bajo la influencia térmica de los cordones posteriores. En las zonas 1, 5-8 y 20, el metal es de grano grueso y frágil, y el factor dominante es la temperatura máxima en torno a 1600 K. En las zonas 2, 9-11 y 19, el metal es de grano fino y muy resistente. En las zonas 3, 13-16, hay riesgo de fragilidad intercrítica. La zona 16 se ve especialmente afectada, siendo inicialmente de grano grueso y convirtiéndose después parcialmente en austenita. Esto puede conducir a la disolución de partículas sensibles. El enfriamiento rápido de la austenita enriquecida en carbono conduce a la formación de martensita [44].



Figura 1-19: Zonas afectadas por el calor en la soldadura multipases [44].

De este modo, la ZAT y el metal de soldadura de las pasadas anteriores se someten a un tratamiento térmico durante la soldadura multipaso. Teniendo en cuenta la composición química de los materiales base y de soldadura, es teóricamente posible encontrar tales ciclos térmicos (optimizar las condiciones de soldadura) que conduzcan a las microestructuras y propiedades mecánicas requeridas de la unión soldada. La soldadura superficial helicoidal de sólidos cilíndricos (con rotación simultánea del cilindro y movimiento de la fuente a lo largo de la generatriz) permite obtener ciclos térmicos óptimos similares a los de las islas de soldadura multipaso.

Los ciclos térmicos del metal durante la soldadura y el tratamiento térmico normal son muy diferentes en cuanto a la duración, la temperatura máxima y la temperatura de austenización.

Las velocidades de enfriamiento del metal pueden ser diferentes en órdenes de magnitud, por lo que la microestructura y las propiedades mecánicas del metal pueden ser sustancialmente diferentes. Por lo tanto, para poder predecir la microestructura durante la soldadura, es necesario utilizar diagramas anisotérmicos de transformación tiempo-temperatura.

En la Figura 1-20 se muestran las curvas típicas de composición de la ZAT en la soldadura de aceros de baja aleación. En condiciones de enfriamiento rápido del metal (t < 1 s), el efecto de la difusión del carbono es débil, y la transformación de la austenita se produce en forma de martensita.

El papel de la difusión crece con la disminución de la velocidad de enfriamiento, se produce la transformación de bainita y se producen ferrita y perlita. A t < 60 s, la fase martensita está prácticamente extinguida, mientras que a t < 200 s la transformación de austenita se produce completamente en forma ferrítico-perlítica. Por lo tanto, es posible calcular el ciclo térmico y determinar la microestructura de la ZAT tras la soldadura de un solo paso a partir de la geometría de la unión soldada, las propiedades del metal y las condiciones de soldadura.



Figura 1-20: Microestructura constituyentes del metal ZAT después de la soldadura de baja aleación
[38]

El diagrama de descomposición de la austenita depende de la temperatura máxima. La estabilidad de la austenita aumenta a medida que aumenta la temperatura. La evaluación precisa del comportamiento del metal para las diferentes zonas de la ZAT requiere un diagrama con diferentes picos de temperatura de austenitización. Estos pueden resumirse en forma de diagramas PTCT (diagrama de temperatura pico frente a tiempo de enfriamiento) como se observa en la Figura 1-21. El diagrama indica el tipo de microestructura resultante de diferentes combinaciones de temperatura de pico de austenización T_{a max} y tiempo de enfriamiento t. En el tiempo especificado es posible encontrar la microestructura, la dureza y el tamaño de grano en función de la temperatura T_{a max}. En las líneas discontinuas se muestran las líneas con dureza similar HV 30.



Figura 1-21: Diagrama de Temperatura Pico Frente a Tiempo De Enfriamiento. [43]

La composición de fase del metal de la ZAT en el acero de soldadura depende del ciclo térmico. En la actualidad es difícil construir modelos de cálculo basados en los mecanismos físicos examinados de las transformaciones en el acero. Por lo tanto, los modelos de regresión de la formación de las fases, teniendo en cuenta la velocidad de enfriamiento, pueden utilizarse con fines prácticos. Basándose en el análisis de los diagramas CCT conocidos para los aceros de baja aleación, se propusieron modelos para evaluar la proporción de martensita M, ferrita y perlita F + P y bainita B en la estructura de la ZAT.

Con el conocimiento del historial térmico en toda la soldadura y la ZAT, se puede predecir la dureza posterior a la soldadura en cualquier parte de la zona de soldadura. Sin embargo, para ello, primero hay que dividir la soldadura en dos secciones: las zonas supercríticas de la soldadura y las zonas subcríticas de la misma. Estas regiones deben estar separadas, ya que la dureza en la zona supercrítica está impulsada por la transformación de fase, mientras que el mecanismo que controla la dureza final de la zona subcrítica es el revenido

La dureza post - soldadura de la ZAT supercrítica es una función de las fases que se forman cuando la soldadura se enfría. La predicción de las fases que se forman en la ZAT de las soldaduras por arco metálico con gas fue estudiada por Yurioka quienes relacionaron la dureza de una estructura totalmente martensítica y la dureza de una estructura totalmente bainítica con la química del material. A continuación, el estudio predijo cómo interactuaban las dos fases para desarrollar la dureza de una estructura mixta que incluyera ambas fases. Para predecir la estructura que se forma al enfriarse, compararon el tiempo de enfriamiento del material de 800 °C a 500 °C (t8/5) con el tiempo máximo de t8/5 que daría lugar a una estructura totalmente martensítica y el tiempo mínimo de t8/5 que formaría una estructura que no contiene martensita y ambos pudieron relacionarlos también con la química del material. A continuación, se indican todas las relaciones necesarias para predecir la dureza de la microestructura enfriada[45]:

$$HV_{max} = 44.2 * C + 99CE_{II} + 206 + (402 * C - 90 * CE_{II} + 80) * \arctan(x)$$

Donde x es función del carbono equivalente durante el tiempo de enfriado

$$x = \frac{\log\left(t_{\frac{8}{5}}\right) - 2.3CE_I - 1.35CE_{III} + 0.882}{1.15CE_I - 0.673CE_{III} - 0.601}$$
 Ecuación 1-20 [46]

$$CE_I = C + \frac{Si}{24} + \frac{Mn}{6} + \frac{Cu}{15} + \frac{Ni}{12} + \frac{Cr}{8} + \frac{Mo}{4}$$
 Ecuación 1-21 [46]

$$CE_{II} = C + \frac{Si}{24} + \frac{Mn}{5} + \frac{Cu}{10} + \frac{Ni}{18} + \frac{Cr}{5} + \frac{Mo}{2.5} + \frac{V}{5} + \frac{Cb}{3}$$
 Ecuación 1-22 [46]

$$CE_{III} = C + \frac{Mn}{3.6} + \frac{Cu}{20} + \frac{Ni}{9} + \frac{Cr}{5} + \frac{Mo}{4}$$
 Ecuación 1-23 [46]

1.9.13.1. Soldadura de Pases de Revenido (Temper Bead)

El procedimiento de soldadura de pases de revenido es una de las técnicas de soldadura de reparación más importantes para los recipientes a presión ferríticos de reparación para recipientes de presión ferríticos para los que es difícil realizar el tratamiento térmico posterior a la soldadura especificado.

La reparación de soldaduras mediante la técnica pases de revenido es una opción atractiva para la reparación en servicio de algunos grados de aceros ferríticos comunes y populares para recipientes a presión. La ejecución de esta técnica en el campo debe ser precisa y muy sistemática. Esta técnica se desarrolló originalmente para las empresas nucleares y fue adoptada por los códigos de diseño nuclear de ASME (Sección III) y el código de inspección en servicio Sección XI, y posteriormente fue adoptada por otros códigos de reparación de soldaduras. Debido a las diferentes exigencias de diseño y a las consideraciones de aceptación, en los últimos 30 años se han desarrollado múltiples variaciones de técnicas de reparación de cordones de templado. La Figura 1-22 muestra cómo se realizan los pases de soldadura en el proceso Temper Bead.



Figura 1-22: Pases Temper Bead [5]

1.9.14. Modelado Numérico

La naturaleza compleja del proceso de soldadura provoca la dificultad de analizar y modelar mediante métodos numéricos. Estas complejidades incluyen: propiedades materiales y térmicas que varían con temperatura, transferencia de calor transitoria con condiciones de contorno complicadas, fuentes de calor en movimiento cambios y transformaciones de fase, estados de tensión residual complejos y las dificultades para realizar mediciones experimentales a altas temperaturas. Además de estas complejidades, la modelización por elementos, el modelado por elementos finitos del proceso de soldadura debe incluir complejas interacciones termomecánicas, transformaciones metalúrgicas, depósito de material y fuentes de calor en movimiento. La predicción precisa del ciclo térmico en la unión soldada es el primer paso para predecir las tensiones residuales. La predicción del campo de temperatura requiere un análisis no lineal y tridimensional con propiedades de material dependientes de la temperatura. Las fuentes de calor en movimiento se utilizan para generar los campos de temperatura durante el proceso de soldadura y el depósito de material se implementa utilizando una variedad de medios. El historial de temperaturas se utiliza para el

cálculo de las tensiones térmicas y los campos de desplazamiento durante y después del proceso de soldadura . En otras palabras, una vez conocido el historial térmico, se debe calcular la deformación plástica debida a la expansión y contracción térmica . En la figura 1.8 se muestra una muestra de la distribución de tensiones residuales predicha por una simulación de soldadura.



Figura 1-23: Distribución de esfuerzo Residual en una Junta en T de Aluminio [25]

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA.

2.1. Recursos Materiales

2.1.1. Materiales

2.1.1.1. Probetas de Acero ASTM A 743 grado CA -6 NM.

Según la norma ASTM el acero es una aleación de bajo carbono de estructura cristalina martensítica, en la cual la letra C revela que es resistente a la corrosión a temperaturas inferiores a 650°C, la letra A refiere a la relación de los aleantes cromo y níquel, el número 6 indica el porcentaje de carbono (al dividirlo para 100).

Composición wt%							
Carbono	Manganeso	Silicio	Fósforo	Azufre	Cromo	Níquel	Molibdeno
máx.	máx.	máx.	máx.	máx.			
0.06	1	1	0.04	0.03	11.5 -	3.5 –	0.4 - 1
					14.00	4.5	

Fuente: [22]

Tabla 2-2: Propiedades mecánicas de la aleación CA6-NM según ASTM A743.

Resiste tensión	encia a la , mínima	Resiste flue mín	encia a la encia, nima	Elongación 2 pulg. (50	Reducción de
(ksi)	(MPa)	(ksi)	(MPa)	mm) minimo %	area, minimo %
110	775	80	550	15	35

Fuente: [22]



Figura 2-1: Placas Soldadas, Probetas 1, 2, 3, y 4

Fuente: Autor

2.1.1.2. Electrodo ER-410 Ni-Mo

El electrodo ER-410 Ni-Mo está fabricado para procesos de soldadura en los que el material base posea características similares referentes a su composición química. Entre las recomendaciones del fabricantes se tiene que la temperatura de precalentamiento no sea menor a 150°c y que la temperatura de tratamiento térmico no exceda los 620°C.

Tabla 2-3: Composición química del metal de	e aporte martensítico
---	-----------------------

Composición wt%								
С	Cr	Ni	Мо	Mn	Si	Р	S	Cu
0.06	11.0- 12.5	4.05- 5.0	0.4- 0.7	0.6	0.5	0.3	0.3	0.75

Fuente:[21]

2.1.2. Equipos

2.1.2.1. Soldadora eléctrica para proceso GTAW

La soldadura por arco de gas-tungsteno (GTAW) es un proceso que funde y une metales calentándolos con un arco establecido entre un electrodo de tungsteno no consumible y los metales. La antorcha que sostiene el electrodo de tungsteno está conectada a un cilindro de gas de protección, así como a un terminal de la fuente de energía. El electrodo de tungsteno suele estar en contacto con un tubo de cobre refrigerado por agua, llamado tubo de contacto. Esto permite que tanto la corriente de soldadura de la fuente de energía entre en el electrodo como que éste se enfríe para evitar el sobrecalentamiento. La pieza de trabajo está conectada al otro terminal de la fuente de energía a través de un cable diferente. El gas de protección pasa por el cuerpo de la antorcha y es dirigido por una boquilla hacia el baño de soldadura para protegerlo del aire. La protección contra el aire es mucho mejor en GTAW que en SMAW porque normalmente se utiliza un gas inerte como el argón o el helio como gas de protección y porque el gas de protección se dirige hacia el baño de soldadura. Por esta razón también se denomina soldadura con gas inerte de tungsteno (TIG).



Figura 2-2: Soldadura GTAW

Fuente: Autor

2.1.2.2. Durómetro

El Equipo de Proceq permite la inspección portátil de la dureza de casi cualquier objeto, piezas pulidas y superficies tratadas térmicamente. Las mediciones de dureza se realizan mediante el método de ensayo de rebote dinámico según Leeb, el ensayo de dureza Rockwell portátil estático y el método de impedancia de contacto ultrasónico (UCI). Los robustos durómetros para ensayos no destructivos de metales, de fabricación suiza, están diseñados para realizar ensayos de dureza portátiles en el laboratorio, en el taller, en las instalaciones de producción o in situ.



Figura 2-3: Durómetro

Fuente: Autor

2.1.2.3. Microscopio Óptico

El microscopio óptico, a menudo denominado "microscopio óptico de luz", es un tipo de microscopio que utiliza la luz visible y un sistema de lentes para ampliar las imágenes de pequeñas muestras. Los microscopios ópticos son el diseño más antiguo de los microscopios y posiblemente fueron diseñados en su forma compuesta actual en el siglo XVII. Los microscopios ópticos básicos pueden ser muy sencillos, aunque hay muchos diseños complejos que pretenden mejorar la resolución y el contraste de las muestras. Históricamente, los microscopios ópticos eran fáciles de desarrollar y son populares porque utilizan luz visible, por lo que las muestras pueden ser observadas directamente por el ojo.

Recursos Digitales

- Ansys Research
- Clemex
- Microsoft Office

2.2. Metodología

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo, además se emplearán métodos teóricos y empíricos como se observa en el diagrama de flujo, adicional a ello se empleará una metodología teórica y práctica que conllevarán al analizará la dureza del acero después de la soldadura, de esta forma se estipula el mejor proceso que proporcione el menor incremento de dureza, y la mejor estructura cristalina. Los estudios se desarrollarán en el Centro de Investigación y Recuperación de Turbinas Hidráulicas y Partes Industriales CIRT que es parte de CELEC EP.

2.2.1. Nivel o Tipo De Investigación

Histórico, lógico: Histórico debido a que se conocerán la evolución y avances de la soldadura de revenido. Lógico: reproduce los aspectos más importantes de las investigaciones consultadas

Inductivo, deductivo: Inducción, se estudiarán las investigaciones realizadas en el contexto macro y micros para establecer los hallazgos, además de las investigaciones en la modelación y obtención de condiciones de frontera. Deductivo: con las conclusiones generales se aportará para el desarrollo de esta investigación particular, adicional a ello con los resultados del modelo, se llegará a la conclusión del mejor proceso

Análisis y Síntesis: Análisis: Descomposición del tema en sus partes que facilite la comprensión de variables, descomposición de las etapas del procedimiento para el control de las variables en el procedimiento, descomposición del tema en sus partes que facilite la comprensión de variables, se descompondrán los estudios experimentales y los resultados del modelado. Síntesis: Se establece como se relacionan las variables entre sí, se elabora la síntesis al elaborar un procedimiento general para la el proceso de manufactura en la reparación del rodete, se establece como se relacionan las variables entre sí, para comprender el proceso de soldadura, se unirán las partes analizadas y se descubrirán las características esenciales para llegar a las conclusiones y propuesta

Experimentación: Se estudiará el proceso de revenido, en el cual se establecerán las condiciones adecuadas para conocer el comportamiento del objeto, para la comprobación de la hipótesis.

Observación Científica: Permitiendo conocer la realidad del proceso de soldadura de revenido

Medición: Se tomarán datos numéricos para posteriormente realizar la comprobación de la hipótesis

Modelación: Se creará un modelo numérico abstracto para explicar la realidad del proceso de soldadura

Método numérico: Se realizarán un procedimiento, para obtener de manera virtual, soluciones al proceso de soldadura.

2.3. Operacionalización de variables

Variable Independiente.

Proceso de soldadura de pases de revenido

CONCEPTO	CATEGORÍAS	INDICADORES	ÍNDICE	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
La soldadura es		Velocidad de	150 - 2005	Observación directa.
un proceso en el		Avance	mm/min	Bibliográfica.
cual se realiza la				Método experimental
unión de dos				Ensayos preliminares.
materiales, con o				Panel de control.
sin la fusión de				
un material de	Parámetros del	Intensidad de		Observación directa.
aporte con o sin	Proceso de	corriente en el	160 A	Bibliográfica.
la presencia de	Soldadura	primer pase		Método experimental
una presión				Ensayos preliminares.
externa				Panel de control.
		Intensidad de		Observación directa.
		corriente pases	150 – 200 A	Bibliográfica.
		subsecuentes		Método experimental
				Ensayos preliminares.
				Panel de control.

Tabla 2-4: Operacionalización Variable Independiente

Fuente: Autor

Variable Dependiente

Características de la zona térmicamente afectada.

CONCEPTO	CATEGORÍAS	INDICADORES	ÍNDICE	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
La zona	Propiedades Mecónicas	Dureza	285 HBW	Ensayo de laboratorio.
afectada es una	Wiecameas			Norma ASTM A370
porción del				Durómetro
material que se				Observación directa.
encuentra entre la zona de fusión				Bibliografica
por el proceso				Ensayo de laboratorio.
de soldadura y el	Distribución	Flujo de	0.0315 –	Ecuaciones de cálculo
límite del	de Calor	Calor	0.75 V 1/m a 1[25]	Norma ASTM A743
sustrato o material base			KJ/mol[33]	Observación directa
material suse				Bibliográfica
		Temperatura	1400 - 1750	
			K[35]	
				Ensayo de laboratorio.
				Norma ASTM A743
	Metalurgia de	Estructura	Martensita	Microscopio electrónico
	la soldadura	cristalina	revenida	Observación directa.
				Bibliográfica

Tabla 2-5. Operacionalización y anabie Dependición	Tabla 2-5:	Operacional	lización Va	riable De	pendiente
---	------------	-------------	-------------	-----------	-----------

Fuente: Autor

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

2.4.1. Población

En el sector de generación eléctrica el material base utilizado ampliamente en las manufacturas de componentes de la turbina hidráulica es el acero inoxidable ASTM A 743 grado CA -6 NM. En la presente investigación la población investigativa será el acero inoxidable utilizado en los rodetes de turbina Pelton, enfocado en el proceso de

soldadura de recuperación. Para ello se utilizarán muestras de material base y se realizarán pruebas de soldadura para estudiar el efecto en las propiedades mecánicas.

2.4.2. Muestra

Se realizará un muestreo no probabilístico debido a que se seleccionarán las muestras basadas en el criterio de un modelo experimental factorial, en el cual se establecen los parámetros variacionales.

Se estudiarán los efectos de la soldadura en la zona térmicamente afectada y la distribución de calor, para lo cual se variarán parámetros del proceso como amperaje y número de pasos. Una vez a ello se realizarán ensayos no destructivos en el material base, para evaluar la dureza y visualizar la microestructura resultante.

Mediante el diseño experimental factorial se garantiza una distribución ortogonal de los factores y un nivel de confiabilidad del 95%, en el cual se obtienen las siguientes combinaciones:

$$n = m * (VA. * IPP* IPS) = 3* (2* 1 * 2) = 3*4 = 12$$

Donde VA es la velocidad de avance IPP es la intensidad de corriente en el primer pase IPS intensidad de corriente en pases subsecuentes

En la tabla 2-6, se muestran las combinaciones posibles del presente estudio.

Material Base	Proceso de	Velocidad de	Amj	peraje (A)
	Soldadura	Avance (mm/min)	Primer Pase	Pases Subsecuentes
		150	160	160
Acero Inoxidable ASTM A 743 grado CA - 6 NM	CT A UZ	150	100	200
	GIAW	200	1.00	160
		200	160	200

Fuente: Autor

2.5. Proceso

En el siguiente diagrama de flujo se observa la metodología a desarrollarse en el presente estudio de investigación, en el cual se encuentran los pasos secuenciales para el cumplimiento de los objetivos.





2.6. Recolección de la Información

La recolección de la información es concordante con la operacionalización de variables, por lo cual se realizarán experimentos para toma de datos variando los parámetros del proceso de soldadura de recuperación en acero inoxidable martensita ASTM A743 grado CA6-NM, de las cuales se obtendrán datos referentes a la temperatura obtenida en el proceso, para comparar con los resultados obtenidos en el modelo numérico, referente a la distribución de calor, además se obtendrán resultados de las propiedades mecánicas después del proceso de soldadura, para analizar y alcanzar mejores características mecánicas.

El registro se hará un diario de campo y fichas técnicas, además de bitácoras en las cuales se registrará sucesos importantes observados, así como los resultados de las

pruebas de laboratorio; igualmente para comparar con los registros obtenidos de la búsqueda bibliográfica.

2.7. Procesamiento de la información

2.7.1. Plan de procesamiento

Para el procesamiento de la información se planeó los siguientes pasos enlistados a continuación:

- 1. Recolección de información sobre el parámetro y proceso de soldadura de recuperación para un acero inoxidable ASTM A743 grado CA6-NM.
- 2. Realización de un modelo numéricos para la obtención de la distribución de calor, mediante el Método de Elementos Finitos.
- 3. Realización del proceso experimental:
 - a. Selección de los parámetros para cada experimento.
 - b. Preparación de las probetas.
 - c. Realización de la soldadura según WPS.
 - i. Recolección de la temperatura inicial y temperatura final.
 - ii. Control de la velocidad de pases.
 - d. Limpieza de impurezas y escoria.
 - e. Inspección visual del cordón para detección de imperfecciones y defectos.
 - f. Realización del ensayo de dureza
 - g. Elaboración del ensayo metalográfico.
- 4. Tabulación de resultados
- 5. Comparación de los resultados experimentales con el modelo numérico.
- 6. Determinación de los parámetros que proporcionen mejores propiedades mecánicas acordes con el trabajo realizado por el material base.

CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Análisis y Discusión de los Resultados

3.1.1. Recopilación de datos preliminares

3.1.1.1. Características del Material Base y Material de Aporte

Mediante un diseño experimental se caracterizarán las propiedades mecánicas del acero inoxidable ASTM 743 grado CA6-NN, para establecer las diferencias entre estas y las propiedades obtenidas sin variación de los parámetros. Adicional a ellos se compararán los resultados con el modelo numérico, que servirá de base para futuras reparaciones en campo.

El material base, en el cual se va a estudiar los efectos de la soldadura de revenido, haciendo hincapié en la metalurgia de la soldadura, utilizando un proceso de soldadura GTAW, con material de aporte electrodo ER 410 NiMo.

Para ello se ha planteado la preparación de 12 probetas, cuyas dimensiones se muestran en la figura a continuación:



Figura 3-1: Probetas para el Diseño Experimental
Las probetas se obtendrán de bloques de acero martensítico, los cuales se someterán a corte y posteriormente a maquinado para la obtención de la ranura.

Con los datos de la composición química del material base se calcula el Cromo Equivalente del material base y material de aporte, y la aplicación del Diagrama de Constitución de Schaeffler se obtiene la estructura resultante en el cordón de soldadura.

Material Base:

Tabla 3-1: Composición d	química del	material base
--------------------------	-------------	---------------

Carbono	Magnesio	Silicio	Fósforo	Azufre	Cromo	Níquel	Molibdeno
0.044	0.6	0.587	0.04	< 0.0035	12.02	3.805	0.507

Cr equivalente = % Cr+ % Mo + 1.5 % Si + 0.5 % Nb [47]
Cr equivalente =
$$12.02 + 0.507 + 1.5(0.578) + 0.5(0.01)$$

Cr equivalente = 13.41
Ni equivalente = % Ni + 30 % C + 30% N + 0.5 % Mn [47]
Ni equivalente = $3.805 + 30(0.044) + 0.5(0.6)$
Ni equivalente = 5.425

Material de Aporte:

Carbono	Magnesio	Silicio	Fósforo	Azufre	Cromo	Níquel	Molibdeno	Cobre				
0.02	0.7	$0.7 \qquad 0.45 \qquad < 0.02 \qquad < 0.01 \qquad 12.3 \qquad 4.2 \qquad 0.5 \qquad ($										
Cr	equivalente	e = % C Cr equ	r+ % Mo uivalente	+ 1.5 % = 12.3+ (Si + 0.5 9).5+ 1.5(0	% Nb 0.45)	[47]]				
Cr equivalente = 13.475												
Ni equivalente = $\%$ Ni + 30 $\%$ C + 30 $\%$ N + 0.5 $\%$ Mn [47]												
Ni equivalente = $4.2 + 30(0.02) + 0.5(0.7)$												
Ni equivalente = 5.15												

En el Diagrama de Schaeffler de la figura 3-2, se observa que el punto de color celeste, representa el material Base, y el punto de color naranja, representa al material de aporte, son muy cercanos, por lo cual existe poco predominio de la dilución del proceso de soldadura. Adicional se puede observar que la estructura resultante tendrá una estructura cristalina similar a las del material base.



Figura 3-2: Diagrama de Schaeffler

Utilizando la expresión de Seferian, la cantidad de ferrita delta esperada en el metal de soldadura es:

Ferrita delta = $3(13.45 - 0.93 \times 5.3 - 6.7)$

Ferrita delta = 5.46 %

3.1.1.2. Parámetros del Proceso de Soldadura

El proceso de soldadura de recuperación para rodetes tipo Pelton se realizará por soldadura por arco con protección gaseosa, conocido comúnmente como GTAW, en el cual se utilizará como material de aporte electrodo de acero inoxidable ER 410 NI-MO según se establece en la norma AWS 5.9, y una protección gaseosa de argón al 99.99%.

Conforme a las recomendaciones para prevenir la fisuración inducida por hidrógeno y reducir la acumulación de tensiones se realizó precalentamiento entre 80 y 120 °C. Se verifica cuál es la temperatura máxima de precalentamiento en base a la composición química y el espesor del metal base aplicando el método de Seferian.

$$T_p = 350\sqrt{C_T - 0.25}$$

Donde:

Tp: Temperatura de precalentamiento.

CT: Carbono total equivalente

$$C_{T} = C_{q} + C_{e} = C_{q} (1 + 0.005e)$$
$$Cq(\%) = C + \frac{Mn + Cr}{9} + \frac{Ni}{18} + \frac{7Mo}{90}$$

Donde:

Cq: Carbono equivalente químico.

Ce: Carbono equivalente del espesor.

e: Espesor (mm).

$$Cq(\%) = 0.044 + \frac{0.6 + 12.02}{9} + \frac{3.805}{18} + \frac{7 * 507}{90}$$
$$Cq(\%) = 1.697$$
$$C_{T} = 1.858 \%$$

$$T_p = 350\sqrt{1.858 - 0.25}$$

 $T_p = 443.86^{\circ}C$

Para el control de la temperatura de interpase, se calcula las temperaturas de inicio y final de transformación martensítica Ms y Mf.

Ms = 539 - 423x(0.044) - 30.4x(0.6) - 12.1x(12.02) - 17.7x(3.805) - 7.5x(0.507)

$$Ms = 285.56 \ ^{\circ}C$$

$$Mf \cong Ms - 130^{\circ}C = 285.56 - 130^{\circ}C = 155.56^{\circ}C.$$

La temperatura de interpase debe estar por debajo de 285 °C durante la soldadura.

En el Anexo B, se muestran los WPS de los procesos de soldadura a realizarse, en los cuales se establecen los parámetros para cada diseño.

3.1.1.3. Ejemplo de Cálculo

Ancho de ZAT

A continuación, se realizarán los ejemplos de cálculo para la Probeta 1, Pase 1.

En el proceso GTAW, la eficiencia de aporte de calor es alrededor del 50%

Energía de Entrada

$$Q = \frac{\eta * I * V}{v}$$

$$Q = \frac{0.5 * 160A * 11V}{150\frac{mm}{min} * \frac{1\min}{60s} * \frac{1m}{1000mm}} = 352000 J/m$$

Ancho de ZAT

$$r = \left(\frac{2}{\pi e}\right)^{1/2} \frac{Q}{2*h*\rho*C_p(T_p - To)}$$

Para el acero ASTM A743, las temperaturas pico del ciclo térmico son: 1495°C, 730°C y la temperatura inicial es 80°C.

$$ri = \left(\frac{2}{\pi e}\right)^{1/2} \frac{352000 J/m}{2*0.010m*3496000 J/m^3 (1495 - 80)^\circ C}$$

ri = 0.00172 m = 1.72 mm

$$rf = \left(\frac{2}{\pi e}\right)^{1/2} \frac{352000 J/m}{2 * 0.010m * 3496000 J/m^3 (730 - 80)^{\circ}C}$$
$$rf = 0.003765 \ m = 3.76 \ mm$$
Ancho ZAT : rf - ri

$$= (3.76 \text{ mm} - 1.72 \text{ mm}) = 2.044 \text{ mm}$$

Se estima según los cálculos realizados que el ancho de la ZAT sea alrededor de 2.044 mm.

Temperatura de Soldadura

$$T = To + \frac{q/\nu}{2\pi\lambda t} \exp\left(-\frac{r^2}{4at}\right)$$

La ecuación anterior se puede escribir en función de la potencia térmica efectiva, resultando en:

$$T = To + \frac{q/\nu}{h(4\pi\lambda\rho Cpt)^{1/2}} \exp\left(-\frac{r^2}{4\alpha t}\right)$$

La conductividad térmica del acero ASTM A743 Grado CA6NM es 31 W/mK

La difusividad térmica = conductividad /(densidad * calor específico) = 8.86×10^{-6} m/s

Para el cálculo de R, z = 0, ya que el calor se propaga a lo largo de la superficie

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

 $r = \sqrt{(-60mm)^2 + 0^2}$; tomando en el eje de la soldadura

r = 60 mm = 0.06 m

$$T = (80 + 273)K$$

$$+ \frac{352000J/m/(\frac{150mm}{min})}{0.010m(4\pi * \frac{14W}{mK} * 3496000\frac{J}{m^{3}K} * 24s)^{1/2}} \exp\left(-\frac{0.03^{2}}{4 * \frac{8.87x10^{-6}m}{s} * 24s}\right)$$

$$T = 358.67 K$$

$$T = 85.67^{\circ}C$$

La temperatura calcula es la obtenida en un tiempo de soldadura de 24 s, que equivale a una distancia de soldadura de 60mm.

En el presente estudio se mostrarán las temperaturas obtenidas por los diferentes pases y a diferentes distancias con respecto al eje de la fuente de soldadura.

Temperatura Pico

Para x = 60 mm

$$Tmax = To + \frac{1}{\pi e} \frac{Q/h}{c_p} \frac{1}{r^2}$$

$$Tmax = (80 + 273)K + \frac{1}{\pi e} \frac{352000J/m/0.010m}{3496000J/m^3K} \frac{1}{(0.06)^2m^2}$$

$$Tmax = 680.51 K$$

$$Tmax = 407.51 \,^{\circ}C$$

Velocidad de Enfriamiento

$$w = 2\pi\lambda \frac{(T-To)^2}{q/v}$$
$$w = 2\pi * \frac{31W}{mK} \frac{(89.08-80)^2}{\frac{880W}{150 \frac{mm}{min} * \frac{1min}{60s} * \frac{1m}{1000m}}}{w = 0.02 \, m/s}$$

Tiempo de Enfriamiento

$$t_{\frac{8}{5}} = \frac{1}{2\pi\lambda} \eta_H Q / \nu \left[\frac{1}{773 - To} - \frac{1}{1073 - To} \right]$$

El valor de η_H se obtiene de la tabla 1.3

$$t_{8/5} = \left(\frac{1}{2 * \pi * \frac{31J}{mK}}\right) 1 * 352000 J/m/2.5 \times 10^{-3} m \left[\frac{1}{773 - (273 + 80)} - \frac{1}{1073 - (273 + 80)}\right]$$

$$t_{8/5} = 1.79s$$

El tiempo de enfriamiento desde una temperatura 1073 K a 773 K, es un parámetro predictor de la microestructura a obtener, un intervalo de tiempo cercano a entre 1 a 10 segundos predice una microestructura martensítica, estructura que se obtendrá en este caso de estudio.

Análisis Dimensional de Soldadura

Longitud de baño de soldadura

La temperatura de fusión del material base es 1530°C

$$L = \frac{q}{2\pi\lambda Tm}$$

$$L = \frac{880W}{2\pi * \frac{31W}{mK} * (1530 + 80)K}$$

$$L = 0.0029 m = 2.95 mm$$

Penetración del Baño de Soldadura

$$h_b = \frac{q}{8\pi\lambda Tm}$$

$$h_b = \frac{880W}{10\pi * \frac{31W}{mK} * (1530 + 80)K}$$

$$h_b = 0.0018 \ m = 1.8 \ mm$$

Ancho del Baño de Soldadura

$$A_m = 2 \frac{1}{\sqrt{2\pi e}} \frac{q/(vh)}{c_p(Tm - To)} h$$

$$A_m = 2 \frac{1}{\sqrt{2\pi e}} \frac{352000 J/m/(150 \frac{\text{mm}}{\text{min}} * \frac{1\text{min}}{60s} * \frac{1\text{m}}{1000\text{m}})(0.01\text{m})}{349600 \frac{J}{\text{m}^3 K} (1530 - 80) K} * 0.02\text{m}$$

$$A_m = 13.44 \ mm$$

Predicción Dureza

$$CE_{I} = C + \frac{Si}{24} + \frac{Mn}{6} + \frac{Cu}{15} + \frac{Ni}{12} + \frac{Cr}{8} + \frac{Mo}{4}$$
$$CE_{I} = 0.06 + \frac{1}{24} + \frac{1}{6} + \frac{4}{12} + \frac{12.75}{8} + \frac{0.7}{4}$$
$$CE_{I} = 2.20$$

$$CE_{II} = C + \frac{Si}{24} + \frac{Mn}{5} + \frac{Cu}{10} + \frac{Ni}{18} + \frac{Cr}{5} + \frac{Mo}{2.5} + \frac{V}{5} + \frac{Cb}{3}$$

$$CE_{II} = 0.06 + \frac{1}{24} + \frac{1}{5} + \frac{4}{18} + \frac{12.75}{5} + \frac{0.7}{2.5}$$

$$CE_{II} = 3.35$$

$$CE_{III} = C + \frac{Mn}{3.6} + \frac{Cu}{20} + \frac{Ni}{9} + \frac{Cr}{5} + \frac{Mo}{4}$$

$$CE_{III} = 0.06 + \frac{1}{3.6} + \frac{4}{9} + \frac{12.75}{5} + \frac{0.7}{4}$$

$$CE_{III} = 3.51$$

$$x = \frac{\log\left(t_{\frac{8}{5}}\right) - 2.3CE_{I} - 1.35CE_{III} + 0.882}{1.15CE_{I} - 0.673CE_{III} - 0.601}$$

$$x = \frac{\log(1.79) - 2.3 * 2.20 - 1.35 * 3.50 + 0.882}{1.15 * 2.20 - 0.673 * 3.50 - 0.601}$$
$$x = 20.29$$

 $HV_{max} = 44.2 * C + 99CE_{II} + 206 + (402 * C - 90 * CE_{II} + 80) * \arctan(x)$

$$HV_{max} = 44.2 * 0.06 + 99 * 3.35 + 206 + (402 * 0.06 - 90 * 3.35 + 80)$$

* arctan (20.259)

$$HV_{max} = 293.70$$

A continuación, se muestran las tablas de resultados de cálculo de temperatura de los diferentes experimentos realizados:

3.1.1.4. Energía Térmica de Soldadura

En la Tabla 3-4 se encuentran los parámetros de soldadura y en la Tabla 3-4 se encuentran calculas la energía térmica de entrada además de la potencia de soldadura para cada una de las probetas.

PORBETA	VOLTAJE (V)	INTENSIDAD DE CORRIENTE (A)	VELOCIDAD DE AVANCE (mm/min)	VOLTAJE (V)	INTENSIDAD DE CORRIENTE (A)	VELOCIDAD DE AVANCE (mm/min)
P01	11	160	150	11	160	150
P02	11	160	150	11	200	150
P03	11	160	200	11	160	200
P04	11	160	200	11	200	200

Tabla 3-3: Parámetros de Soldadura

Fuente: Autor

		PF	RIMER	PASE				PASES	5 2-n	
PORBETA	VOLTAJE (V)	INTENSIDAD DE CORRIENTE (A)	VELOCIDAD DE AVANCE (mm/min)	POTENCIA TÉRMICA EFECTIVA (W)	ENERGÍA TÉRMICA (J/S)	VOLTAJE (V)	INTENSIDAD DE CORRIENTE (A)	VELOCIDAD DE AVANCE (mm/min)	POTENCIA TÉRMICA EFECTIVA (W)	ENERGÍA TÉRMICA (J/S)
P01	11	160	150	880	352000	11	160	150	880	352000
P02	11	160	150	880	352000	11	200	150	1100	440000
P03	11	160	200	880	264000	11	160	200	880	264000
P04	11	160	200	880	264000	11	200	200	1100	330000

Tabla 3-4: Energía de Entrada Probetas

Fuente: Autor

3.1.1.5. Ancho Zona Térmicamente Afectada

Se ha calculado el ancho de la Zona Térmica Afectada de las diferentes probetas, lo cual se muestra en la Tabla 3-5.

# de Pase de Soldadura	Probeta 1	Probeta 2	Probeta 3	Probeta 4
Pase 1	2,044	2,044	1,53	1,53
Pase 2	1,703	2,13	1,28	1,6
Pase 3	1,46	1,83	1,1	1,37
Pase 4	1,28	1,6	0,96	1,2
Pase 5	1,14	1,42	0,85	1,07
Pase 6	1,02	1,28	0,77	0,96
Pase 7	0,93	1,16	0,7	0,87
Pase 8	0,85	1,06	0,64	0,8

Tabla 3-5: Ancho de Zona Térmica Afectada

Las probetas 1 y 3 tienen una intensidad de corriente de primer pase e interpase de 160 A; las probetas 2 y 4 en cambio tienen una intensidad de corriente de primer pase de 160 A e interpase de 200 A. Adicionalmente las probetas 1 y 2 poseen una velocidad de avance de soldadura menor a la de las probetas 3 y 4. Con este preámbulo se puede observar que a mayor intensidad de corriente el ancho de ZAT aumentará, por lo que es importante que el amperaje del primer pase sea bajo, de este modo no se afectará el sustrato; por el contrario una mayor velocidad de avance reduce el ancho de la ZAT al reducir la energía térmica, como se muestra en la Figura 3-3



Figura 3-3: Ancho ZAT

3.1.1.6. Distribución de Temperaturas

PROBETA 1

			PR	OBETA #1			
CARACT	TERÍST	TICAS DE SO	LDADURA	CARACTER	IAL BASE		
Amperaje	160 (A)	Velocidad de avance	150 mm/min	Temperatura inicial del material base	80°C	Conductividad Térmica	31 W/mK
Voltaje	11 (V)			Espesor	10 mm	Difusividad Térmica	8,9E-06
Eficiencia de térmica	0,5					Conductividad volumétrica	3496000 J/m3K

Tabla 3-6: Propiedades Mecánicas y Físicas Probeta 01

Fuente: Autor

En el primer pase el espesor del material base es igual a 10mm. Se estima un total de 8 pases

Tabla 3-7: Temperaturas calculadas en función de la distancia al eje de soldadura. Probeta 01, Primer Pase

Curva 1, y = 0 mm														
x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
T(°C)	85,67	92,57	108,4	146,5	244,7	551,4	686,8	776,1	886,7	1028	1218	1490	1932	2891

Curva 2, y = 1 mm														
x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
T(°C)	85,67	92,56	108,4	146,3	244,1	548,1	681,5	769,1	877,3	1015	1198	1457	1868	2700

Curva 3, y = 2 mm														
x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
T(°C)	85,65	92,5	108,2	145,8	242,4	538,3	665,8	748,6	849,7	976,3	1140	1363	1689	2200

Curva 4, y = 3 mm														
x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
T(°C)	85,61	92,41	108	145,1	239,6	522,4	640,5	715,8	805,8	915,3	1051	1221	1429	1571

x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
T(°C)	85,57	92,29	107,7	144	235,7	501,1	607	672,5	748,5	836,8	938,1	1048	1134	1345

					(Curva 6	y = 5	mm						
x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
T(°C)	85,51	92,14	107,2	142,7	230,8	475,2	566,8	621,2	681,4	746,6	812,3	863	848	563

Curva 5, y = 4 mm

Fuente: Autor



Figura 3-4: Gráfica Temperatura vs. Distancia x, Probeta 01

Fuente: Autor

La temperatura más elevada se encuentra en el punto más cercano a la fuente de soldadura, a medida que la distancia aumenta, la temperatura disminuye, de igual manera a mediad que la fuente se acerca más al material base, reduciendo la distancia de arco se obtiene la mayor temperatura. En la Figura 3-4, se observa que la curva 01 tiene picos más altos de temperatura.

Temperaturas Obtenidas en Probeta #1, por Pases

A posteriori se observan los resultados de la temperatura, producto de la soldadura GTAW, para la probeta #1, se observarán y compararán las diferentes temperaturas dependiendo del número de pase.

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		85,67	92,57	108,45	146,46	244,72	551,37	686,79	776,06	886,74	1.028,27	1.217,62	1.489,54	1.932,40	2.891,00
2		84,73	90,48	103,70	135,39	217,26	472,81	585,66	660,05	752,28	870,23	1.028,02	1.254,62	1.623,67	2.422,50
3		84,05	88,98	100,32	127,47	197,66	416,69	513,42	577,19	656,24	757,34	892,59	1.086,82	1.403,14	2.087,86
4		83,55	87.86	97,78	121,54	182,95	374,61	459,25	515,04	584,21	672,67	791,01	960,96	1.237,75	1.836,87
5	T(°C)	83.15	86.99	95.80	116.92	171.51	341.87	417.11	466.70	528.19	606.82	712.01	863.08	1.109.11	1.641.67
6		82.84	86.29	94.22	113.23	162.36	315.69	383.40	428.03	483.37	554.14	648.81	784.77	1.006.20	1.485.50
7		82.58	85.72	92.93	110.21	154.87	294.26	355.81	396.39	446.70	511.03	597.10	720.70	922.00	1.357.73
8		82,36	85,24	91,85	107,69	148,63	276,40	332,83	370,03	416,14	475,11	554,01	667,31	851,83	1.251,25

Tabla 3-8: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 01, y = 0mm



Figura 3-5: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 0 mm, Probeta 1; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		85,67	92,56	108,40	146,31	244,14	548,06	681,47	769,09	877,31	1.015,00	1.197,75	1.456,81	1.868,25	2.699,69
2		84,72	90,46	103,66	135,26	216,78	470,05	581,22	654,24	744,43	859,16	1.011,46	1.227,34	1.570,21	2.263,07
3		84,05	88,97	100,28	127,36	197,24	414,33	509,62	572,20	649,51	747.86	878,39	1.063,44	1.357,32	1.951,21
4		83.54	87.85	97.75	121.44	182.59	372.54	455.92	510.68	578.32	664.37	778.60	940.51	1.197.66	1.717.31
5	T(°C)	83.15	86.98	95.78	116.84	171.19	340.03	414.15	462.83	522.95	599.44	700.97	844.90	1.073.47	1.535.38
6	-	82.83	86.28	94 20	113.15	162.07	314.03	380.73	424 54	478.66	547 50	638.88	768.41	974 13	1 389 84
7	-	82.58	85.71	92.91	110.14	154.61	292.76	353.40	393.22	442 42	505.00	588.07	705.82	892.84	1 270 77
8		82.36	85.23	91.83	107.63	148.39	275.03	330.61	367.12	412.21	469.58	545.73	653.67	825.11	1.171.54

Tabla 3-9: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 01, y = 1mm



Figura 3-6: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 1 mm, Probeta 1; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		85,65	92,50	108,25	145,84	242,41	538,27	665,78	748,58	849,70	976,28	1.140,20	1.363,11	1.688,84	2.200,40
2		84,70	90,42	103,54	134,87	215,34	461,89	568,15	637,15	721,42	826,90	963,50	1.149,26	1.420,70	1.847,00
3		84,03	88,93	100,18	127,03	196,01	407,33	498,41	557,56	629,79	720,20	837,29	996,51	1.229,17	1.594,57
4		83,53	87,81	97,65	121,15	181,51	366,42	446,11	497,86	561,07	640,18	742,62	881,94	1.085,53	1.405,25
5	T(°C)	83,14	86,95	95,69	116,58	170,23	334,59	405,43	451,43	507,61	577,93	669,00	792,84	973.80	1.258,00
6		82.82	86.25	94.12	112.92	161.21	309.13	372.89	414.29	464.85	528.14	610.10	721.56	884.42	1.140.20
7		82.57	85.68	92.84	109.93	153.82	288.30	346.26	383.90	429.87	487.40	561.91	663.23	811.29	1.043.82
8		82,35	85,21	91,77	107,43	147,67	270,94	324,08	358,58	400,71	453,45	521,75	614,63	750,35	963,50

Tabla 3-10: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 01, y = 2mm



Figura 3-7: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 2 mm, Probeta 1; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		85,61	92,41	108,00	145,07	239,58	522,40	640,54	715,76	805,80	915,28	1.050,79	1.220,90	1.428,92	1.570,61
2		84,68	90,35	103,33	134,23	212,98	448,67	547,11	609,80	684,83	776,07	888,99	1.030,75	1.204,10	1.322,17
3		84,01	88,87	100,00	126,48	193,98	396,00	480,38	534,11	598,43	676,63	773,42	894,93	1.043,51	1.144,72
4		83,51	87,76	97,50	120,67	179,73	356,50	430,33	477,35	533,62	602,05	686,74	793,06	923,08	1.011,63
5	T(°C)	83,12	86,90	95,55	116,15	168,65	325,78	391,41	433,20	483,22	544,05	619,33	713,83	829,40	908,12
6		82,81	86,21	94,00	112,54	159,79	301,20	360,27	397.88	442,90	497,64	565,39	650,45	754,46	825,30
7		82.55	85.64	92.73	109.58	152.53	281.09	334,79	368.98	409.91	459.67	521.27	598,59	693,15	757.55
8		82,34	85,17	91,67	107,11	146,49	264,33	313,56	344,90	382,42	428,03	484,49	555,37	642,05	701,09

Tabla 3-11: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 01, y = 3mm



Figura 3-8: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 3 mm, Probeta 1; **Fuente:** Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		85,57	92,29	107,65	144,01	235,69	501,10	607,01	672,49	748,50	836,79	938,13	1.047,88	1.134,02	990,10
2		84,64	90,24	103,05	133,34	209,74	430,92	519,17	573,74	637,08	710,66	795,11	886,57	958,35	838,42
3		83.98	88,78	99.75	125.72	191.21	380.79	456.44	503.21	557.50	620.57	692.95	771.34	832.87	730.07
4		83.48	87.68	97.28	120.01	177.30	343.19	409.38	450.30	497.81	553.00	616.33	684.92	738.76	648.81
5	T(°C)	83.09	86.83	95 36	115.56	166 49	313.95	372 78	409.16	451 39	500.44	556.74	617.71	665 57	585.61
6		82 78	86.15	03.83	112.01	157.84	290.55	343 50	376.24	414.25	458.40	509.07	563.94	607.01	535.05
7		82.53	85 50	92 57	109.10	150.77	271.41	310 55	3/0,24	383.86	424.00	470.06	510.04	559.10	103.68
8		82,33	85.12	91.52	109,10	144 87	271,41	299.59	326.87	358 54	395 33	437 56	483.28	519.17	459 21

Tabla 3-12: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 01, y = 4mm



Figura 3-9: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 4 mm, Probeta 1; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		85,51	92,14	107,22	142,67	230,83	475,22	566,83	621,16	681,43	746,62	812,29	863,41	847,54	562,60
2		84,59	90,11	102,68	132,23	205,69	409,35	485,70	530,96	581,19	635,52	690,24	732,84	719,62	482,17
3		83,93	88,67	99,44	124,77	187,73	362,30	427,74	466,54	509,59	556,16	603,06	639,58	628,24	424,72
4	Т	83,44	87,59	97,01	119,17	174,27	327,01	384,27	418,22	455,89	496,64	537,68	569,63	559,71	381,63
5	(°C)	83.06	86.74	95.12	114.82	163.79	299.57	350.46	380.64	414.13	450.34	486.83	515.23	506.41	348.11
6		82.75	86.07	93.61	111.34	155.41	277.61	323.42	350.58	380.72	413.31	446.14	471.70	463.77	321.30
7		82.50	85.52	92.37	108.49	148.56	259.64	301.29	325.98	353.38	383.01	412.86	436.10	428.88	299.37
8		82,30	85,06	91,34	106,11	142,84	244,67	282,85	305,48	330,60	357,76	385,12	406,42	399,81	281,09

Tabla 3-13: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 01, y = 5mm



Figura 3-10: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 5 mm, Probeta 1; Fuente: Autor

Según la información calculada se puede observar que los picos de temperatura se producen en el primer pase, que es recurrente con la información recopilada, ya que el primer pase es crítico para el material base, y se deben controlar parámetros de soldadura para no permitir que la temperatura exceda. En este procedimiento la temperatura inicial como se indicó es de 80°C, la cual se controla durante todo el proceso, y se convierte en temperatura interpase.

Después de cada pase de soldadura se debe esperar el tiempo necesario para que la probeta recupere la temperatura de 80°C, una vez ello se procede con el siguiente pase, hasta finalizar el proceso de soldadura por revenido.

Cuando y = 0 mm, la temperatura pico máxima es 2891° C, cuando el punto se localiza a 1 mm de la fuente de soldadura; cuando y = 1mm la temperatura máxima es 2699.69° C, cuando y = 2mm se obtiene una temperatura máxima de 2200.40° C, cuando y = 3 mm la temperatura máxima es 1570.61° C. Según los datos obtenidos se analiza que en intervalo de zona ZAT (3mm) las temperaturas son muy altas, lo que contribuye a la deformación de granos y difusión de carbono para adoptar estructuras cristalinas de alta dureza, pero muy frágiles, que perjudicarán el desempeño del elemento mecánico.

A partir de y = 4 mm se observan las típicas curvas de Distribución de Temperatura en la cual los pucos de temperatura se obtienen cuando la distancia desde la fuente al material base es de 2mm, igualmente correspondiente a la ZAT.

La Figura 3-11 y Figura 3-12, representa el análisis comparativo de temperatura según el número de pase correspondiente para x = 2mm, pudiendo observar de manera más claro que a medida que la fuente se distancia del material base la temperatura disminuye considerablemente, obteniéndose una reducción del 3% desde y = 0mm a y =1mm; 10% desde y = 1mm a y = 2mm; 15% desde y = 2mm a y = 3mm; 21% desde y = 3mm a y = 4mm, 25% desde y = 4mm a y = 5mm



Figura 3-11: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 1

Fuente: Autor



Figura 3-12: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 1

PROBETA 2

			PR	OBETA #2			
CARAC	FERÍS T	FICAS DE SC	OLDADURA	CARACTER	ÍSRIC	AS DEL MATER	IAL BASE
Amperaje	160 (A)	Amperaje Interpase	200 (A)	Temperatura inicial del material base	80°C	Conductividad Térmica	31 W/mK
Voltaje	11 (V)	Velocidad de avance	150 mm/min	Espesor	10 mm	Difusividad Térmica	8,9E-06
Eficiencia de térmica	0,5					Conductividad volumétrica	3496000 J/m3K

Fuente: Autor

En el primer pase el espesor del material base es igual a 10mm. Se estima un total de 8 pases

 Tabla 3-15: Temperaturas calculas en función de la distancia al eje de soldadura. Probeta 02, Primer Pase

						Cu	rva 1, y =	• 0 mm						
X (mm)	60,00	50,00	40,00	30,00	20,00	10,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00
T (°C)	85,67	92,57	108,45	146,46	244,72	551,37	686,79	776,06	886,74	1.028, 27	1.217, 62	1.489, 54	1.932, 40	2.891, 00

						Cu	rva 2, y =	= 1 mm						
X (mm)	60,00	50,00	40,00	30,00	20,00	10,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00
T (°C)	85,67	92,56	108,40	146,31	244,14	548,06	681,47	769,09	877,31	1.015, 00	1.197, 75	1.456, 81	1.868, 25	2.699, 69

						Cu	rva 3, y =	= 2 mm						
X (mm)	60,00	50,00	40,00	30,00	20,00	10,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00
T (°C)	85,65	92,50	108,25	145,84	242,41	538,27	665,78	748,58	849,70	976,28	1.140, 20	1.363, 11	1.688, 84	2.200, 40

						Cu	rva 4, y =	= 3 mm						
X (mm)	60,00	50,00	40,00	30,00	20,00	10,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00
T (°C)	85,61	92,41	108,00	145,07	239,58	522,40	640,54	715,76	805,80	915,28	1.050, 79	1.220, 90	1.428, 92	1.570, 61

urva 4, v = 3 mm

X (mm)	60,00	50,00	40,00	30,00	20,00	10,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00
T (°C)	85,57	92,29	107,65	144,01	235,69	501,10	607,01	672,49	748,50	836,79	938,13	1.047, 88	1.134, 02	990,10

Curva 5, y = 4 mm

						Cu	rva 6, y =	= 5 mm						
X (mm)	60,00	50,00	40,00	30,00	20,00	10,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00
T (°C)	85,51	92,14	107,22	142,67	230,83	475,22	566,83	621,16	681,43	746,62	812,29	863,41	847,54	562,60

Fuente: Autor



Figura 3-13: Gráfica Temperatura vs. Distancia x, Probeta 02

Fuente: Autor

En la Figura 3-13, se observa que la curva 01 tiene picos más altos de temperatura, Se observa temperaturas mayores que las obtenidas con en la probeta 01, debido al mayor amperaje en la soldadura interpase.

Temperaturas Obtenidas en Probeta #2, por Pases

A posteriori se observan los resultados de la temperatura, producto de la soldadura GTAW, para la probeta #2, se observarán y compararán las diferentes temperaturas dependiendo del número de pase.

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		85,67	92,57	108,45	146,46	244,72	551,37	686,79	776,06	886,74	1.028,27	1.217,62	1.489,54	1.932,40	2.891,00
2		85,91	93,10	109,63	149,23	251,58	571,01	712,08	805,06	920,35	1.067,78	1.265,02	1.548,27	2.009,58	3.008,12
3		85.06	91.23	105.40	139.34	227.07	500.87	621.78	701.48	800.30	926.67	1.095.73	1.338.52	1.733.93	2.589.82
4		84.43	89.82	102.22	131.93	208.69	448.26	554.06	623.80	710.26	820.84	968.77	1.181.21	1.527.19	2.276.09
5	T(°C)	83.94	88 73	99.75	126.16	194 39	407 34	501.38	563 38	640.23	738 52	870.02	1 058 85	1 366 39	2 032 08
6		83.55	87.86	97.78	121.54	182.95	374.61	459.25	515.04	584.21	672 67	791.01	960.96	1 237 75	1 836 87
		82.22	87.14	96.16	117 76	172 50	247.92	424.77	475.40	528 27	618 70	726.29	200,20	1 122 50	1.677.16
8		82.95	86.55	94.82	114.62	165.79	325.51	396.04	442.53	500.17	573.89	672.51	814.14	1.044.79	1.544.06

Tabla 3-16: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 02, y = 0mm



Figura 3-14: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 0 mm, Probeta 2; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		85,67	92,56	108,40	146,31	244,14	548,06	681,47	769,09	877,31	1.015,00	1.197,75	1.456,81	1.868,25	2.699,69
2		85,90	93,08	109,58	149,07	250,98	567,56	706,53	797,80	910,54	1.053,96	1.244,33	1.514,18	1.942,76	2.808,84
3		85.06	91.21	105.35	139.20	226.55	497.91	617.03	695.26	791.89	914.82	1.077.99	1.309.30	1.676.66	2.419.01
4		84.43	89.81	102.18	131.80	208.23	445.67	549.90	618.35	702.90	810.47	953.24	1,155,63	1.477.07	2.126.63
5	T(°C)	83.93	88 72	99.72	126.05	193.99	405.04	497.69	558 53	633.69	729.30	856.22	1.036.12	1 321 84	1 899 23
6		82.54	97.95	07.75	120,03	182.50	272.54	455.02	510.68	578.22	664.37	778.60	040.51	1 107 66	1 717 21
7		83,34	07,05	97,75	117.69	172.26	245.04	455,92	471.52	522.02	(11.25	778,00	940,51	1.197,00	1.500.40
/		83,22	87,13	96,13	117,68	1/3,26	345,94	421,74	4/1,53	533,02	611,25	/15,09	862,28	1.096,05	1.568,46
8		82,95	86,54	94,79	114,54	165,49	323,78	393,27	438,90	495,27	566,98	662,16	797,09	1.011,38	1.444,42

Tabla 3-17: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 02, y = 1mm



Figura 3-15: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 1 mm, Probeta 2; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		108,25	145,84	242,41	538,27	665,78	748,58	849,70	976,28	1.140,20	1.363,11	1.688,84	2.200,40	2.423,12	1.999,01
2		109,42	148,59	249,18	557,36	690,19	776,44	881,78	1.013,63	1.184,37	1.416,57	1.755,88	2.288,75	2.520,75	2.078,96
3		105,22	138,79	225,01	489,17	603,02	676,95	767,24	880,25	1.026,61	1.225,63	1.516,47	1.973,21	2.172,07	1.793,40
4		102,07	131,44	206,88	438,02	537,64	602,33	681,33	780,22	908,28	1.082,43	1.336,91	1.736,56	1.910,56	1.579,22
5	T(°C)	99.61	125.72	192.79	398.24	486.79	544.29	614.52	702.42	816.25	971.05	1.197.25	1.552.50	1.707.17	1.412.64
6		97.65	121.15	181.51	366.42	446.11	497.86	561.07	640.18	742.62	881.94	1.085.53	1.405.25	1.544.45	1.279.38
7		96.05	117 41	172.28	340.38	412.83	459.88	517.33	589.25	682 39	809.04	994 11	1 284 77	1 411 32	1 170 34
8		94,71	114,29	164,59	318,68	385,09	428,22	480,89	546,81	632,19	748,29	917,94	1.184,37	1.300,38	1.079,48

Tabla 3-18: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 02, y = 2mm



Figura 3-16: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 2 mm, Probeta 2; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		85,61	92,41	108,00	145,07	239,58	522,40	640,54	715,76	805,80	915,28	1.050,79	1.220,90	1.428,92	1.570,61
2		85,85	92,93	109,16	147,78	246,22	540,83	663,89	742,25	836,04	950,09	1.091,24	1.268,43	1.485,13	1.632,72
3		85,01	91,08	105,00	138,10	222,48	475,00	580,48	647,64	728,03	825,79	946,77	1.098,66	1.284,39	1.410,90
4		84,38	89,70	101,87	130,84	204,67	425,62	517,92	576,68	647,03	732,56	838,43	971,32	1.133,84	1.244,54
5	T(°C)	83,90	88,62	99,44	125,19	190,82	387,22	469,26	521,50	584,03	660,06	754,16	872,29	1.016,75	1.115,14
6		83.51	87.76	97.50	120.67	179.73	356,50	430.33	477.35	533.62	602.05	686.74	793.06	923.08	1.011.63
7		83.19	87.05	95.91	116.97	170.67	331.36	398.49	441.22	492.38	554.59	631.58	728.24	846.43	926.94
8		82,92	86,47	94,58	113,89	163,11	310,42	371,95	411,12	458,02	515,04	585,62	674,22	782,56	856,36

Tabla 3-19: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 02, y = 3mm



Figura 3-17: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 3 mm, Probeta 2; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		85,57	92,29	107,65	144,01	235,69	501,10	607,01	672,49	748,50	836,79	938,13	1.047,88	1.134,02	990,10
2		85,80	92,81	108,81	146,68	242,17	518,65	628,97	697,17	776,36	868,33	973,89	1.088,21	1.177,94	1.028,02
3		84,97	90,98	104,69	137,15	219,01	455,98	550,54	609,01	676,88	755,71	846,19	944,18	1.021.09	892,59
4		84,35	89,60	101,61	130,01	201,63	408,99	491,73	542,88	602,27	671,25	750,42	836,16	903,45	791,01
5	T(°C)	83.87	88,54	99.20	124.45	188.12	372.43	445.98	491.45	544.24	605.55	675.93	752.14	811.96	712.01
6		83.48	87.68	97.28	120.01	177.30	343.19	409.38	450.30	497.81	553.00	616.33	684.92	738.76	648.81
7		83.16	86.98	95 71	116.37	168 46	319.26	379 44	416.64	459.83	510.00	567 58	629.93	678.87	597.10
8		82,90	86,40	94,40	113,34	161,09	299,32	354,48	388,59	428,18	474,16	526,94	584,10	628,97	554,01

Tabla 3-20: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 02, y = 4mm



Figura 3-18: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 4 mm, Probeta 2; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		85,51	92,14	107,22	142,67	230,83	475,22	566,83	621,16	681,43	746,62	812,29	863,41	847,54	562,60
2		85,74	92,64	108,35	145,28	237,11	491,69	587,12	643,70	706,49	774,40	842,80	896,05	879,52	582,71
3		84.92	90.84	104.30	135.96	214.67	432.87	514.67	563.18	616.99	675.20	733.83	779.47	765.30	510.90
4		84 30	89.48	101.27	128.96	197.83	388.76	460.34	502.78	549.87	600.80	652.10	692.04	679.64	457.03
5	T(°C)	01,50	09,40	08.00	122,50	197,05	254.46	418.08	455.90	407.66	542.02	500 52	624.02	612.01	415 14
5		83,83	88,43	98,90	123,32	184,74	334,40	418,08	455,80	497,00	542,95	588,55	624,03	013,01	415,14
6	-	83,44	87,59	97,01	119,17	174,27	327,01	384,27	418,22	455,89	496,64	537,68	569,63	559,71	381,63
7		83,13	86,90	95,47	115,61	165,70	304,56	356,61	387,48	421,72	458,76	496,07	525,12	516,10	354,21
8		82,87	86,32	94,18	112,64	158,56	285,84	333,56	361,85	393,25	427,20	461,40	488,03	479,76	331,36

Tabla 3-21: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 02, y = 5mm



Figura 3-19: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 5 mm, Probeta 2; Fuente: Autor

En este procedimiento la temperatura inicial como se indicó es de 80°C, la cual se controla durante todo el proceso, y se convierte en temperatura interpase.

Después de cada pase de soldadura se debe esperar el tiempo necesario para que la probeta recupere la temperatura de 80°C, una vez ello se procede con el siguiente pase, hasta finalizar el proceso de soldadura por revenido.

Las temperaturas del primer pase, son iguales a las de la probeta 1, debido a que trabaja con las mismas condiciones de soldadura, de lo que se obtiene:

Cuando y = 0, la temperatura pico máxima es 2891°C, cuando el punto se localiza a 1 mm de la fuente de soldadura; cuando y = 0 la temperatura máxima es 2669.69°C, cuando y = 2 se obtiene una temperatura máxima de 2200.40°C, cuando y = 3 mm la temperatura máxima es 1570.61°C, cuando y = 4mm T = 1134.02°C, y cuando y = 5 mm la máxima temperatura encontrada es de 874.54°C.

Desde la Figura 3-19 se observa que la soldadura arranca con una temperatura, llega a un pico y nuevamente disminuye hasta llegar a la temperatura de control que es 80°C. El control se lo realiza mediante un pirómetro, con el cual se realiza el test de temperatura en la zona de soldadura y zonas aledañas.

Adicionalmente se puede observar en los cálculos que a una distancia x = 3mm se obtienen los puntos máximos de temperatura.

La Figura 3-20 y Figura 3-21, representa el análisis comparativo de temperatura según el número de pase correspondiente para x = 2mm, pudiendo observar de manera más claro que a medida que la fuente se distancia del material base la temperatura disminuye considerablemente, obteniéndose una reducción del 2% desde y = 0 mm a y =1mm; 5% desde y = 1 mm a y = 2 mm; 8% desde y = 2mm a y = 3 mm; 11% desde y = 3 mm a y = 4mm, 13% desde y = 4 mm a y = 5 mm.



Figura 3-20: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 2 Fuente: Autor



Figura 3-21: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 2 Fuente: Autor

PROBETA 3

		Tabla 3	-22: Propiedade	s Mecánicas y Fís	icas Pro	obeta 03	
			PR	OBETA #3			
CARACT	FERÍST	TICAS DE SO	OLDADURA	CARACTER	ÍSRIC	AS DEL MATER	IAL BASE
Amperaje	160 (A)	Amperaje Interpase	160 (A)	Temperatura inicial del material base	80°C	Conductividad Térmica	31 W/mK
Voltaje	11 (V)	Velocidad de avance	200 mm/min	Espesor	10 mm	Difusividad Térmica	8,9E-06
Eficiencia de térmica	0,5					Conductividad volumétrica	3496000 J/m3K

Fuente: Autor

En el primer pase el espesor del material base es igual a 10mm. Se estima un total de 8 pases

Tabla 3-23: Temperaturas calculas en función de la distancia al eje de soldadura. Probeta 03, Primer Pase

С	ırva 1,	y = 1n	nm	

X (mm)	60,0	50,0	40,0	30,0	20,0	10,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
T (°C)	81,2	83,4	89,6	108,4	169,2	402,7	515,5	591,4	686,8	810,2	976,8	1.217,6	1.610,6	2.457,9
Curva 2, y = 1 mm														

X (mm)	60,0	50,0	40,0	30,0	20,0	10,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
T (°C)	81,2	83,4	89,6	108,4	168,7	399,7	510,4	584,6	677,4	796,6	956,0	1.182,5	1.540,3	2.244,6
Curva 3, y = 2 mm														

x (mm)	60,0	50,0	40,0	30,0	20,0	10,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
T(°C)	83,3	89,5	108,1	167,5	390,8	495,5	564,7	649,9	757,3	896,4	1.083,6	1.348,3	1.712,8	1.741,9
														-

Curva 4, y = 3 mm

x (mm)	60,0	50,0	40,0	30,0	20,0	10,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
T(°C)	83,3	89,4	107,7	165,5	376,6	471,8	533,2	607,0	696,6	805,9	938,1	1.082,8	1.100,6	729,3

	Curva 5, y – 4 mm													
x (mm)	60,0	50,0	40,0	30,0	20,0	10,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
T(°C)	83,3	89,3	107,1	162,7	357,7	440,8	492,5	552,3	620,6	695,8	769,2	801,7	608,6	254,2

Curva 5, y = 4 mm

Curva 6, y = 5 mm

x (mm)	60,0	50,0	40,0	30,0	20,0	10,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
T(°C)	83,2	89,1	106,3	159,3	335,2	404,6	445,6	490,2	536,4	578,5	599,9	552,8	306,9	112,1



Figura 3-22: Gráfica Temperatura vs. Distancia x, Probeta 03

Fuente: Autor

En la Figura 3-22: Gráfica Temperatura vs. Distancia x, Probeta 0 se observa que la curva 01 tiene picos más altos de temperatura, Se observa temperaturas mayores que las obtenidas con en la probeta 01, debido al mayor amperaje en la soldadura interpase, habiendo una diferencia notable con la curva 5 y 6, cuyas temperaturas en la ZAT son inferiores.

Temperaturas Obtenidas en Probeta #3, por Pases

A posteriori se observan los resultados de la temperatura, producto de la soldadura GTAW, para la probeta #3, se observarán y compararán las diferentes temperaturas dependiendo del número de pase.

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		81,20	83,36	89,62	108,45	169,17	402,74	515,45	591,39	686,79	810,21	976,84	1.217,62	1.610,59	2.457,87
2		81,00	82,80	88,02	103,70	154,31	348,95	442,88	506,16	585,66	688,50	827,37	1.028,02	1.355,49	2.061,56
3		80,86	82.40	86.87	100.32	143.69	310.53	391.04	445.28	513.42	601.58	720.60	892.59	1.173.28	1.778.48
4		80.75	82.10	86.02	97.78	135.73	281.72	352.16	399.62	459.25	536.38	640.52	791.01	1.036.62	1.566,17
5	T(°C)	80.67	81.87	85.35	95.80	129.54	259.30	321.92	364.11	417.11	485.67	578.24	712.01	930.33	1.401.04
6		80.60	81.68	84.81	94.22	124 58	241 37	297 73	335.70	383.40	445.10	528.42	648.81	845.29	1 268 93
7		83.22	87.14	96.16	117.76	173 59	347.82	424 77	475.49	538 37	618 79	726.38	880.88	1 132 50	1 677 16
8		80,55	81,53	84,37	92,93	120,53	226,70	277,93	312,45	355,81	411,91	487,65	597,10	775,72	1.160,85

Tabla 3-24: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 03, y = 0mm



Figura 3-23: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 0 mm, Probeta 3; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		81,20	83,36	89,60	108,36	168,75	399,73	510,37	584,57	677,36	796,61	956,01	1.182,54	1.540,33	2.244,58
2		81,00	82,80	88,00	103,63	153,96	346,44	438,64	500,48	577,80	677,17	810,01	998,78	1.296,94	1.883,81
3		80.86	82.40	86.86	100.25	143.39	308.38	387.41	440.41	506.69	591.86	705.72	867.53	1.123.09	1.626.13
4		80.75	82.10	86.00	97.72	135.47	279.83	348.98	395,36	453,35	527.88	627.51	769.09	992.71	1.432.86
5	T(°C)	80.67	81.87	85.33	95.75	129.30	257.63	319.09	360.32	411.87	478.12	566.67	692.52	891.29	1.282.54
6		80.60	81.68	84.80	94.18	124 37	239.86	295.18	332.29	378.68	438.30	518.01	631.27	810.16	1 162 29
7		83.22	87.13	04,00	117.68	173.26	345.04	421.74	471.53	533.02	611.25	715.09	862.28	1 096 05	1 568 46
8		80.54	81.53	84.36	92.89	120.34	225.33	275.62	309.35	351.53	405.73	478.19	581.15	743.79	1.063.90

Tabla 3-25: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 03, y = 1mm



Figura 3-24: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 1 mm, Probeta 3; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		83,34	89,53	108,09	167,51	390,84	495,47	564,65	649,94	757,32	896,39	1.083,64	1.348,32	1.712,79	1.741,86
2		82,78	87,95	103,41	152,92	339,03	426,22	483,88	554,95	644,43	760,33	916,37	1.136,93	1.440,66	1.464,88
3		82,38	86,81	100,07	142,50	302,03	376,76	426,18	487,10	563,80	663,14	796,89	985,94	1.246,28	1.267,04
4	T(°C)	82,09	85,96	97,56	134,69	274,27	339,67	382,91	436,21	503,32	590,25	707,28	872,70	1.100,49	1.118,66
5		81,85	85,30	95,61	128,61	252,69	310,81	349,25	396,63	456,29	533,55	637,58	784,62	987,11	1.003,26
6		81,67	84,77	94,05	123,75	235,42	287,73	322,33	364,97	418,66	488,20	581,82	714,16	896,39	910,93
7		87.10	96.05	117.41	172.28	340.38	412.83	459.88	517.33	589.25	682.39	809.04	994.11	1.284.77	1.411.32
8		81,52	84,33	92,77	119,78	221,29	268,85	300,30	339,06	387,87	451,09	536,20	656,51	822,18	835,39

Tabla 3-26: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 03, y = 2mm



Figura 3-25: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 2 mm, Probeta 3; Fuente: Autor
# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		83,31	89,42	107,65	165,47	376,57	471,77	533,19	607,01	696,57	805,91	938,13	1.082,75	1.100,61	729,31
2		82,76	87,85	103,05	151,23	327,14	406,47	457,66	519,17	593,80	684,92	795,11	915,63	930,51	621,09
3		82,36	86,73	99,75	141,05	291,83	359,83	403,70	456,44	520,40	598,51	692,95	796,25	809,00	543,79
4		82,07	85,89	97,28	133,42	265,36	324,85	363,24	409,38	465,35	533,69	616,33	706,72	717,88	485,82
5	T(°C)	81,84	85,24	95,36	127,49	244,76	297,65	331,77	372,78	422,54	483,28	556,74	637,08	647,00	440,73
6		81,65	84,71	93,83	122,74	228,28	275,88	306,59	343,50	388,28	442,95	509,07	581,38	590,30	404,65
7		87.05	95,91	116.97	170.67	331.36	398,49	441,22	492.38	554.59	631.58	728.24	846,43	926,94	737.92
8		81,50	84,28	92,57	118,85	214,80	258,08	285,99	319,55	360,26	409,96	470,06	535,80	543,91	375,14

Tabla 3-27: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 03, y = 3mm



Figura 3-26: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 3 mm, Probeta 3; Fuente: Autor

x mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
	83,26	89,27	107,05	162,71	357,69	440,84	492,54	552,28	620,55	695,82	769,16	801,68	608,64	254,20
Γ	82,72	87,72	102,55	148,92	311,41	380,70	423,78	473,57	530,46	593,19	654,30	681,40	520,53	225,17
	82.33	86.62	99.32	139.08	278.35	337.74	374.67	417.34	466.11	519.87	572.26	595.48	457.60	204.43
Ē	82.04	85.79	96.91	131.69	253.55	305.52	337.84	375.18	417.85	464.89	510.73	531.05	410.40	188.88
Г(°C)	81.81	85.15	95.03	125.95	234 27	280.47	309.19	342 38	380.31	422.12	462.87	480.93	373.69	176.78
F	<u> </u>	94.62	02 52	121,25	219.94	260,47	286.27	216.14	250.28	287.01	402,07	440.84	244.32	167.10
F	81,05	05 71	116.27	169.46	210,04	200,42	416.64	450.82	510.00	567.59	620.02	679.97	507.10	225.26
ŀ	81.48	93,71	02.20	117.50	20(22	244.02	2(7.52	459,85	225.71	307,38	202,95	408.04	397,10	150.18
<u>n</u>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A 60 83,26 82,72 82,33 82,04 (°C) 81,81 81,63 86,98 81,48 81,48	A 60 50 83,26 89,27 82,72 87,72 82,33 86,62 82,04 85,79 (°C) 81,81 85,15 81,63 84,63 86,98 95,71 81,48 84,21	A mm) 60 50 40 83,26 89,27 107,05 82,72 87,72 102,55 82,33 86,62 99,32 82,04 85,79 96,91 81,81 85,15 95,03 81,63 84,63 93,53 86,98 95,71 116,37 81,48 84,21 92,30	A mm) 60 50 40 30 83,26 89,27 107,05 162,71 82,72 87,72 102,55 148,92 82,33 86,62 99,32 139,08 82,04 85,79 96,91 131,69 81,81 85,15 95,03 125,95 81,63 84,63 93,53 121,35 86,98 95,71 116,37 168,46 81,48 84,21 92,30 117,59	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Ann 60 50 40 30 20 10 8 7 83,26 89,27 107,05 162,71 357,69 440,84 492,54 552,28 82,72 87,72 102,55 148,92 311,41 380,70 423,78 473,57 82,33 86,62 99,32 139,08 278,35 337,74 374,67 417,34 82,04 85,79 96,91 131,69 253,55 305,52 337,84 375,18 (°C) 81,81 85,15 95,03 125,95 234,27 280,47 309,19 342,38 81,63 84,63 93,53 121,35 218,84 260,42 286,27 316,14 86,98 95,71 116,37 168,46 319,26 379,44 416,64 459,83 81,48 84,21 92,30 117,59 206,22 244,02 267,52 294,67	Ann 60 50 40 30 20 10 8 7 6 83,26 89,27 107,05 162,71 357,69 440,84 492,54 552,28 620,55 82,72 87,72 102,55 148,92 311,41 380,70 423,78 473,57 530,46 82,33 86,62 99,32 139,08 278,35 337,74 374,67 417,34 466,11 82,04 85,79 96,91 131,69 253,55 305,52 337,84 375,18 417,85 81,81 85,15 95,03 125,95 234,27 280,47 309,19 342,38 380,31 81,63 84,63 93,53 121,35 218,84 260,42 286,27 316,14 350,28 86,98 95,71 116,37 168,46 319,26 379,44 416,64 459,83 510,00 81,48 84,21 92,30 117,59 206,22 244,02 267,52 294,67	Annin 60 50 40 30 20 10 8 7 6 5 83,26 89,27 107,05 162,71 357,69 440,84 492,54 552,28 620,55 695,82 82,72 87,72 102,55 148,92 311,41 380,70 423,78 473,57 530,46 593,19 82,33 86,62 99,32 139,08 278,35 337,74 374,67 417,34 466,11 519,87 82,04 85,79 96,91 131,69 253,55 305,52 337,84 375,18 417,85 464,89 (°C) 81,81 85,15 95,03 125,95 234,27 280,47 309,19 342,38 380,31 422,12 81,63 84,63 93,53 121,35 218,84 260,42 286,27 316,14 350,28 387,91 86,98 95,71 116,37 168,46 319,26 379,44 416,64 459,83 510,00 567,58	Anni 60 50 40 30 20 10 8 7 6 5 4 83,26 89,27 107,05 162,71 357,69 440,84 492,54 552,28 620,55 695,82 769,16 82,72 87,72 102,55 148,92 311,41 380,70 423,78 473,57 530,46 593,19 654,30 82,33 86,62 99,32 139,08 278,35 337,74 374,67 417,34 466,11 519,87 572,26 82,04 85,79 96,91 131,69 253,55 305,52 337,84 375,18 417,85 464,89 510,73 (°C) 81,81 85,15 95,03 125,95 234,27 280,47 309,19 342,38 380,31 422,12 462,87 81,63 84,63 93,53 121,35 218,84 260,42 286,27 316,14 350,28 387,91 424,58 86,98 95,71 116,37	Ann 60 50 40 30 20 10 8 7 6 5 4 3 83,26 89,27 107,05 162,71 357,69 440,84 492,54 552,28 620,55 695,82 769,16 801,68 82,72 87,72 102,55 148,92 311,41 380,70 423,78 473,57 530,46 593,19 654,30 681,40 82,33 86,62 99,32 139,08 278,35 337,74 374,67 417,34 466,11 519,87 572,26 595,48 82,04 85,79 96,91 131,69 253,55 305,52 337,84 375,18 417,85 464,89 510,73 531,05 81,63 85,15 95,03 125,95 234,27 280,47 309,19 342,38 380,31 422,12 462,87 480,93 81,63 84,63 93,53 121,35 218,84 260,42 286,27 316,14 350,28 387,91	And mm 60 50 40 30 20 10 8 7 6 5 4 3 2 83,26 89,27 107,05 162,71 357,69 440,84 492,54 552,28 620,55 695,82 769,16 801,68 608,64 82,72 87,72 102,55 148,92 311,41 380,70 423,78 473,57 530,46 593,19 654,30 681,40 520,53 82,33 86,62 99,32 139,08 278,35 337,74 374,67 417,34 466,11 519,87 572,26 595,48 457,60 82,04 85,79 96,91 131,69 253,55 305,52 337,84 375,18 417,85 464,89 510,73 531,05 410,40 (°C) 81,81 85,15 95,03 125,95 234,27 280,47 309,19 342,38 380,31 422,12 462,87 480,93 373,69 81,63 84,63 93,53

Tabla 3-28: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 03, y = 4mm



Figura 3-27: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 4 mm, Probeta 3; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		83,21	89,08	106,30	159,28	335,17	404,64	445,58	490,19	536,43	578,45	599,85	552,80	306,90	112,09
2		82,67	87,56	101,92	146,07	292,64	350,53	384,65	421,82	460,36	495,38	513,21	474,00	269,08	106,74
3		82,29	86,48	98,79	136,63	262,26	311,88	341,13	372,99	406.02	436,04	451,32	417,72	242,07	102,92
4		82.01	85.67	96.44	129,55	239.48	282.90	308.49	336.37	365.27	391,53	404,91	375.50	221.81	100.06
5	T(°C)	81 78	85.04	94.61	124.05	221.76	260.35	283.10	307.88	333 57	356.92	368.81	342 67	206.05	97.83
6	-	81.60	84 54	93.15	119.64	207 58	242 32	262 79	285.09	308.21	329.23	339.93	316.40	193.45	96.05
7		86.00	05.47	115.61	165 70	201,56	256.61	202,19	421.72	458.76	406.07	525.12	516.10	254.21	148.07
/		80,90	95,47	01.00	116.04	105.00	227.50	246.17	421,72	438,70	490,07	216.20	204.01	192.14	140,97
8		81,46	84,13	91,96	116,04	195,98	227,56	246,17	266,45	287,47	306,57	316,30	294,91	183,14	94,59

Tabla 3-29: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 03, y = 5mm



Figura 3-28: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 5 mm, Probeta 3; Fuente: Autor

Según la información calculada se puede observar que los picos de temperatura se producen en el primer pase, que es recurrente con la información recopilada, ya que el primer pase es crítico para el material base, y se deben controlar parámetros de soldadura para no permitir que la temperatura exceda. En este procedimiento la temperatura inicial como se indicó es de 80°C, la cual se controla durante todo el proceso, y se convierte en temperatura interpase.

Después de cada pase de soldadura se debe esperar el tiempo necesario para que la probeta recupere la temperatura de 80°C, una vez ello se procede con el siguiente pase, hasta finalizar el proceso de soldadura por revenido.

La probeta 3 tiene una velocidad de avance de soldadura igual a 200 mm/min, por lo cual las temperaturas disminuyen, debido a que no existe un alto tiempo en el cual la fuente de soldadura se encuentre con el material base.

Cuando y = 0, la temperatura pico máxima es 2457.87°C, cuando el punto se localiza a 1 mm de la fuente de soldadura; cuando y = 0 la temperatura máxima es 2245.58°C, cuando y = 2 se obtiene una temperatura máxima de 1741.86C, cuando y = 3 mm la temperatura máxima es 110.61°C, cuando y = 4mm T = 801.68°C, y cuando y = 5 mm la máxima temperatura encontrada es de 552.80°C.

Adicionalmente se puede observar en los cálculos que a una distancia x = 3mm se obtienen los puntos máximos de temperatura.

La Figura 3-29 y Figura 3-20 representa el análisis comparativo de temperatura según el número de pase correspondiente para x = 2mm, pudiendo observar de manera más claro que a medida que la fuente se distancia del material base la temperatura disminuye considerablemente, obteniéndose una reducción del 2% desde y = 0mm a y =1mm; 13% desde y = 1mm a y = 2mm; 13% desde y = 2mm a y = 3mm; 18% desde y = 3mm a y = 4mm, 21% desde y = 4mm a y = 5mm.



Figura 3-29: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 3 Fuente: Autor



Figura 3-30: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 3 Fuente: Autor

PROBETA 4

			PR	OBETA #4			
CARAC	FERÍST	FICAS DE SO	OLDADURA	CARACTER	RÍSRIC	AS DEL MATER	IAL BASE
Amperaje	160 (A)	Amperaje Interpase	200 (A)	Temperatura inicial del material base	80°C	Conductividad Térmica	31 W/mK
Voltaje	11 (V)	Velocidad de avance	200 mm/min	Espesor	10 mm	Difusividad Térmica	8,9E-06
Eficiencia de térmica	0,5					Conductividad volumétrica	3496000 J/m3K

Tabla 3-30: Propiedades Mecánicas y Físicas Probeta ()4
---	----

Fuente: Autor

En el primer pase el espesor del material base es igual a 10mm. Se estima un total de 8 pases

Tabla 3-31: Temperaturas calculas en función de la distancia al eje de soldadura. Probeta 04, Primer Pase

						С	ırva 1, y :	= 0 mm						
X (m m)	60,0	50,0	40,0	30,0	20,0	10,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
T (°C)	81,2	83,4	89,6	108,4	169,2	402,7	515,5	591,4	686,8	810,2	976,8	1.217,6	1.610,6	2.457,9

						C	urva 2, y	= 1 mm						
X (mm)	60,0	50,0	40,0	30,0	20,0	10,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
T (°C)	81,2	83,4	89,6	108,4	168,7	399,7	510,4	584,6	677,4	796,6	956,0	1.182,5	1.540,3	2.244,6

						U	ui va 5, y	- 2 mm						
X (mm)	60,0	50,0	40,0	30,0	20,0	10,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
T (°C)	83,3	89,5	108,1	167,5	390,8	495,5	564,7	649,9	757,3	896,4	1.083,6	1.348,3	1.712,8	1.741,9

						C	urva 4, y	= 3 mm						
X (mm)	60,0	50,0	40,0	30,0	20,0	10,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
T (°C)	83,3	89,4	107,7	165,5	376,6	471,8	533,2	607,0	696,6	805,9	938,1	1.082,8	1.100,6	729,3

Curva 5, y = 4 mm х 7,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 8,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 (mm) T (°C) 83,3 89,3 107,1 162,7 357,7 440,8 492,5 552,3 620,6 695,8 769,2 801,7 608,6 254,2

97

Curva 3. v = 2 mm

						C	urva 6, y	= 5 mm						
X (mm)	60,0	50,0	40,0	30,0	20,0	10,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
T (°C)	83,2	89,1	106,3	159,3	335,2	404,6	445,6	490,2	536,4	578,5	599,9	552,8	306,9	112,1



Figura 3-31: Gráfica Temperatura vs. Distancia x, Probeta 04

Fuente: Autor

En la Figura 3-31, se observa que la curva 01 tiene picos más altos de temperatura, Se observa temperaturas mayores que las obtenidas con en la probeta 01, debido al mayor amperaje en la soldadura interpase, así mismos las curvas pertenecientes a distancia y = 4 mm, y = 5 mm son las que tienen menor ciclo térmico.

Temperaturas Obtenidas en Probeta #4, por Pases

A posteriori se observan los resultados de la temperatura, producto de la soldadura GTAW, para la probeta #4, se observarán y compararán las diferentes temperaturas dependiendo del número de pase.

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		81,20	83,36	89,62	108,45	169,17	402,74	515,45	591,39	686,79	810,21	976,84	1.217,62	1.610,59	2.457,87
2		81,25	83,50	90,03	109,63	172,88	416,19	533,60	612,70	712,08	840,63	1.014,21	1.265,02	1.674,36	2.556,94
3		81,07	83,00	88,59	105,40	159,61	368,16	468,80	536,60	621,78	731,97	880,75	1.095,73	1.446,60	2.203,10
4		80,94	82.63	87.52	102.22	149.66	332.14	420.20	479.52	554.06	650.47	780.66	968.77	1.275.77	1.937.71
5	T(°C)	80.83	82.34	86.68	99.75	141.92	304.13	382.40	435.13	501.38	587.09	702.80	870.02	1.142.91	1.731.30
6		80.75	82.10	86.02	97 78	135.73	281.72	352.16	399.62	459.25	536.38	640.52	791.01	1 036 62	1 566 17
7		80.68	81.91	85.47	96.16	130.66	263.38	327.42	370.56	424.77	494 89	589.57	726.38	949.65	1 431 06
8		80,62	81,75	85,01	94,82	126,44	248,10	306,80	346,35	396,04	460,32	547,10	672,51	877,18	1.318,47

Tabla 3-32: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 04, y = 0mm



Figura 3-32: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 0 mm, Probeta 4; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		81,20	83,36	89,60	108,36	168,75	399,73	510,37	584,57	677,36	796,61	956,01	1.182,54	1.540,33	2.244,58
2		81,25	83,50	90,00	109,54	172,45	413,05	528,30	605,59	702,25	826,47	992,51	1.228,48	1.601,18	2.334,77
3		81.07	83.00	88.57	105.32	159.24	365.47	464.26	530.51	613.36	719.83	862.16	1.064.41	1.383.87	2.012.66
4		80.94	82.62	87.50	102.15	149.33	329.79	416.23	474.20	546.69	639.85	764.39	941.36	1.220.88	1.771.08
5	T(°C)	80.83	82.33	86.67	99.69	141.63	302.03	378.87	430.40	494.83	577.65	688.34	845.65	1.094.12	1.583.18
6		80.75	82,10	86.00	97 72	135.47	279.83	348.98	395 36	453.35	527.88	627.51	769.09	992 71	1 432 86
7		80.68	81.91	85.46	96.11	130.43	261.66	324 53	366.69	419.41	487.16	577 74	706.44	909 73	1 309 87
8		80,62	81,75	85,00	94,77	126,22	246,52	304,15	342,80	391,13	453,23	536,26	654,24	840,59	1.207,38

Tabla 3-33: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 04, y = 1mm



Figura 3-33: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 1 mm, Probeta 4; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		83,34	89,53	108,09	167,51	390,84	495,47	564,65	649,94	757,32	896,39	1.083,64	1.348,32	1.712,79	1.741,86
2		83,48	89,93	109,26	171,15	403,79	512,78	584,85	673,69	785,54	930,41	1.125,46	1.401,17	1.780,82	1.811,11
3		82,98	88,51	105,08	158,13	357,53	450,95	512,72	588,88	684,75	808,92	976,11	1.212,43	1.537,85	1.563,81
4		82,61	87,45	101,95	148,36	322,84	404,58	458,63	525,27	609,16	717,81	864,10	1.070,88	1.355,62	1.378,33
5	T(°C)	82,32	86,62	99,51	140,77	295,86	368,52	416,56	475,79	550,36	646,94	776,97	960,78	1.213,88	1.234,07
6		82,09	85,96	97,56	134,69	274,27	339,67	382,91	436,21	503,32	590,25	707,28	872,70	1.100,49	1.118,66
7		81,90	85.42	95.96	129.72	256.61	316.06	355,37	403.83	464.84	543.86	650.25	800.64	1.007.72	1.024.24
8		81,74	84,97	94,63	125,58	241,89	296,39	332,42	376,84	432,77	505,21	602,73	740,58	930,41	945,55

Tabla 3-34: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 04, y = 2mm



Figura 3-34: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 2 mm, Probeta 4; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		108,00	145,07	239,58	522,40	640,54	715,76	805,80	915,28	1.050,79	1.220,90	1.428,92	1.570,61	1.237,94	548,66
2		109,16	147,78	246,22	540,83	663,89	742,25	836,04	950,09	1.091,24	1.268,43	1.485,13	1.632,72	1.286,19	568,19
3		105,00	138,10	222,48	475,00	580,48	647,64	728,03	825,79	946,77	1.098,66	1.284,39	1.410,90	1.113,88	498,45
4		101.87	130,84	204.67	425.62	517.92	576.68	647.03	732.56	838.43	971.32	1.133.84	1.244.54	984.64	446,14
5	T(°C)	99.44	125.19	190.82	387.22	469.26	521.50	584.03	660.06	754.16	872.29	1.016.75	1.115.14	884.13	405.46
6		97 50	120.67	179.73	356.50	430.33	477 35	533.62	602.05	686 74	793.06	923.08	1 011 63	803 71	372.91
7		95 91	116.97	170.67	331.36	398.49	441.22	492.38	554 59	631.58	728.24	846.43	926.94	737.92	346.29
8		94,58	113,89	163,11	310,42	371,95	411,12	458,02	515,04	585,62	674,22	782,56	856,36	683,10	324,10

Tabla 3-35: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 04, y = 3mm



Figura 3-35: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 3 mm, Probeta 4; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		83,26	89,27	107,05	162,71	357,69	440,84	492,54	552,28	620,55	695,82	769,16	801,68	608,64	254,20
2		83,40	89,66	108,18	166,15	369,26	455,87	509,73	571,96	643,08	721,48	797,88	831,75	630,66	261,46
3		82.91	88.28	104.16	153.85	327.93	402.18	448.34	501.68	562.64	629.84	695.32	724.36	552.00	235.54
4		82.55	87.24	101.14	144.62	296.94	361.91	402.29	448.97	502.31	561.11	618.41	643.81	493.00	216.09
5	T(°C)	82 27	86 44	98 79	137.44	272.84	330.58	366.48	407.97	455.38	507.66	558 59	581.17	447 11	200.97
6		82.04	85 79	96.91	131.69	253 55	305 52	337.84	375.18	417.85	464 89	510.73	531.05	410.40	188.88
7		02,04 91.95	85.27	05.27	126.00	233,33	285.02	214.40	248.24	297.12	420.00	471 57	400.04	280.26	178.08
8		81.70	84.83	94.09	120,99	227,78	267,94	294.86	325.98	361 54	400 74	438.94	455.87	355 33	170.73

Tabla 3-36: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 04, y = 4mm



Figura 3-36: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 4 mm, Probeta 4; Fuente: Autor

# de pase	x (mm)	60	50	40	30	20	10	8	7	6	5	4	3	2	1
1		83,21	89,08	106,30	159,28	335,17	404,64	445,58	490,19	536,43	578,45	599,85	552,80	306,90	112,09
2		83,34	89,45	107,40	162,59	345,80	418,16	460,82	507,28	555,45	599,22	621,51	572,50	316,35	113,43
3		82.87	88.10	103.48	150,79	307.83	369.85	406.41	446.24	487.53	525.05	544.15	502.14	282,59	108.65
4		82.51	87.09	100.55	141.94	279.35	333.62	365.61	400.46	436.59	469.42	486.13	449.38	257.26	105.07
5	T(°C)	82.23	86.30	98.27	135.06	257.20	305.44	333.88	364.85	396.96	426.15	441.01	408.33	237.57	102.29
6		82.01	85.67	96.44	129.55	239.48	282.90	308.49	336.37	365.27	391 53	404 91	375 50	221.81	100.06
7		81.82	85.16	94 94	125,05	223,10	264.45	287 72	313.06	339.33	363.21	375 37	348.64	208.92	98.23
8		81,67	84,73	93,70	121,29	212,90	249,08	270,41	293,64	317,72	339,61	350,76	326,25	198,18	96,71

Tabla 3-37: Temperatura Soldadura GTAW, Probeta 04, y = 5mm



Figura 3-37: Temperatura vs. Distancia por pases, y = 5 mm, Probeta 4; Fuente: Autor

Después de cada pase de soldadura se debe esperar el tiempo necesario para que la probeta recupere la temperatura de 80°C, una vez ello se procede con el siguiente pase, hasta finalizar el proceso de soldadura por revenido.

Las temperaturas del primer pase, son iguales a las de la probeta 1, debido a que trabaja con las mismas condiciones de soldadura, de lo que se obtiene:

Cuando y = 0, la temperatura pico máxima es 2244.58°C, cuando el punto se localiza a 1 mm de la fuente de soldadura; cuando y = 0 la temperatura máxima es 1741.86°C, cuando y = 2 se obtiene una temperatura máxima de 110.61°C, cuando y = 3 mm la temperatura máxima es 810.68°C, cuando y = 4 mm T = 1134.02°C, y cuando y = 5 mm la máxima temperatura encontrada es de 599.85°C.

Adicionalmente se puede observar en los cálculos que a una distancia x = 3mm se obtienen los puntos máximos de temperatura.

La Figura 3-38 y Figura 3-39, representa el análisis comparativo de temperatura según el número de pase correspondiente para x = 2mm, pudiendo observar de manera más claro que a medida que la fuente se distancia del material base la temperatura disminuye considerablemente, obteniéndose una reducción del 2% desde y = 0 mm a y =1 mm; 13% desde y = 1 mm a y = 2 mm; 13% desde y = 2 mm a y = 3 mm; 18% desde y = 3 mm a y = 4 mm, 22% desde y = 4 mm a y = 5 mm.



Figura 3-38: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 4 Fuente: Autor



Figura 3-39: Distribución de Temperaturas por Pase, Probeta 4 Fuente: Autor

El parámetro de temperatura óptimo para conversar una buena microestructura en la ZAT es a 4 mm de la distancia y respecto a la fuente de soldadura. Adicionalmente se observa que es indispensable que el primer pase se realice a un amperaje más bajo que los pases subsecuentes, para obtener un mejor ciclo de soldadura, y con especto a la velocidad de avance, una velocidad de avance adecuada contribuye a la disminución de temperatura y tiempo de soldadura, como se observa en los resultados de las probetas 3 y 4.

Durante el proceso de Soldadura de Pases de Revenido es sumamente importante respetar el tiempo de enfriamiento de la placa hasta que la misma recupere la temperatura de 80°C, esto garantiza la funcionalidad del proceso, caso contrario las temperaturas obtenidas podrían elevarse y afectar las propiedades del material.

3.1.1.7. Cálculo de Dureza

Los cálculos de dureza se muestra en la Tabla 3-38, las cuales también tienen la información de del $t_{8/5}$, indispensable para el cálculo.

PROBETA	No. De Pase	t8/5 (S)	Dureza (HV)
D01	1	1,79283602	298,15
PUI	2-n	0,6536468	293,69
D02	2	1,79283602	299,70
P02	2-n	0,8170585	293,69
D02	3	1,34462702	293,56
F03	2-n	0,4902351	286,10
D 04	4	1,34462702	293,56
P04	2-n	0,4902351	279,25

Tabla 3-38: Dureza Calculada según t_{8/5}

Fuente: Autor



Figura 3-40: Dureza Calculada

Fuente: Autor

El tiempo 8/5 de soldadura es proporcional a la potencia de soldadura, propiedades del material como la conductividad térmica e inversamente proporcional a la velocidad de avance, y es un factor incidente en el cálculo de la dureza. Como se puede observar en

la Figura 3-40, la probeta 04 en el pase 02 es la que tiene menor dureza, (y es lo que se desea conseguir, ya que una dureza elevada puede provocar fragilidad en la ZAT), se tiene en cuenta que la potencia es mayor, sin embargo, la velocidad de avance es también es superior en un 33%, lo que demuestra que es factor más significativo al momento de obtener una dureza deseada, en el presente caso es de 260 HV.

Con los cálculos realizados se ha optimizado un modelo con los parámetros necesarios para la obtención de la dureza. Cabe destacar que los cálculos son teóricos y estarán a rigor de las disponibilidades de quipos y materiales.

Él cálculo de HV requiere el cálculo de x, en el cual el parámetro $t_{8/5}$. La variable x, ingresa a la ecuación como una función inversa a la tangente, la cual obtiene sus puntos mínimos en el intervalo de -1 a 1, por lo que el $t_{8/5}$ debe estar alrededor de 10 segundos, con ello se obtienen los siguientes resultados:

Dureza Estimada: 280 HV

Velocidad de avance: 200 - 215 mm/min

Voltaje: 11 -13 V

Intensidad de corriente: 150 - 170 A

Temperatura de Precalentamiento: 150°C

3.1.2. Diseño por Elementos Finitos

El diseño por elementos finitos se ha realizado Ansys Research, para lo cual primero se modeló el área de transversal de la probeta, en pro de obtener los resultados de la temperatura, mostrada en la Figura 3-41. El siguiente análisis por DEF (Diseño de Elementos Finitos) se ha realizado tomando como base los datos de la probeta 01, primer pase. Se considera el primer pase el más importante debido a que es que afecta a la ZAT.



Figura 3-41: Modela de Probeta

Una vez creado el modelo, se agregan las propiedades del material, en cuyo caso la conductividad térmica, además de seleccionar un análisis térmico.

Se realiza un mallado refinando la zona que, del cordón de soldadura, ya que es la zona en la que se encuentra directamente en contacto con la zona de calor. (Figura 3-42)



Figura 3-42: Mallado en Ansys Research

Fuente: Autor

Una vez se colocan las condiciones iniciales que en el presente caso de estudio es la temperatura superficial de 80°C, y el flujo térmico proporcionado por la fuente de soldadura.

Al finalizar el estudio se tiene la siguiente distribución de temperaturas, que se observa en las Figura 3-43 y 3-44, como se observa la zona más cercana a la fuente de temperatura alcanza temperaturas máxima que afecta a la ZAT, mientras que los bordes inferiores y laterales conservan las temperatura más baja que es 80°C.



Figura 3-43: Distribución de Temperaturas por DEF Probeta 1 y 2





3.1.3. Ensayos Realizados

La elaboración de ensayos de dureza y metalografía se han realizado para verificar los resultados analíticos y del diseño por elementos finitos. Con este propósito se ha replicado tres veces cada probeta, se trabajará con el promedio de las medidas.

Seguidamente se observan el proceso para la obtención de probetas que fueron ensayas, según la Tabla 3-39: Probetas Experimentales

Proceso	Fotografía
Maquinado post corte con plasma, que se lo realiza para eliminar las zonas afectadas por el calor	
Probeta después del Proceso de Soldadura de Revenido por pases	
Pulido Post soldadura, efectuado para remover excedentes de material.	

Tabla 3-39: Probetas Experimentales

3.1.3.1. Ensayo de Dureza

Tabla 3-40:	Registro de	Datos Ensa	yo de Dureza	, Probeta 01
				/

] MA	UNI FACULTA SESTRÍA I FICI								
UTA		RI	EPORTE	ENSAYO	DE DUR	EZA				
	Reg. N	o.: CIRT/2	21-REG-0	01	Revisiór	n: 1	Hoja: 1 de 2			
	Fecha:									
PROBETA MATERL NM ESTADO	ROBETA: P01 DIMENSIONES: 25x100x100 mm IATERIAL: Acero Inoxidable ASTM A743 CA6- PLANO DE REFERENCIA: TTPS -06 M STADO: Fundición Soldadura × Mecanizado Con TT Sin TT									
			DA	FOS INFO	ORMATI	VOS				
IDENTIFI	CACIÓN		ENSA	YO			CONDICIO	NES AMBIE	NTALES	
Solicitado p	or: Ing. Amb	ar Yépez	Ensayo	o No: 01			Temperatura	ambiente: 18	°C	
Realizado p	or: Ing. Amb	ar Yépez	Fecha	de realización	: 29/05/2021		Humedad rela	ativa: 68%		
			PRO	TOCOLO) DE ENS	SAYO				
Equipo: PR	OCEQ		Métod	o: HV			Tiempo: 3 s			
Sonda: UCI Reloj: FM 1	101/80		Norma	Aplicable: A	STM A370-1	6				
				RESUL	TADOS					
	v = 10 mm v = 50 mm v = 90 mm									
RÉPLICA	RÉPLICADUREZA (HV) (0 mm del centro)DUREZA (HV) (3 mm del centro)DUREZA (HV) (5 mm del centro)DUREZA (HV) (0 mm del centro)DUREZA (HV) (0 mm del centro)DUREZA (HV) (3 mm del centro)DUREZA (HV) (3 mm del centro)DUREZA (HV) (3 mm del centro)DUREZA (HV) (3 mm del centro)DUREZA (HV) (0 mm del centro)DUREZA (HV) (0 mm del centro)DUREZA (HV) (0 mm del centro)DUREZA 									
RÉPLICA 1	292,96	298,72	299,70	298,43	300,22	299,23	297,40	301,56	303,51	
RÉPLICA 2	292,37	298,52	296,73	298,58	298,20	295,67	296,05	297,76	289,01	
RÉPLICA 3	RÉPLICA 3 290,39 297,28 295,10 298,31 298,92 289,06 298,61								288,47	
PROMEDIO	291,91	298,17	297,18	298,44	299,11	294,65	297,35	298,55	293,66	



UIA		R	EPORTE	ENSAYO	DE DUF	REZA			MA A		
Ť	Reg. N	0.: CIRT/	21-REG-0	002	Revisió	n: 1	Hoja: 1 de 2				
	Fecha	29/05/202	21								
PROBET MATERI NM ESTADO	PROBETA: P02 DIMENSIONES: 25x100x100 mm MATERIAL: Acero Inoxidable ASTM A743 CA6- PLANO DE REFERENCIA: TTPS -06 NM Soldadura X Mecanizado Con TT Sin TT										
			DA	TOS INF	ORMATI	VOS					
IDENTIFI	CACIÓN		ENSA	YO			CONDICIO	NES AMBII	ENTALES		
Solicitado p	oor: Ing. Amb	oar Yépez	Ensay	o No: 01			Temperatura	ambiente: 18	°С		
Realizado p	or: Ing. Amb	ar Yépez	Fecha	de realización	n: 29/05/2021		Humedad rel	ativa: 68%			
			PRC	DTOCOL	O DE EN	SAYO					
Equipo: PR	OCEQ		Métod	lo: HV			Tiempo: 3 s				
Sonda: UCI	[Norma	a Aplicable: A	STM A370-1	16					
Reloj: FM	101/80										
				RESUI	LTADOS		-				
	y = 10 mm y = 50 mm y = 90 mm										
RÉPLICA	DUREZA (HV) (3 mm del centro)	DUREZA (HV) (5mm del centro)									
RÉPLICA 1	298,37	301,86	299,88	298,75	300,88	300,83	297,69	298,05	291,71		
RÉPLICA 2	293,07	294,26	298,06	300,85	297,05	298,42	293,69	300,34	297,57		
RÉPLICA 3 288,70 292,97 296,74 292,43 296,78 293,54 288,88								289,62	289,55		
PROMEDIO	293,38	296,36	298,23	297,34	298,24	297,60	293,42	296,00	292,94		

Tabla 3-41: Registro de Datos Ensayo de Dureza, Probeta 02



UIA		R	EPORTE	ENSAYC	DE DUF	REZA		NE N	M		
•	Reg. N	(o.: CIRT/	21-REG-0	003	Revisió	n: 1	Hoja: 1 de 2				
	Fecha	: 29/05/20	21								
PROBET MATERI NM ESTADO	PROBETA: P03 DIMENSIONES: 25x100x100 mm MATERIAL: Acero Inoxidable ASTM A743 CA6- PLANO DE REFERENCIA: TTPS -06 M Soldadura x Mecanizado Con TT Sin TT										
			DA	TOS INF	ORMATI	VOS					
IDENTIFI	CACIÓN		ENSA	YO			CONDICIO	NES AMBII	ENTALES		
Solicitado p	oor: Ing. Amb	oar Yépez	Ensay	o No: 03			Temperatura	ambiente: 18	°С		
Realizado p	or: Ing. Amb	ar Yépez	Fecha	de realizació	n: 29/05/2021		Humedad rel	ativa: 68%			
			PRC	DTOCOL	O DE EN	SAYO					
Equipo: PR	OCEQ		Métod	lo: HV			Tiempo: 3 s				
Sonda: UCI	[Norm	a Aplicable: A	STM A370-1	16					
Reloj: FM	101/80										
				RESUI	LTADOS		1				
	y = 10 mm y = 50 mm y = 90 mm										
RÉPLICADUREZA (HV) (0 mm del centro)DUREZA (HV) (3 mm del centro)DUREZA (HV) (5 mm del centro)DUREZA (HV) (0 mm del centro)DUREZA (HV) (3 mm 									DUREZA (HV) (5mm del centro)		
RÉPLICA 1	299,80	299,36	300,62	300,42	289,38	292,23	298,17	299,12	298,60		
RÉPLICA 2	294,47	298,17	298,68	293,04	293,14	294,44	296,52	296,85	295,94		
RÉPLICA 3 293,82 291,83 292,69 293,10 292,55 294,02 291,33								291,52	293,63		
PROMEDIO	293,38	296,36	298,23	297,34	298,24	297,60	293,42	296,00	292,94		

Tabla 3-42: Registro de Datos Ensayo de Dureza, Probeta 03



UIA		R	EPORTE	ENSAYO	DE DUR	REZA					
Ť	Reg. N	(o.: CIRT/	21-REG-0	004	Revisió	n: 1	Hoja: 1 de 2				
	Fecha	: 29/05/20	21								
PROBET MATERI NM	PROBETA: P04 DIMENSIONES: 25x100x100 mm MATERIAL: Acero Inoxidable ASTM A743 CA6- PLANO DE REFERENCIA: TTPS -06 NM										
ESTADO	: Fundición	1 🗌	Soldadura	ı x Me	ecanizado	Con T	Т	Sin TT [
			DA	TOS INF	ORMATI	VOS					
IDENTIFI	CACIÓN		ENSA	YO			CONDICIO	NES AMBII	ENTALES		
Solicitado p	oor: Ing. Amb	oar Yépez	Ensay	o No: 04			Temperatura	ambiente: 18	°C		
Realizado p	oor: Ing. Amb	ar Yépez	Fecha	de realización	n: 29/05/2021		Humedad rel	ativa: 68%			
			PRC	TOCOL	O DE ENS	SAYO					
Equipo: PR	OCEQ		Métod	lo: HV			Tiempo: 3 s				
Sonda: UC]		Norma	a Aplicable: A	STM A370-1	16					
Reloj: FM 1	1101/80										
				RESUI	LTADOS						
	y = 10 mm y = 50 mm y = 90 mm										
RÉPLICADUREZA (HV) (0 mm del centro)DUREZA (HV) (3 mm del centro)DUREZA (HV) (5 mm del centro)DUREZA 									DUREZA (HV) (5mm del centro)		
RÉPLICA 1	295,07	297,02	296,24	297,18	292,11	294,73	293,87	292,65	298,51		
RÉPLICA 2	287,98	291,58	296,75	293,20	290,82	294,07	295,18	287,93	291,57		
RÉPLICA 3	290,52	298,70	289,43	290,46	286,15	297,58	288,06	288,14	294,03		
PROMEDIO	291,19	295,77	294,14	293,61	289,69	295,46	292,37	289,57	294,70		

Tabla 3-43: Registro de Datos Ensayo de Dureza, Probeta 04



3.1.3.2. Registro Datos Estructura Cristalina

Tabla 3-44: Metalografía Acero Inoxidable Probeta 01

	UNIVE FACULTAD MAESTRÍA EN FICHA	RSIDAD TÉ DE INGENII MECÁNICA DE INSPE	CNICA DE AM ERÍA CIVIL Y MENCIÓN M CCIÓN Y PRI	BATO MECÁNICA ANUFACTURA JEBAS	
	REPORT	ΓΕ ENSAYC) METALOGF	RÁFICO	
	Reg. No.: CIRT/21-RI	EG-001	Revisión: 1	Hoja: 1 de	2
	Fecha: 30/05/2021				
PROBE MATER CA6-NN	TA: P01 RIAL: Acero Inoxidable AS 1	D STM A743 PI	IMENSIONES: LANO DE REFE	25x100 RENCIA: TTPS-	0x100 mm -06
ESTAD(O: Fundición So	ldadura x	Mecanizado	Con TT	Sin TT
		DATOS II	NFORMATIV	OS	
IDENTIF	FICACIÓN	ENSAYO		CONDICIONE	ES AMBIENTALES
Solicitado	por: Ing. Ambar Yépez	Ensayo No: 01		Temperatura am	ibiente: 18°C
Realizado) por: Ing. Ambar Yepez	Fecha de realiz	ación: 30/05/2021	Humedad relativ	va: 68%
		PROTOCO)LO DE ENSA	YO	
Equipo: N	Aicroscopio óptico invertido	Ι	Preparación de la Suj	perficie: Pulido Mecánico	Ö
No. De Se	erie: Olympus GX51 / 5H42662]	Fiempo de Preparaci	ón: 1 hora	
Norma Ap ASTM E4	plicable: ASTM E3-11 407-07e1]	Гіетро de Ataque: 1	35 seg	
		I 1	Reactivo: Vilella (1 g 100 mL etanol)	gácido pícrico + 5 mL H	[C] +
		RES	ULTADOS		
Fotografi	ias de la microestructura dei .	Acero Inoxidabi	terial base	ado CA6-NM	



UTA	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA MAESTRÍA EN MECÁNICA MENCIÓN MANUFACTURA FICHA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS							
	REPOR	TE ENSAYO	METALOGR	ÁFICO	1.0			
	Reg. No.: CIR1/21-R	EG-002	Revision: 1	Hoja: 1	de 2			
BDODE	Fecha: 30/05/2021	D	MENGLONES	25	100-100			
PROBETA: P02 DIMENSIONES: 25x100x100 mm MATERIAL: Acero Inoxidable ASTM A743 PLANO DE REFERENCIA: TTPS-06 CA6-NM								
ESTAD	D: Fundición S	oldadura x	Mecanizado	Con TT	Sir	n TT		
		DATOS II	NFORMATIVO	DS				
IDENTIF	FICACIÓN	ENSAYO	ENSAYO			CONDICIONES AMBIENTALES		
Solicitado	por: Ing. Ambar Yépez	Ensayo No: 02	Ensayo No: 02			Temperatura ambiente: 18°C		
Realizado	por: ing. Ambar Yepez	Fecha de realiz	ación: 30/05/2021	Humedad re	lativa: 68%	6		
		PROTOCO	DLO DE ENSA	YO				
Equipo: M	licroscopio óptico invertido	Preparación de la Superficie: Pulido Mecánico						
No. De Se	erie: Olympus GX51 / 5H4266	2 Tiempo de Preparación: 1 hora						
Norma Ap ASTM E4	plicable: ASTM E3-11 407-07e1	Tiempo de Ataque: 135 seg						
		F	Reactivo: Vilella (1 g	ácido pícrico + 5 m	L HCl +			
		PFS	UL TADOS					
KESULIADUS Fotografías de la microestructura del Acero Inoxidable ASTM A743 Grado CA6-NM								
Zona de Fusión								

Tabla 3-45: Metalografía Acero Inoxidable Probeta 02



UTA	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA MAESTRÍA EN MECÁNICA MENCIÓN MANUFACTURA FICHA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS							
REPORTE ENSAYO METALOGRÁFICO								
	Reg. No.: CIR1721-R	EG-003	Revision: 1		Hoja: 1 de 2	-		
DDODET	Fecha: 30/05/2021	n	MENSIONES.		25-100-10			
PROBE I A: P03 DIMENSIONES: 25x100x100 mm MATERIAL: Acero Inoxidable ASTM A743 PLANO DE REFERENCIA: TTPS-06 CA6-NM								
ESTADO	: Fundición S	oldadura x	Mecanizado	Con	TT Si	n TT		
	· ·	DATOS IN	NFORMATIV	OS				
IDENTIFI	ICACIÓN	ENSAYO	ENSAYO			CONDICIONES AMBIENTALES		
Solicitado	por: Ing. Ambar Yépez	Ensayo No: 03			Temperatura ambiente: 18°C			
Realizado	por: Ing. Ambar Yepez	Fecha de realiza	ación: 30/05/2021		Humedad relativa: 689	%		
		PROTOCO	DLO DE ENSA	AYO				
Equipo: M	icroscopio óptico invertido	Preparación de la Superficie: Pulido Mecánico						
No. De Ser	ie: Olympus GX51 / 5H42662	2 Tiempo de Preparación: 1 hora						
Norma Apl ASTM E40	licable: ASTM E3-11)7-07e1	Tiempo de Ataque: 135 seg						
		F	Reactivo: Vilella (1 g	g ácido p	oícrico + 5 mL HCl +			
		DES	00 mL etanol)					
Fotografía	as de la microestructura de	Acero Inoxidabl	e ASTM A743 Gr terial base	rado CA	-6-NM			

Tabla 3-46: Metalografía Acero Inoxidable Probeta 03



UTA	UNIV FACULTAI MAESTRÍA EI FICH							
REPORTE ENSAYO METALOGRÁFICO								
	Reg. No.: CIR1/21-F	EG-004	CG-004 Revisión: 1		oja: 1 de 2			
DDODE'	Fecha: 30/05/2021							
PROBETA: P04 DIMENSIONES: 25x100x100 mm MATERIAL: Acero Inoxidable ASTM A743 PLANO DE REFERENCIA: TTPS-06 CA6-NM Image: Case of the second sec								
ESTAD	D: Fundición S	oldadura x	Mecanizado	Con TT	Si	n TT		
		DATOS II	NFORMATIVO	OS				
IDENTIF	FICACION	ENSAYO	ENSAYO		CONDICIONES AMBIENTALES			
Solicitado Reglizado	por: Ing. Ambar Yépez	Ensayo No: 04		Ter	Temperatura ambiente: 18°C			
Realizado	por: ing. Amoar Tepez	Fecha de realiza	ación: 30/05/2021	Hu	medad relativa: 68%	/ ₀		
		PROTOCO	DLO DE ENSA	YO				
Equipo: M	licroscopio óptico invertido	Preparación de la Superficie: Pulido Mecánico						
No. De Se	erie: Olympus GX51 / 5H4266	2 Tiempo de Preparación: 1 hora						
Norma Ap ASTM E4	plicable: ASTM E3-11 407-07e1	Tiempo de Ataque: 135 seg						
		F	Reactivo: Vilella (1 g	; ácido pícri	ico + 5 mL HCl +			
		RFS	ULTADOS					
Fotograf	ías de la microestructura de	l Acero Inoxidabl	e ASTM A743 Gra	ado CA6-]	NM			
		Ma	terial base	- Cope -				
Zona de Fusión								

Tabla 3-47: Metalografía Acero Inoxidable Probeta 04


3.1.4. Comparación de Datos

La Tabla 3-48 muestra los resultados experimentales y analíticos además del error hallado.

	TAMAÑO Z	ZAT (mm)									
PROBETA	CALCULADO	MICROGRAFÍA	%ERROR								
PROBETA 1	0,85	1,00525	15,44%								
PROBETA2	1,06	1,09853	3,51%								
PROBETA 3	0,64	0,7561	15,36%								
PROBETA 4	0,8	0,98412	18,71%								
DUREZA (HV)											
PROBETA	CALCULADO	MICROGRAFÍA	%ERROR								
PROBETA 1	293,69	296,559	1.96%								
PROBETA2	293,69	295,946	0,76%								
PROBETA 3	286,1	295,313	3,12%								
PROBETA 4	279,25	292,946	4,68%								
	TEMPERAT	TURA (°C)									

Tabla 3-48	: Cálculo	de Errores
------------	-----------	------------

	TEMPERATURA	A (°C)	
PROBETA	CALCULADO	DEF	%ERROR
PROBETA 1	2.891,00	2847,72	1,52%
PROBETA2	2.891,00	2847,72	1,52%
PROBETA 3	2.457,90	2503,12	1,81%
PROBETA 4	2.457,90	2503,12	1,81%

Fuente: Autor

Como se puede observar en las tablas, los mayores errores fueron en el tamaño ZAT, lo cual se puede deber a la apreciación del microscopio.

Referente a los errores de dureza son mínimos salvo en el caso de la probeta 1 en el cual superara el nivel de confianza del 95%.

Con respecto a los errores de la simulación son menores al 5%, lo cual establece que se un modelado que puede predecir la distribución de calor en el cordón de soldadura.

3.2. Verificación de Hipótesis

Según los datos proporcionados por el Centro de Investigación y Recuperación de Turbinas, se tienen ensayos de procesos de soldadura de pases permite obtener dicha información para comparar con la obtenida tanto analíticamente, computacionalmente como experimentalmente.

La verificación de hipótesis se realizará con la técnica t-Student, que consiste en una distribución de probabilidad, la cual se basa en el cálculo de la media poblacional.

Hipótesis Alternativa: Un modelo numérico del proceso de soldadura de revenido en los rodetes tipo Pelton, permitirá obtener propiedades mecánicas en la zona ZAT similares a las del sustrato.

Hipótesis Nula: Un modelo numérico del proceso de soldadura de revenido en los rodetes tipo Pelton, no permitirá obtener propiedades mecánicas en la zona ZAT similares a las del sustrato.

Ho > 295.941 HV ± 5 (Dureza promedio obtenida de ensayos)

 $H_1 \, < 295.941 \; HV \pm \; 5$

$$n = 4$$
$$v = n-1$$
$$v = 3$$

Nivel de confianza: 90%

Nivel de significancia α: 10%

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{10\%}{2} = 5\%$$

Datos obtenidos en el experimento:

Dureza: 293.69 + 293.69 + 286.10 + 279.25

Media = 288.24

Desviación estándar = 3.16

$$Error = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{3.16}{\sqrt{4}} = 1.58$$
$$t = \frac{\hat{y} - u}{Error} = \frac{288.18 - 290.94}{1.58} = 1.74$$
$$t = \frac{\hat{y} - u}{Error} = \frac{288.18 - 300.94}{1.58} = 8.075$$

El valor de t_{tablas} , se lo puede obtener con el número de grados de libertad y el nivel de significancia, como se muestra en la Tabla 3-49

v	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01
1	1	3.077	6.313	12.706	31.821
2	0.816	1.855	2.920	4.302	6.964
3	0.764	1.637	2.353	3.182	4.540
4	0.740	1.533	2.131	2.776	3.746

Tabla 3-49: Tab	ola T Student
------------------------	---------------

Fuente:[48]

Por lo tanto $t_{tablas} = 1.637$.

Como $t_{tablas} < t_{calculado}$ se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, lo que representa un modelo numérico del proceso de soldadura de revenido en los rodetes tipo Pelton, permitirá obtener propiedades mecánicas en la zona ZAT similares a las del sustrato.

CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

4.1. Descripción

Con la realización del estudio de soldadura, se desarrolla el siguiente procedimiento para el Proceso de Recuperación de Turbinas Pelton bajo la soldadura de Pases de Revenido conocida como Temper Bead.

4.2. Objetivos

4.2.1. Objetivo General

Desarrollar el proceso para Recuperación de Turbinas Pelton, empleando el método de soldadura Temper Bead para mejor las propiedades mecánicas de la Zona Térmicamente Afectada.

4.2.2. Objetivos Específicos

- Definir las etapas del proceso de reocupación de turbinas Pelton a emplearse en el Centro de Investigación y Recuperación de Turbinas.
- Definir los parámetros de soldadura para el proceso de Soldadura por Pases a realizarse para recuperar turbinas de acero martensítico.
- Ejecutar un análisis por elemento finitos que prediga la temperatura a obtenerse para control de la zona ZAT.

4.3. Desarrollo

A continuación, se detalla el proceso a realizar:

4.3.1. Viabilidad

Para realizar el proceso de recuperación de turbinas el CIRT para de la solicitud de reparación elaborada por las Centrales Hidroeléctricas, una vez la autorización se realiza una inspección de planos para poder plantear una proforma y cronograma de actividades. Si la entidad contratante está de acuerdo, se empieza a realizar las órdenes de trabajo para el personal.

4.3.2. Planificación

Como primer punto se realiza un control inicial al rodete mediante fichas de inspección, como la observada en la Figura 4-1.

	C	177	FICHA	A DE ESPE ECUPERACIO Qua	CIFICA ÓN DE RO lity Speci	ACIO ODETI ficatio	NES S HID n Shee	DE C RÁUL	CALII ICOS	DAD		C	Selle 11		
1			Reg. No.	Reg. No.: ETT-REG-FC			01 Revisión: 1			Hoja: 1 de 1					
· · ·			Cliente:	Cliente: CELEC EP			Fecha:			10/05/2017					
EQUIPO/PIEZA: Rodete tipo Francis CANTIDAD: 1															
DIME	ENS IO	NES: DE	E=3350 mm., I	OI: 2800 mm.		PES O	UNIT	ARIO:		17	500 Kg				
FABR	ICAN	TE: M	itsubishi Heav	y Industries, I	.TD.	PLAN	DECA	ALIDA	D No.:	EI	T-PC-	01-201	7		
No. S	No. S ERIE: 6-3868490100 PLANO DE REFERENCIA: WA-B1100R-2/WA-B1110 R-4														
	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL														
DESI	GNAC	IÓN: DI	N 1. 4313 G-X	K5											
DESI	GNAC	IÓN EST.	ÁNDAR:	ASTM A74	3	GRAI	DO:	CA 6-1	M						
TRAT	FAMIE	NTO TÉ	RMICO:	Recocido	Norm	alizado		Temp	ado 🕽	X Re	venido	X			
s	Com	posición	Cr %	Ni %	Mo %		С%	Mn	%	Si %	S %		P %		
res rido	Q	uímica	11.5 - 14.0	3.5 - 4.5	0.4 - 1	≤	0.06	≤1		≤1	≤ 0.0	3 ≤	0.04		
alo	Prop	iedades	St (MPa)	Sy (MPa)	EL%	1	Ζ%	Du	reza (ł	HB)					
Rec V	Me	cánicas	≥755	≥ 550	≥ 15		≥ 35	2	40 - 28	35					
	Ensay	os de prop	iedades mecán	icos de acuerd	o a ASTM	A370									
				ENSAYO	S NO DE	STRU	CTIVO	S ENI)						
Los n	iveles	de calidad	l requeridos j	para cada ens	ayo estár	ı listad	os a co	ontinu	ación.						
lica.	-	Zonas		(a)		II E M	Ш	IV	V		VII	VIII	IX	X	
Scn 5	dac	Ensayos		(b)	FM	FM	FM	ΓM	FΜ	FΜ	ΓM	FM	FΜ	FM	

Figura 4-1: Ficha de inspección de Calidad

Fuente: CIRT

Al finalizar la inspección se debe realizar la limpieza general al rodete.

4.3.3. Ejecución

La ejecución del proceso de Recuperación de Rodetes se establece en el siguiente Procedimiento



PROCEDIMENTO PARA RECUPERACIÓN DE RODETES HIDRÁULICOS TIPO PELTON DE ACERO INOXIDABLE MARTENSÍTICO



1. Objetivo

Instaurar una metodología adeucada para el proceso de recuperación de Rodetes Pelton cuyo material de manufactura sea acero inoxidable martensítico ASTM A743 grado CA6-NM, alineado a las normativas vigentes de manera que se mantengan o mejoren las propiedades mecánicas para asegurar un adecuado funcionamiento.

2. Alcance

El presente procedimiento es aplicable para trabajos de reparación parciales y/o totales involucrados en el proceso de recuperación de Rodetes Pelton cuyo material de manufactura sea acero inoxidable martensítico ASTM A743 grado CA6-NM.

3. ESTÁNDARES Y NORMAS

- ASTM A743/A743M Especificación Estándar para Fundiciones de Hierro-Cromo, Hierro-Cromo-Níquel, Resistentes a Corrosión para Aplicación General.
- ASTM A370 Definiciones y Métodos de Prueba para Ensayos Mecánicos de Productos de Acero.
- CCH 70-4 Especificaciones para la Inspección de Fundiciones de Acero para Máquinas Hidráulicas

• Código Internacional de Calderas y Recipientes a Presión ASME Sección IX Calificaciones de Soldadura.

4. GENERALIDADES

El proceso de recuperación de un Rodete Pelton consiste en el estudio de la geomatría del mismo, localización de fallas, y ejecución de un proceso de soldadura en las partes desgastadas, erosionadas o cavitadas; de tal forma que el materia añadido tenga las mismas o mejores propiedades mecánicas que el material base, garantizando la recuperación del funcionamiento.

Para llevar a cabo este proceso es necesario la planificación de todas las operaciones a realizarse, especialmete el modelado para la manufactura por CNC.

5. **DEFINICIONES**

- Boquilla: La boquilla se utiliza para aumentar la energía cinética del agua que golpeará los cubos o paletas conectados al canal
- Canguilones: En una turbina de rueda Pelton, el rodete o pala es un disco circular en cuya periferia se fijan varios cangilones uniformemente alineados. El cangilón es una taza o cuenco semiesférico doble que se divide en dos partes simétricas mediante una pared divisoria conocida como divisor.
- Carcasa: El revestimiento exterior de la turbina Pelton se denomina carcasa, que está hecha de hierro fundido o de placas de acero fabricadas.
- Chorro de ruptura : Cuando el chorro de agua se cierra por completo al empujar la lanza hacia delante, el volumen de agua que golpea el corredor se convierte en cero. Sin embargo, el corredor sigue corriendo debido a la inercia del corredor.
- Rizo de Rodete: Elemento mecánico que tranfroma la energía hidráulica del agua en energía mecánica



Figura 4-2: Rodete Pelton

Fuente: Autor

6. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

- Especificaciones de composición química del material.
- Especificaciones de propiedades mecánicas del material.
- Planos del rodete
- Historial de reparaciones previas.

7. PROCEDIMIENTO

7.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

- Inspección visual del rodete
- Proceso de ingeniería inversa para dimensionar
- Ensayos no destructivos para medir identificar defectos y desgaste.
- Realizar una planificación metodológica que contenga proformas, materiales a emplear, cronograma de trabajo y órdenes de trabajo.
- Elaborar el PMI (Project Management Institute) referido al acta del proyecto.

7.2 LIMPIEZA INICIAL

- Localizar el rodete Pelton con soportes fijos en el área de limpieza, y retirar las impurezas empleando agua a presión.
- En el caso de existir residuos grasos se proceden a retirar con desengrasante.
- En el caso de existir residuos metálico se retiran de manera manual con martillo.

7.3 INSPECCIÓN INICIAL

- Realizar el ensayo de espectrometrías, para confirmar la composición química del material.
- Evaluación de los defectos mediante una inspección visual, la cual revele los daños por desgaste. Esta inspección se la debe realizar por toda la geometría.
- Realizar marcaciones en las cuales se localizarán las plantillas de inspeccionar, y realizar el proceso de inspección.
- Realizar el proceso de ingeniería inversa dimensional total.
- Realizar medidas de dureza en el material.
- Realizar ensayos no destructivos que revelen desgaste.
- Cuantificar la profundidad y calcular la severidad, de esta manera se conocerá el material de aporte a utilizar.

7.4 PROCESO DE MAQUINADO INCIAL

- Realizar el desbaste inicial para retirar el material desgastado en los límites del rodete, para ello se deben realizar operaciones de pulido hasta obtener una superficie lisa.
- El pulido se debe realizar en toda la superficie del rodete.

7.5 PROCESO DE SOLDADURA POR PASES DE REVENIDO

Las partes desgastadas del rodete son recuperadas mediante la aplicación de material de aporte, producto de soldadura. Este proceso se lo efectúa en todas las áreas en las cuales se evidencia un desgaste, fisura, grieta. La finalidad de este proceso es reintegrar la geometría del rodete para que recupere su tiempo de vida útil.

7.5.1 Parámetros de Soldadura

El proceso de soldadura por pases de revenido una técnica de deposición controlada que requiere que el soldador coloque cordones de soldadura de tamaño controlado a intervalos específicos, teniendo en cuenta que la colocación de un segundo cordón de soldadura afectará a las propiedades del primer cordón de soldadura y su zona afectada por el calor ZAT. El solapamiento requerido, de acuerdo con la Sección IX, está entre el 25% y el 75% En la Figura 4-3 se observa la distribución de cordones de soldadura.



El proceso a	realizar es la sol	dadura GTAW		
Característi	cas de la atmós	fera protectora		
CAPA(S) I SOLDADU	DE GAS E RA APOR'	DE CAUDA FE	L (LT/MIN)	
RAÍZ	Argón pure	za 99%	6-8	
RELLEN	O GTAV	V	6-8	
CAPA FINA	AL GTAV	V	6-8	
Caracteristi CAPA(S) DE SOLDADURA	cas de la energi RANGO DE AMPERAJE (A)	a de entrada VOLTAJE(V)	VELOCIDAD DE AVANCE (mm/min)	
RAÍZ.	130-150	11-13	200-215	
RELLENO	150-170	11-13	200-215	
CAPA FINAL	150-170	11-13	200 - 215	
Caracteristi Electrodo 41	cas del Materia 0 NiMO, de diá	l de Aporte metro 2.4 mm.		
 Para el proce de trabajo. 	so de soldadura	el rodete debe es	tar localizado sob	re la mes
• Realizar un p	precalentamiento	de la zona en ur	n intervalo de 70 -	– 90 °C.
• Realizar el p	orimer cordón o	de rellano por t	oda la superficie	, como s
muestra en la	a Figura 4-3.			
• Realizar el c	ontrol de temper	atura a una dista	ncia de 25mm co	n respect
al eje del cor	dón, misma que	no debe superara	a los 120°C.	
• El ancho de o	cordón se estipul	la en 6mm y la ga	arganta 2mm, de	este mod
la energía de	entrada al mater	rial será de meno	r impacto para la	ZAT.
• Una vez el á	rea de soldadura	esté a una temp	eratura de 80°C,	realizar
siguiente pas	e y así sucesiva	nente hasta relle	nar completamen	te.
-				

- Soldar todos los cangilones, incluida las áreas laterales.
- Una vez enfriado el rodete rotarlo de tal manera que se pueda acceder a todas las áreas que necesiten relleno de material.
- Al finalizar la soldadura se realizan ensayos no destructivos como: Inspección Visual, Tintas Penetrantes, Partículas Magnéticas Fluorescentes, mismos que permiten localizar defectos de soldadura.

7.6 MECANIZADO FINAL

El mecanizado final consiste en la eliminación del material excedente presente después del proceso de soldadura para ello se debe pulir todas las superficies adoptando una posición horizontal.

7.7 INSPECCIÓN FINAL

La inspección final se realiza para evaluar al rodete mediante los siguientes procesos:

- Bajo la Norma ISO 1940 balance estático.
- Realizar inspección visual por toda la superficie del rodete
- Realizar ensayo de tintas penetrantes
- Realizar ensayo de partículas magnéticas
- Realizar ensayo por ultrasonido.
- Mediante el uso de platillas se debe verificar el perfil

8. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Grúa / Puente grúa.
- Torno vertical (herramientas de medición integradas).
- Soldadoras eléctricas para proceso GTAW
- Hidrolavadora de alta presión.
- Cinceles, martillos.
- Plantillas de medición, calibrador vernier y regla de precisión.
- Pirómetro.

- Durómetro portátil.
- Espectrómetro de emisión óptica.
- Equipo de detección de fallas por ultrasonido y arreglo de fases.
- Equipo de partículas magnéticas
- kit de tintas penetrantes.

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de protección personal
- Verificar la sujeción del rodete

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

- Para el desarrollo del trabajo de investigación se realizó una ardua búsqueda bibliográfica, la cual consistió en soldadura de revenido, ciclo de soldadura, temperaturas en el ciclo de la soldadura, mismos que se basan en el efecto que tiene la fuente de soldadura respecto a cualquier punto del material base, como se evidencia en los cálculos realizados en el Capítulo III, en los cuales se detalló la temperatura para distancias en x desde un milímetro hasta 60 milímetros, en y desde 0 milímetros hasta 5 milímetros.
- En base a la recopilación de la base científica y con la realización de cálculos el proceso que obtuvo la distribución de calor óptima es el que tiene intensidad de corriente inicial a 160A, intensidad de corriente en segundo pase hasta 200 A y una velocidad de avance igual a 200 mm/min, aquí se redujo la temperatura hasta un 20%, lo cual significa que no se provocará un cambio de estructura cristalina drástico, mismo que afecta la propiedad mecánica dureza, volviendo al sustrato en un material muy frágil, queriendo evitar esto debido al funcionamiento del mismo.
- La dureza calculada utilizando las fórmulas propuestas por Yurioka para la Zona Térmicamente Afectada es en promedio 293.41 HV solo superior por 10 HV al material base, lo cual resulta en un experimento óptimo y ratifica la aplicabilidad de la soldadura de pases de revenido.
- Para la realización experimental de la presente investigación se realizó el proceso de soldadura por pases de revenido y se pulió la soldadura para retirar el material excedente, de forma idéntica al proceso a realizarse para recuperar una turbina; se realizaron pruebas de dureza a lo largo de la zona ZAT, las cuales obtuvieron resultados de 269.56 HV para la Probeta 1, 295.95 HV para la Probeta 2, 295.31 para la Probeta 3, y 292.95 para la Probeta 4; así como metalografías con el propósito de comparar los datos obtenidos de forma

analítica, en las metalografías se obtuvieron microestructuras de forma martensita revenida en la ZAT en todas las probetas, esto determina la optimización de propiedades mecánicas y la funcionalidad del material base.

- Experimentalmente el menor ancho de la Zona Térmica Afectada se encontró en la probeta tres, misma que mantenía una intensidad de corriente constante, pero un avance de soldadura 40% mayor que en los otros casos de estudio. Se considera que es efectivo reducir el tamaño ZAT así como reducir la dureza del mismo.
- El efecto de la magnitud de avance de soladura es inversamente proporcional al flujo de calor, quedando demostrado en los cálculos ya que el experimento con mayor velocidad de avance dio los mejores resultados de distribución de calor, como se comprobó con las probetas 3 y 4 en los cuales los anchos de ZAT son 0.7561 mm y 0.98412 mm.
- El efecto de la intensidad de corriente respecto a la distribución de calor es proporcional, a mayor cantidad de intensidad de corriente mayor será el flujo de calor de entrada, un flujo muy alta afectará las zonas aledañas al cordón, alertando las propiedades mecánicas.
- En el presente trabajo de investigación se ha realizado el modelado utilizando el software en Ansys Research, en el cual se ha determinado la variación de la misma desde la capa superficial hacia el interior del material base, de esta manera se obtuvo una temperatura superficial para el primer pase de 2847.72 °C que varía en 1.52% respecto a los cálculos realizados, para el caso de las Probetas 1 y 2; 2503.12 °C que varía en 1.81% respecto a los cálculos realizados, para el caso de las Probetas 3 y 4.
- El modelado numérico de distribución de temperatura fue elaborado como placa, debido a que era más preciso al mallar. Adicionalmente las temperaturas calculadas por el software difieren en un 1.8% respecto a los cálculos, lo que

determinaría una simplificación analítica, y puede ayudar a la toma de decisiones en cuanto a los parámetros de soldadura.

- Se ha desarrolla una propuesta para el Proceso de Recuperación de Rodetes tipo Pelton empleando el Proceso de Pases de Revenido, mismo que incluye los parámetros de soldadura, Gas de Aporte Argón 99%, en el primer pase rango de amperaje de 130 a 150 (A), Voltaje de soldadura en un intervalo de 11-13 (V), velocidad de avance 200-215 milímetros por minuto; así como la elección del material de aporte que consiste en el Electrodo 410 Ni Mo, de diámetro 2.4 mm.
- El Proceso de Soldadura de Pases de Revenido implica una recuperación de las propiedades mecánicas, sin embargo, el tiempo que conlleva es significativo, debido a que se trabaja con intervalos de temperaturas bajos, (no superiores a 120°C), por lo cual se debe esperar a que el material base retome esta temperatura antes de soldar. En los proceso de recuperación de rodetes, es decir rellenos de fisuras utilizando material de aporte, puede ser eficaz debido a que se tienen varias zonas para soldar, y mientras se enfría una zona de un se puede realizar rellenar otra, pero para otras aplicaciones como estructurales podría llevar a un alto costo debido a la mano de obra y tiempo de ejecución.

RECOMENDACIONES

- Realizar los experimentos variando un parámetro a la vez, es decir solo intensidad de corriente en primer pase, o solo intensidad de corriente en segundo pase o a su vez solo velocidad de avance, para comprender cuál de las tres variables es la que prima en el proceso de distribución de calor.
- Realizar un análisis comparativo bajo mismas condiciones del proceso de soldadura por pases de revenido versus los procesos SMAW / GTAW/ GMAW, con la finalidad de obtener mayor información que pueda ser guía para el proceso de recuperación de rodetes, minimizando costos.
- Realizar estadísticas del tiempo de vida de funcionamiento de un rodete, una vez se ha reparado con el Proceso de Soldadura de Pases de Revenido, comparando con los datos estadísticos históricos, para obtener indicadores de funcionamiento.
- Se recomienda la utilización de Software para el diseño de elementos finitos, ya que permite obtener parámetros de estudio en un menor tiempo, adicionalmente que permite evaluar muchas más propiedades mecánicas en un material.
- Desarrollar una investigación que involucre para poder calcular el cambio de la dureza en un material por influencia de la temperatura, en materiales inoxidables mediante el uso de Elementos Finitos, para poder predecir mediante Software la variación de esta propiedad mecánica en elementos a soldar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Y. Sun-sheng, K. Fan-yu, J. Wan-ming, and Q. Xiao-yun, "Computers & Fluids Effects of impeller trimming influencing pump as turbine," *Comput. FLUIDS*, vol. 67, pp. 72–78, 2012.
- [2] F. E. Sierra Vargas, A. F. Sierra Alarcón, and C. A. Guerrero Fajardo, "Pequeñas y microcentrales hidroeléctricas: alternativa real de generación eléctrica.," *Inf. Técnico*, vol. 75, pp. 8–11, 2017.
- [3] J. C. Chávez, J. A. Valencia, G. A. Jaramillo, J. J. Coronado, and S. A. Rodríguez, "Failure analysis of a pelton impeller," *Eng. Fail. Anal.*, 2014.
- [4] J. H. Kim, K. S. Na, G. G. Kim, C. S. Yoon, and S. J. Kim, "Effect of manganese on the cavitation erosion resistance of iron-chromium-carbon-silicon alloys for replacing cobalt-base Stellite," *J. Nucl. Mater.*, vol. 352, no. 1–3, pp. 85–89, 2006.
- [5] A. S. Aloraier, S. Joshi, J. W. H. Price, and K. Alawadhi, "Hardness, microstructure, and residual stresses in low carbon steel welding with post-weld heat treatment and temper bead welding," *Metall. Mater. Trans. A Phys. Metall. Mater. Sci.*, vol. 45, no. 4, pp. 2030–2037, 2014.
- [6] J. Osorio, H. Pacheco, and A. Toro, "Microestructura del acero inoxidable grado ca6nm para la effect of pwht on the microstructure of ca6nm stainless steel for," vol. 4, no. 36, pp. 901–906, 2007.
- [7] J. C. Baena, "Interdependencia entre las condiciones de operación y el desgaste en rodetes tipo pelton fabricados en acero ASTM A743 GRADO CA6NM," no. July, 2015.
- [8] J. D. Escobar, R. Correa, J. F. Santa, J. E. Giraldo, and A. Toro, "iii international conference on welding and joining of materials evaluacion mecánica, tribológica y Microestructural de soldaduras de acero inoxidable martensítico

del tipo aWS A5.9 ER 410 NIMO," pp. 1-10.

- [9] L. Yu, K. Saida, S. Hirano, N. Chigusa, M. Mochizuki, and K. Nishimoto,
 "Application of neural network-based hardness prediction method to HAZ of A533B steel produced by laser temper bead welding," *Weld. World*, vol. 61, no. 3, pp. 483–498, 2017.
- [10] H. Murakami, S. Okano, M. Kameyama, T. Sera, and M. Mochizuki,
 "Numerical Model of Multi-pass Repair Process by Temper Bead Welding," *Q. J. Japan Weld. Soc.*, vol. 31, no. 4, pp. 143s-147s, 2013.
- [11] J. Guerra-Álvarez, J. A. Pozo-Morejón, A. Cruz-Crespo, and J. V. Miguel-Oria, "Comportamiento De La Dureza En La Zona Afectada Térmicamente Durante Soldadura De Acero AISI 4130 Endurecido Mediante Tratamiento Térmico," *Rev. Cent. Azúcar*, vol. 46, no. 1, pp. 10–17, 2019.
- [12] J. Auz, "Estudio del Tratamiento Térmico Post Soldadura del Acero Inoxidable Martensítico ASTM A743 grado CA6-NM y su incidencia en las Propiedades Mecánicas del Material aplicado a la Recuperación de Rodetes Hidráulicos," *Repo.Uta.Edu.Ec*, no. 1, p. 130, 2011.
- [13] A. K. Rai, A. Kumar, and T. Staubli, "Effect of concentration and size of sediments on hydro-abrasive erosion of Pelton turbine," *Renew. Energy*, 2019.
- [14] ARCONEL, "Información estadística agosto 2019," pp. 8–13, 2019.
- [15] CIRT, "CELEC EP Se Inauguró Centro De Investigación Y Recuperación De Turbinas Hidráulicas Y Partes Industriales - CirT," 2018. [Online]. Available: https://www.celec.gob.ec/78-quienes-somos/395-se-inauguro-centro-deinvestigacion-y-recuperacion-de-turbinas-hidraulicas-y-partes-industrialescirt.html. [Accessed: 16-Nov-2019].
- [16] CIRT, "CIRT," 2018. [Online]. Available: https://www.celec.gob.ec/hidroagoyan/index.php/34-cirt. [Accessed: 16-Nov-

2019].

- [17] L. Hora, "\$12,5 millones de ahorro ha generado Centro de Recuperación de Turbinas Hidráulicas – La Nación," 2019. [Online]. Available: https://lanacion.com.ec/125-millones-de-ahorro-ha-generado-centro-derecuperacion-de-turbinas-hidraulicas/. [Accessed: 16-Nov-2019].
- [18] W. Callister and D. Rethwis, *Materials Science and Engineering an Introduction*, Eignt. 2010.
- [19] W. Callister and Da. Rethwisch, *Fundamentals of Materilas Science and Engineering and Integrated Approach*, Third. United States, 2008.
- [20] A. International., "ASM Metals Handbook, Metallography and Microstructures.
 "Metallography and Microstructures of Stainless Steels and Maraging Steels," in 9, 10th ed., G. L. y E. M. George VANDER, Ed. Ohio, United States, 2004.
- [21] R. D. P. Silva, M. Ismenia, S. Toledo, L. Fernando, C. Briet, and C. A. Nunes, "Microstructure and Mechanical Properties of ASTM A743 CA6NM Steel Welded by FCAW Process 2. Experimental Procedure," vol. 20, no. 6, pp. 1622–1629, 2017.
- [22] ASTM A 743 / A 743 M, Standard Specification for Castings, Iron-Chromium, Iron-Chromium-Nickel, Corrosion, AMERICAN S., vol. 01. 2000.
- [23] F. Chuquimarca and H. Garces, "Estudio de la austenita retenida en el acero inoxidable bajo condiciones experimentales de soldadura y tratamientos térmicos," ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, 2020.
- [24] J. Rojas, "Identificacion y cuantificacion de fases en acero inoxidable ASTM A
 743 Grado CA6NM mediante tecnica de difraccion de reyos x.," Univ. Nac.
 Colomb., vol. 1, pp. 1–66, 2009.

- [25] L. Gámez, "Análisis de la soldabilidad de aceros inoxidables austeniticos unidos mediante el proceso gmaw aplicados a la fabricación de tanques de lixiviación," Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, Saltillo, 2017.
- [26] M. Aracil, Soldadura y Corte de los Aceros Inoxidables. Madrid, España, 2020.
- [27] O. H. Rodríguez Pérez, Metalurgia de la Soldadura, 1°. Ciudad de la Habana, Cuba, 2013.
- [28] D. Stand and B. Sudarsanam, "Welding: Solidification and microstructure," Jom, vol. 55, no. 6, pp. 14–20, 2003.
- [29] G. F. Vander Voort, "Metallography and Microstructures of Stainless Steels and Maraging Steels[1]," *Metallogr. Microstruct.*, no. January 2004, pp. 670–700, 2018.
- [30] Jürgen Ruge, "Handbuch der Schweißtechnik: Band I: Werkstoffe," 1991. Available: [Online]. https://books.google.com.ec/books?id=5KLwBgAAQBAJ&pg=PA323&lpg= PA323&dq=Brezina,+P.:+Martensitische+Chrom-Nickel-Stahle+mit+tiefem+Kohlenstoffgehalt&source=bl&ots=8vALxbHRj&sig=ACfU3U0xHWkAJIs-XUHdX9EtzVpE-rn5aQ&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjqrbKnh-LwAhUKZd8KHRzpDEAQ6AEwEXoECAYQAw#v=onepage&q=Brezina% 2C P.%3A Martensitische Chrom-Nickel-Stahle tiefem mit Kohlenstoffgehalt&f=false. [Accessed: 24-May-2021].
- [31] R. Timings, Fabrication and Welding Engineering. USA, 2008.
- [32] L. Yu *et al.*, "Neural Network Prediction of Hardness in HAZ of Temper Bead Welding Using the Proposed Thermal Cycle Tempering Parameter (TCTP)," *ISLJ Int.*, vol. 51, no. 9, pp. 1506–1515, 2011.

- [33] C. A. Valencia, "Efecto del amperaje en la microestructura de la zona afectado por el calor," pp. 1–75, 2016.
- [34] S. S. W. Problems, "Welding Stainless Steel Questions and Answers."
- [35] C. CAÑIZARES and J. QUINCHUELA, "Tecnologías Para La Recuperación Por Soldadura De Álabes De Turbinas Hidráulicas Construidas De Acero Inoxidable Martensítico ASTM A743 CA-6NM (UNS J91540)," Esc. POLITÉCNICA CHIMBORAZO, 2017.
- [36] A. S. Oddy and J. M. J. McDill, "Numerical prediction of microstructure and hardness in multicycle simulations," *J. Mater. Eng. Perform.*, vol. 5, no. 3, pp. 365–372, 1996.
- [37] J. M. Guilemany and J. G. De Salazar, "Influencia de la Temperatura en la Microestructura y Propiedades de un Recubrimiento de Al-12Si Obtenido por Proyección Fría (CGS)," no. May, 2019.
- [38] V. A. Karkhin, *Thermal Processes in Welding*, vol. 14, no. 12. 2019.
- [39] J. W. Westwater and H. G. Drickamer, "The Mathematics of Diffusion," J. Am. Chem. Soc., vol. 79, no. 5, pp. 1267–1268, 1957.
- [40] M. Khurshid, "Static and fatigue analyses of welded steel structures some aspects towards lightweight design Mansoor Khurshid," KTH-Royal Institute of Technology, 2017.
- [41] H. Cerjak and K. Easterling, *Mathematical Modelling of Weld Phenomena*, vol. 9, no. 2. London, 1993.
- [42] V. A. Karkhin *et al.*, "Effects of latent heat of fusion on thermal processes in laser welding of aluminium alloys," *Sci. Technol. Weld. Join.*, vol. 10, no. 5, pp. 597–603, 2005.

- [43] M. N. Brykov *et al.*, "Microstructure and properties of heat affected zone in high-carbon steel after welding with fast cooling in water," *Materials (Basel).*, vol. 13, no. 22, pp. 1–13, 2020.
- [44] K. Ciechacki and T. Szykowny, "The effect of a welding method on the structure of a welded joint," *Polish CIMAC*, vol. 16, pp. 2–7, 2016.
- [45] L. Cedex, V. Robin, D. Pont, and S. Courtin, "Pvp2011-57596 Process: Application To Dissimilar Metal Welds," pp. 1–8, 2011.
- [46] S. Vignier, E. Biro, and M. Hervé, "Predicting the hardness profile across resistance spot welds in martensitic steels," *Weld. World*, vol. 58, no. 3, pp. 297–305, 2014.
- [47] E. Folkhard, Welding Metallurgy of Stainless Steels. .
- [48] R. Alberto and S. Turcios, "t-Student. Usos y abusos," pp. 59–61, 2015.
- [49] "Connecting The Codes From Temper Bead Welding To The ASME CODES, CSA codes and thE NBIC," *CASTI*, vol. 7, no. 165, p. 124, 2004.

ANEXOS



CORPORACIÓN ELÉCTRICA DE LE CUADO UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYÁN	QW	ECIFICACIÓN SO Welding Procea 482 WELDING F 5, Section IX - Bo	DEL LDA lure : PROC	• PROCE • DURA Specificatio CEDURE SP and Pressu	DIMIENT ons (WPS, ECIFICATI ire Vessel	ODE) ONS. Code.			
Cliente: Ing. Ambar Yépez Proyecto: SOLDADURA PASES	DE REVEN	WPS N°: CIF	₹T/21	-WPS-TB00	1 Rev P	visión: QR de apoy	A Fecha o: N/A	a: ŝ	3/5/2021 g. 1 de 2
Proceso(s) de soldadura:	GMAW /	GTAW		Tipo (s):	Tipo (s): MANUAL / MANUAL				
JUNTAS (QW-402)						ESQUEMA	TIPO (sket	ch):	
Diseño de Junta Superficie regula	r plana; relle	no con capa final vi	sta			\	25 mm		
Respaldo	7	si 🗆 no		A +1		75*			
Tipo de material de respaldo ☑ Metálico □ No metálico □] Metal no	fundible 🗌 Otro	C	10 mm 25 mm					
Preparación de la junta	Ver d	etalle de la junta		*			100 mm		
Método de preparación y limpieza		Cepillado							
*METALES BASE (QW-403)									
N°P <u>6</u> N°de (Grupo	4 a		N° P6	5	N° de	Grupo	4	
Especif. material	ASTM A743	Tipo	o/grad	do o N° UNS		CA-6M	N (J91540)		
hasta Especif. material	ASTM A743		Тіро	/grado o N°	UNS	CA-6M	N (J91540)		
Análicis Químico y Bron Mocánicos		9/ C	(%Cr	Ó જ Ni	%Mo	0/ Ci	0/Mp 0/	(50	
Analisis Químico y Prop. Mecanicas		< 0,06	%Cr	-14 3,5-4,5	0,4-1	< 1	<1 7	8,4-84,6	
								<i>.</i> _	
hasta Análisis Químico y Prop. N	lecánicas	%C	%Cr	%Ni	%Mo	%Si	%Mn %	5Fe	
		< 0,00	11,5	-14 3,3-4,3	0,4-1	<1	<1 /	0,4-04,0	
Metal Base Calificado (mm)	Ranura:	12	şo de	Espesores: Filete:	N/A				
Metal de relleno. Espesor maximo d	le pase ≤ 3 m	 m				Dimensio	n: ancho	5-7 mm	
Otra información:					_				
*METALES DE APORTE (QW-404)									
		GTAW R+H	1		GMAW	F1+F2		GTAW	Fn+1
N° Espec. (SFA)		5.9			5.9			5.9	
N° AWS (Clase)		ER410NiMo		E	R410NiMo			ER410NiMo	
N° F		6			6			6	
N° A		-			-			-	
Tamaño de Metales de Aporte		2,4 mm			2,4 mm			2,4 mm	
Metales de Soldadura									
Rango de Espesor depositado:				1					<u> </u>
Ranura	1	.5 x 25 x 100 mm		15 x	: 25 x 100 m	im	15	x 25 x 100 m	,m
Filete		NA			NA			NA	
Hardfacing		NA							
Nombro Comercial del Aporte	ECTARC TIG M13/4						13/4		
Inserto consumible	522			JLLEC		13/4			13/4
Otra información:				ļ					
* Otra combinación de metal base v metal	de aporte se d	leberá registrar individ	lualme	ente.					
ELABORADO POR		RE	VISA						
Nombre: Ing. Ambar Yépez		Nombre: Ing.	Marc	o Zabala		Nombre:	Ina. Ju	ulio Chonata	
AUTOR DEL PROYECTO		JEFE DE MANUF	ACTU	RA Y RECUP	ERACIÓN	ESPE	: Ing. Julio Chonata		

Corporación Eléc UNIDAD DE NEGO		E ador ÁN	SPE L	CIFICA Welding	CIÓN DEL SOLDA Procedure 4 QW-482 (F n IX - Boiler a	E					
WPS N°:	CIRT/21-W	/PS-TB001		,		POR de apov	o: N	/A			
Fecha:	3/5/2	021				Revisión:	, ,	, Δ		Pág. 2 de 2	
POSICIONES (OW	-405)	<u> </u>				TRATAMIENTO	TÉRMICO	POST) (QW-407)	
			10	-		Dense de terre					
Posición (es) de R	kanura		10	,		Rango de temp	peraturas	-			
Progresion de Sol	ld. P.Ar	riba N/A		P. Abajo	N/A	Intervalo de tie	empos				
Posición (es) de F	llete		N//	A		Otro		ľ	NA		
Otro											
PRECALENTAMIE	NTO (QW-406	6)				GAS (QW-408)					
Temp. Precalent.	Mín.	80°C					I	Porcer	ntaje de la compo	sición	
Temp. Entre Pase	s Máx.	120°C					Gas(e	s)	Mezcla	Caudal (SCFH)	
Mantenimiento d	le Precal.	NA				Protección	Ar 4,8	8	100%	30-40	
Otro	-	NΔ				Gas purga					
						Bosnaldo					
						Respardo					
						Otros .					
CARACTERÍSTICA	AS ELÉCTRIC	AS (QW-409)									
Corriente AC o DC	C DC								Polaridad		
Amps (Rango)		160 A	4			Directa	х				
Volts (Rango)		11 V				Invertida					
Tamaño y Tipo de	e electrodo d	le Tungsteno					1-3				
		•									
Modo de Transfe	r. Metal para	a GMAW					N/A				
Rango Veloc Alin	nentación Fl	ectrodo de Ala	mhro				N/A				
,							,,,				
TECNICA (QW-410))										
Cordón Long. O C	ordón de Va	ivén	Longi	tudinal							
Tamaño Orificio o	o de Taza de	Gas	6-8	8							
Limp. Inicial y Ent	tre Pasos (Ce	ep., Esm., etc.)	Cepill	ado							
Método de blanq	ueado Poste	erior	Disco	de Desba	iste						
Oscilación			NA								
Distancia de Tubo	o de Contact	o a Superficie o	de Trak	bajo	10-15 mm						
Paso Multiple o S	imple (por L	ado)	Multi	ple							
Electrodos: Mult	iples o Simp	le	Simpl	e							
velocidad de avai	nce (Rango)		150 m	nm/min							
Nartillado Otra Información			NAJ								
Otra información			·								
Tabla para el regis	tro de parám	etros de soldad	ura. Re	eferencia (QW-409)						
		Metal d	e Apor	rte	Corr	iente				Otros (p. ej., Notas,	
Capa(s) de	Proceso				Tipo de	Rango	Rango	de	Rango de Veloc.	Comentarios, Adición de	
Soldadura		Clase	Diá	imetro	Polaridad	Amperaje	Voltaj	je	de Recorrido	Alambre, Caliente, Tecnica Ángulo de Soplete, ect.)	a,
	07411				B.0	100.000		$ \rightarrow $	150 1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Raiz	GTAW	ER410NiMo	2,	4 mm	DCEN	160-180	10-13	3	150mm/min		
Kelleno	GIAW	ER410NIMO	2,4	4 mm	DCEN	160,100	10-13	<u>}</u>	150 mm/min		
Capa final	GIAW	EK410INIIVIO	2,4	4 IIIM	DCEN	081-001	10-1:	`	120 mm/min		
├								-+			
├											
RF	GISTRADO	POR:	L-T		REVISA	DO POR·			APRO	BADO POR:	
FI	LABORADO	POR:	-+		REVISA	DO POR:			APRO	DBADO POR:	
Nombre: Inc	n Amhar Yé	067	— I,	Nomhre [.]	Adem Ta	rtic		Nom	bre: Ing lu	ulio Chonata	
AUT	OR DEL PRO	YECTO	ť	TECI	NICO ESPECIAL	ISTA EXTRANJ	ERO	ESF	PECIALISTA TLG N	ATERIALES Y SOLDADUR	A

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADO UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYÁN	QW- ASME	Welding Pro 482 WELDIN 5, Section IX -	DN DEL SOLDA cedure : IG PROC - Boiler :	PROCE					
Cliente: Ing. Ambar Yépez Proyecto: SOLDADURA PASES	DE REVENI	WPS N°: DO	CIRT/21	-WPS-TB00	J2 Rev P	visión: QR de apoy	A Feci /o: N/	h a: /A Pág	3/5/2021 g. 1 de 2
Proceso(s) de soldadura:	GMAW /	GTAW		Tipo (s):	N (Automátic	/IANUAL o, Semi-auto	/ mático, Ma	MANU inual, Con máqui [,]	JAL na)
JUNTAS (QW-402)						ESQUEMA	TIPO (sk	etch):	
Diseño de Junta Superficie regula	r plana; relle	no con capa fina	al vista				25 mm		
Respaldo	I	si 🗆	NO	+ +		75*			
Tipo de material de respaldo ☑ Metálico □ No metálico □] Metal no	fundible 🛛	Otro	10 mm 25 mm				.	
Preparación de la junta	Ver de	etalle de la junta	а		•		100 mm		
Método de preparación y limpieza		Cepillado							
*METALES BASE (QW-403)									
N°P <u>6</u> N°de	Grupo	4	а	N° P	6	N° de	e Grupo	4	
Especif. material	ASTM A743		Tipo/gra	ე do o N° UNS	5	CA-6N	 1N (J9154(0)	
hasta Especif. material	ASTM A743		Тіро	/grado o N°	UNS	CA-6N	1N (J91540	0)	
Análisis Químico y Pron. Mecánicas		%	(%Cr	ó %Ni	%Mo	%Si	%Mn	%Eo	
Anansis Quinico y Prop. Mecanicas		< 0,0)6 11,5	-14 3,5-4,5	5 0,4-1	<1	< 1	78,4-84,6	
hasta Análicis Químico y Pron A	Accónicas	%/C	%(Cr	9/ NI;	9/ 140	0/ Ci	9/ Mp	%Eo	
nasta Analisis Quinico y Prop. N	lecanicas	×0.0		-14 3.5-4.5	5 0.4-1	<1	<1	78.4-84.6	
		F	Rango de	Espesores:				-, -,-	
Metal Base Calificado (mm)	Ranura:	12	lange de	Filete:	N/A				
Metal de relleno. Espesor maximo d	ie pase ≤ 3 m	m 🗹	SI	D NO		Dimensio	n: anch	າo 5-7 mm	
Otra información:									
*METALES DE APORTE (QW-404)									
		GTAW	R+H		GMAW	F1+F2		GTAW	Fn+1
N° Espec. (SFA)		5.9			5.9			5.9	
N° AWS (Clase)		ER410NiMo			ER410NiMo			ER410NiMo	
N° F		6			6			6	
N° A		-			-			-	
Tamaño de Metales de Aporte		2,4 mm		<u> </u>	2,4 mm			2,4 mm	
Metales de Soldadura									
Rango de Espesor depositado:	1	F y 2F y 100 mm		15	<u>v 25 v 100 w</u>		1	15 y 25 y 100 m	
Filoto		NA		15	NA			.5 X 25 X 100 III	
Hardfacing		NA			NA				
Fundente del Aporte (clase)		NA		NA NA					
Nombre Comercial del Aporte	ECTARC TIG M1	.3/4	SELEC	TARC TIG M	13/4	SEL	ECTARC TIG M	13/4	
Inserto consumible									
Otra información:				ļ					4
* Otra combinación de metal base y meta	l de aporte se c	leberá registrar in	ıdividualme	nte.					
ELABORADO POR:			REVISA	DO POR:			APF	ROBADO POR:	
Nombre: Ing. Ambar Yépez		Nombre:	Ing. Marc	o Zabala		Nombre:	Ing.	Julio Chonata	
AUTOR DEL PROYECTO		JEFE DE MA	NUFACTU	RA Y RECU	PERACIÓN	ESP	ECIALISTA TL	G MATERIALES Y S	OLDADURA

CORPORACIÓN EL UNIDAD DE NEC	ECC E	E Inador ÁN	SPEC	CIFICA /elding Sectior	CIÓN DEL SOLDA Procedure 3 QW-482 (F n IX - Boiler a	C C C					
WPS N°:	CIRT/21-V	VPS-TB002	,			POR de apov	o: N/	/A			
Fecha:	3/5/2	2021				Revisión:	, 4	, Δ			Pág. 2 de 2
POSICIONES (O)	W-405)	-				TRATAMIENTO	TÉRMICO	POST		(QW-40	17)
Posisión (se) de			10			Denne de terre					,,,
Posición (es) de			10	A	NI / A	kango de temp	beraturas				
Progresion de S	old. P. Ar	riba N/A	Р. 	Abajo	N/A	Intervalo de tio	empos	۲ -			
Posición (es) de	Filete		N/A			Otro		יז	NA		
Otro											
PRECALENTAM	IENTO (QW-40	6)				GAS (QW-408)					
Temp. Precalen	nt. Mín.	80°C					1	Porcen	itaje de la compo	sición	
Temp. Entre Pa	ses Máx.	120°C					Gas(e	s)	Mezcla	1	Caudal (SCFH)
Mantenimiento	o de Precal.	NA				Protección	Ar 4,8	8	100%		30-40
Otro		NA				Gas purga				<u> </u>	
						Bospaldo					
						Respardo					
						Otros .					
CARACTERÍSTIC	CAS ELÉCTRIC	CAS (QW-409)									
Corriente AC o l	DC DC								Polaridad		
Amps (Rango)		160 /	4			Directa	х				
Volts (Rango)		11 V				Invertida					
Tamaño y Tipo	de electrodo d	de Tungsteno					1-3				
		•									
Modo de Trans	fer. Metal par	a GMAW					N/A				
Rango Veloc Al	limentación F	lectrodo de Ala	mbro				N/A				
,							,,,,				
TECNICA (QW-4	10)										
Cordón Long. O	Cordón de Va	aivén	Longitu	udinal							
Tamaño Orificio	o o de Taza de	Gas	6-8								
Limp. Inicial y E	intre Pasos (Ce	ep., Esm., etc.)	Cepillad	do							
Método de blar	nqueado Poste	erior	Disco d	le Desba	iste						
Oscilación			NA								
Distancia de Tu	bo de Contact	o a Superficie o	de Traba	ajo	10-15 mm						
Paso Multiple o	o Simple (por L	.ado)	Multipl	le							
Electrodos: Mu	litiples o Simp	le	Simple								
velocidad de av	vance (Rango)		150 mn	n/min							
Otro Informació	án		NA/								
Otra informació	on										
Tabla para el reg	gistro de parám	etros de soldad	ura. Refe	erencia (QW-409)						
		Metal d	e Aporte	e	Corr	iente				Ot	ros (p. ej., Notas,
Capa(s) de	Proceso				Tipo de	Rango	Rango	de F	Rango de Veloc.	Come	entarios, Adición de
Soldadura		Clase	Diám	netro	Polaridad	Amperaje	Voltaj	je	de Recorrido	Alamb Ángu	re, Caliente, Tecnica, ilo de Soplete, ect.)
	07/	ED 446			B 0	100.000		-+			, ,
Raíz	GTAW	ER410NiMo	2,4	mm	DCEN	160-180	10-13	3	150 mm/min		
Kelleno	GIAW	ER41UNIMO	2,4	mm	DCEN	200-220	10-13	<u>}</u>	150 mm/min		
Capa final	GTAW	EK41UNIIVIO	2,4	m	DCEN	200-220	10-13	<u>}</u>	100 mm/min		
├								-+			
+											
	REGISTRADO	POR:	<u> </u>		REVISAI	DO POR:			APRO	DBADO P	OR:
· · · · ·	ELABORADO	POR:			REVISAI	DO POR:			APRO	DBADO P	OR:
Nombre:	Ing. Ambar Yé	pez	No	ombre:	Adem Ta	rtic		Nomh	re: Ina .li	ulio Chor	nata
AU	JTOR DEL PRO	YECTO		TECN	NICO ESPECIAL	ISTA EXTRANJ	ERO	ESF	PECIALISTA TLG M	MATERIA	LES Y SOLDADURA

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DE LE CUADO UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYÁN	QW	ECIFICACIÓN SO Welding Procea 482 WELDING F 5, Section IX - Bo	DEL LDA lure : PROC	- PROCE ADURA Specificatio CEDURE SP and Pressu	DIMIENT ons (WPS, ECIFICATI ire Vessel) IONS. Code.			
Cliente: Ing. Ambar Yépez Proyecto: SOLDADURA PASES	DE REVENI	WPS N°: CIF DO	≀T/21	WPS-TB00	3 Rev P	visión: QR de apoy	A Fecha o: N/A	a: ŝ	3/5/2021 g. 1 de 2
Proceso(s) de soldadura:	GMAW /	GTAW		Tipo (s):	(Automátic	/ANUAL o. Semi-autor	/ nático. Mani	MANL ual. Con mágui	JAL
JUNTAS (QW-402)						ESQUEMA	TIPO (sket	ch):	
Diseño de Junta Superficie regula	r plana; relle	no con capa final vi	sta			\	25 mm		
Respaldo	7	si 🗆 no		+ +I		75*			_
Tipo de material de respaldo ☑ Metálico □ No metálico □] Metal no	fundible 🗌 Otro	C	10 mm 25 mm					
Preparación de la junta	Ver d	etalle de la junta					100 mm		
Método de preparación y limpieza		Cepillado							
*METALES BASE (QW-403)									
N°P <u>6</u> N° de G	Grupo	4 a		N° P	5	N° de	Grupo	4	
Especif. material	ASTM A743	Tipo	o/grad	do o N° UNS		CA-6M	N (J91540)		
hasta Especif. material	ASTM A743		Тіро	/grado o N°	UNS	CA-6M	N (J91540)		
An élisis Ouénies o Duon Masénies		0/ 0	0/ 0-	Ó	0/11-	0/6:	0/14 0		
Analisis Químico y Prop. Mecanicas		< 0,06	%Cr	-14 3,5-4,5	0,4-1	< 1	<1 7	»ге /8,4-84,6	
hasta Análisis Químico y Prop. N	lecánicas	%C	%Cr	%Ni	%Mo	%Si	%Mn %	6Fe	
		< 0,00	11,5	-14 3,3-4,3	0,4-1	<1	<1 /	8,4-84,0	
Metal Base Calificado (mm)	Ranura:	12	şo de	Espesores: Filete:	N/A				
Metal de relleno. Espesor maximo d	le pase ≤ 3 m	 m				Dimensio	n: ancho	5-7 mm	
Otra información:					_				
*METALES DE APORTE (QW-404)									
		GTAW R+H	1		GMAW	F1+F2		GTAW	Fn+1
N° Espec. (SFA)		5.9			5.9			5.9	
N° AWS (Clase)		ER410NiMo		E	R410NiMo			ER410NiMo	
N° F		6			6			6	
N° A		-			-			-	
Tamaño de Metales de Aporte		2,4 mm			2,4 mm			2,4 mm	
Metales de Soldadura									
Rango de Espesor depositado:									
Ranura	1	.5 x 25 x 100 mm		15 x	< 25 x 100 m	ım	15	x 25 x 100 m	m
Filete		NA			NA			NA	
Hardfacing		NA							
Nombro Comercial del Aporte	ECTARC TIG M13/4		SELEC.		13/4	SEL E		13/4	
Inserto consumible	522			JLLLC		13/4	JELL		13/4
Otra información:				<u> </u>					
* Otra combinación de metal base v metal	de aporte se o	leberá registrar individ	lualme	ente.					
ELABORADO POR		RE	VISA	DO POR:		1	APRO	DBADO POR	
Nombre: Ing. Ambar Yépez		Nombre: Ing.	Marc	o Zabala		Nombre:	Ina. J	ulio Chonata	
AUTOR DEL PROYECTO		JEFE DE MANUF	ACTU	JRA Y RECUP	ERACIÓN	ESPE	: Ing. Julio Chonata SPECIALISTA TLG MATERIALES Y SOLDADURA		

Corporación E UNIDAD DE N	ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA Welding Procedure Specifications (WPS) QW-482 (RESPALDO). ASME, Section IX - Boiler and Pressure Vessel Code.										
WPS N°:	CIRT/21-V	VPS-TB003	,			POR de apov	o: N	/A			
Eecha: 3/5/2021						Revisión: Δ Pág 2 de 2					
POSICIONES (QW-405) TRATAMIENTO TÉRMICO POSTERIOR A LA SOLD. (QW-407)) (OW-407)		
Posición (os) d	Posición (es) de Ranura 1G Rango de temperaturas NA										
Posición (es) de Kanura 10					N/A	Intervalo de tiemnos NA					
Progresion de Sold. P. Arriba N/A P. Abajo N/A					N/A						
Posición (es) de Filete N/A											
PRECALENTA			GAS (QW-408)								
Temp. Precale	nt. Mín.	80°C					I	Porcent	taje de la compo	sición	
Temp. Entre P	ases Máx.	120°C					Gas(e	s)	Mezcla	Caudal (SCFH)	
Mantenimient	to de Precal.	NA				Protección Ar 4,8			100%	30-40	
Otro		NA				Gas purga					
						Respaldo					
						Otros					
,	,										
CARACTERIST	ICAS ELECTRIC	CAS (QW-409)									
Corriente AC o	DC DC								Polaridad		
Amps (Rango)	160 A	۸			Directa	x				
Volts (Rango)		11 V				Invertida					
Tamaño y Tipo	o de electrodo	de Tungsteno					1-3				
Modo de Transfer. Metal para GMAW							N/A				
Rango Veloc. Alimentación Electrodo de Alambre							N/A				
TÉCNICA (QW-	410)			-							
Cordón Long.	O Cordón de Va	aivén	Longitudi	nal							
Tamaño Orific	io o de Taza de	Gas	6-8								
Limp. Inicial y	Entre Pasos (Co	ep., Esm., etc.)	Cepillado								
Método de blanqueado Posterior Disc				Desbas	ste						
Oscilación			NA	NA							
Distancia de T	ubo de Contact	o a Superficie o	le Trabajo	: Trabajo 10-15 mm							
Paso Múltiple	o Simple (por I	.ado)	Múltiple								
Electrodos: Múltiples o Simple Simp				Simple							
Velocidad de avance (Rango) 200			200 mm/min								
Martillado			NA/								
Otra Informac	ión										
Tabla para el re	gistro de parám	etros de soldad	ura. Refere	encia (C	QW-409)						
		Metal d	e Aporte	Ī	Corri	riente				Otros (p. ei., Notas,	
Capa(s) de	Drococo				T io - 2	D	Rango	de R	Rango de Veloc.	Comentarios, Adición de	
Soldadura	Proceso	Clase	Diámet	tro	Polaridad	Rango Amperaje	Voltaj	e	de Recorrido	Alambre, Caliente, Técnica, Ángulo de Soplete, ect.)	
Raíz	GTAW	ER410NiMo	2,4 mr	m	DCEN	160-180	10-13	3	200mm/min		
Relleno	GTAW	ER410NiMo	2,4 mm D(DCEN	160-180	10-13	3	200 mm/min		
Capa final	GTAW	ER410NiMo	2,4 mm DCEN		160-180	10-13 20		2000 mm/min			
	REGISTRADO	POR:			REVISA	DO POR:			APRO	DBADO POR:	
ELABORADO POR: REVISADO PO					DO POR:	POR: APROBADO POR:					
Nombre: Ing. Ambar Yépez Nombre:					Adem Ta	Tartic Nombre: Ing. Julio Chonata				ulio Chonata	
AUTOR DEL PROYECTO T				TECNICO ESPECIALISTA EXTRANJERO				ESP	ESPECIALISTA TLG MATERIALES Y SOLDADURA		

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYÁN	ECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO E SOLDADURA Welding Procedure Specifications (WPS) -482 WELDING PROCEDURE SPECIFICATIONS E, Section IX - Boiler and Pressure Vessel Coc				TO DE) IONS. I Code.					
Cliente: Ing. Ambar Yépez Proyecto: SOLDADURA PASES	-WPS-TB00	4 Rev P	visión: 'QR de apoy	A Fecha : o: N/A	: Pág	3/5/2021 g. 1 de 2				
Proceso(s) de soldadura:	iMAW /	GTAW		Tipo (s):	MANUAL / MANUAL				JAL	
JUNTAS (QW-402)	ESQUEMA TIPO (sketch):									
Diseño de Junta Superficie regular	25 mm									
Respaldo	<u></u>	SI 🗆 NC	5	<u>ا</u> ۴ ۴		75*			_	
Tipo de material de respaldo ☑ Metálico □ No metálico □	fundible 🗌 Otro		10 mm 25 mm							
Preparación de la junta	Ver de	etalle de la junta		*			100 mm			
Método de preparación y limpieza		Cepillado								
*METALES BASE (QW-403)										
N° P 6 N° de G	irupo	4 a		N° P€	6	N° de	e Grupo	4		
Especif. material	STM A743	Tip	ہ ،po/gra	o do o N° UNS		CA-6M	N (J91540)	_		
hasta Especif. material	STM A743		Tipo	/grado o N°	o N° UNS CA-6MN (J91540)					
An élisis Quénies y Dren Maséries		N/C	0/ C+	Ó	0/14-	0/6:	0/14 0/1			
Analisis Químico y Prop. Mecanicas		%C < 0,06	%Cr 11,5	-14 3,5-4,5	%IVIO 0,4-1	%SI < 1	<pre>%IVIN %I</pre> <pre>%IVIN %IVIN %IVI</pre>	·e ,4-84,6		
		- ,	,-	-,- ,-	- /			, - ,-		
hasta Análisis Químico y Prop. M	ecánicas	%C	%Cr	%Ni	%Mo	%Si	%Mn %l	e		
		< 0,06	11,5	-14 3,5-4,5	0,4-1	<1	<1 /8	,4-84,6		
Metal Base Calificado (mm)	Ranura:	12	ngo de	Espesores:	N/A					
Metal de relleno. Espesor maximo d	e nase < 3 m	m			NO Dimen		sion: ancho 5-7 mm			
Otra información:	, pass - c									
*METALES DE APORTE (QW-404)										
		GTAW R+	-H		GMAW	F1+F2		GTAW	En+1	
N° Espec. (SFA)		5.9	<u></u>		5.9	11112		5.9		
N° AWS (Clase)		ER410NiMo			R410NiMo		ER410NiMo			
N° F		6			6			6		
N° A		-	-			-				
Tamaño de Metales de Aporte		2,4 mm			2,4 mm		2,4 mm			
Metales de Soldadura	. <u></u>									
Rango de Espesor depositado:										
Ranura	5 x 25 x 100 mm		15 x 25 x 100 m		nm		25 x 100 m	m		
Filete		NA		NA				NA		
Hardfacing			ļ							
Fundente del Aporte (clase)	NA			NA						
Nombre Comercial del Aporte	SEL	ECTARC TIG M13/4	4	SELEC	TARC TIG M	113/4	SELEC	ARC TIG M	13/4	
Inserto consumible			<u> </u>							
Vira mormacion: * Otra combinación do motol baco y motol do anorte co dobará registrar individualmente										
ELABORADO POR:	REVISADO POR:				APROBADO POR:					
AUTOR DEL PROYECTO	JEFE DE MANUFACTURA Y RECUPERACIÓN				ESPE	ESPECIALISTA TLG MATERIALES Y SOLDADURA				

		E P	SPECIF	PECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA Welding Procedure Specifications (WPS)								
UNIDAD DE NI	QW-482	(RESPALDO).										
		A	SME, Sec	tion IX - Boile	r and Pressur	e Vessel	Code.		·			
WPS N°:		PQR de apo	PQR de apoyo: N/A									
Fecha:	3/5/2	2021			Revisión:	, I	4		Pág. 2 de 2			
POSICIONES (QW-405) TRATAMIENTO TERMICO POSTERIOR A LA SOLD. (QW-407)												
Posición (es) de Ranura 1G					Rango de tem	Rango de temperaturas NA						
Progresión de Sold. P. Arriba N/A			P. Ab	ajo N/A	Intervalo de t	iempos	NA	NA				
Posición (es) de Filete N/A					Otro	OtroNA						
Otro												
PRECALENTA	VIENTO (QW-40	6)			GAS (QW-408)							
Temp. Precale	nt. Mín.	80°C				Porcentaje de la composición						
Temp. Entre Pases Máx. 120°C						Gas(e	s)	Mezcla	Caudal (SCFH)			
Mantenimient	to de Precal.	NA			Protección	Ar 4,8	8	100%	30-40			
Otro		NA			Gas purga							
					Resnaldo							
					Otros							
					Olios							
CARACTERÍST	ICAS ELÉCTRIO	CAS (QW-409)										
Corriente AC o	DC DC							Polaridad				
Amps (Rango))	160 A	١		Directa	х						
Volts (Rango)		11 V			Invertida							
Tamaño y Tipo	o de electrodo	de Tungsteno				1-3						
Modo de Tran	sfer. Metal par	a GMAW				N/A						
Bango Veloc	Alimentación F	lectrodo de Ala	mbro			N/A						
	410)											
	410)											
Cordón Long. O Cordón de Vaivén Longitudinal			al									
Limp Inicial v	Entro Pasos (C	an Ecm atc.)	Copillado									
Método de bla	angueado Post	erior	Disco de D	esbaste								
			NA									
			le Trabajo 10-15 mm									
Paso Múltiple	o Simple (por I	Lado)	Múltiple									
Electrodos: M	lúltiples o Simp	ble	Simple									
Velocidad de avance (Rango) 20			200 mm/min									
Martillado			NA/									
Otra Informac	ión											
Tabla para el registro de parámetros de soldadura. Referencia (QW-409)												
		Metal d	e Aporte	Co	orriente				Otros (n. ci. Natas			
Capa(s) de	Capa(s) de					Rango de		go de Veloc.	Otros (p. ej., Notas, Comentarios, Adición de			
Soldadura	Proceso	Clase	Diámetro	o Tipo de Polaridad	Rango Amperaje	Voltaj	je de	e Recorrido	Alambre, Caliente, Técnica, Ángulo de Soplete, ect.)			
Raíz	GTAW	ER410NiMo	2,4 mm	DCEN	160-180	10-13	3 2	00 mm/min				
Relleno	GTAW	ER410NiMo	2,4 mm	DCEN	200-220	10-13	3 2	00 mm/min				
Capa final	GTAW	ER410NiMo	2,4 mm DCEN		200-220	10-13 20		00 mm/min				
REGISTRADO POR: REVISADO PO								APRO	DBADO POR:			
ELABORADO POR: REVIS/					ADO POR: APROBADO POR:				DBADO POR:			
Nombre: Ing. Ambar Yépez Nomb				Iombre: Adem Tartic Nombre: Ing. Julio Chonata				ulio Chonata				
AUTOR DEL PROYECTO TECNICO ESPEC				ALISTA EXTRAN	STA EXTRANJERO ESPECIALISTA TLG MATERIALES Y SOLDA			VIATERIALES Y SOLDADURA				

	PLAN DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL Visual Testing								
	Reg. No.: ETT-	Reg. No.: ETT-REG-CC01 Revisión: 1 Hoja: 1 de 3							
7969		Fecha: 28/05/2021							
EQUIPO/PIEZA: Placas de soldadura de recuperación CANTIDAD: 12									
MATERIAL: Acero Inoxidable ASTM A743 CA6-NM PESO UNITARIO: 0.25 Kg									
DIMENSIONES: 100 x 100 mm. PLAN DE CALIDAD No.: -									
ES PES OR: 25 m	n.	NO DE REFE	RENCIA: TTP:	S-04, TTPS-05					
No. SERIE: P01 P02 P03 P04 PROCEDIMIENTO: ETT-PRO-CC-01									
ES TADO/FASE: Fundición Soldadura Mecanizado X Antes de TT Después de TT X Sin TT									
	PROTO	COLO DE INSPI	ECCIÓN VISU	JAL					
NORMA APLICABLE	MÉTODO DE INS	PECCIÓN VISUA	L X Dir	ecto	Remoto				
ASTM A-802	FASE DE	TIPO DE		AUXILIARES	VISUALES				
M SS-SP 55		INSPECCIO	N Esp	ejo	Câmara Fotográfica				
X CCH /0-4	En Recepción	X Ens. Visual L	ocal X Len	loscopio	Sistema de Video				
$\overline{\mathbf{N}}$ A SIVIE Sec. V, Art. 9	X Final	General		ra Óntica	Otro.				
		ONDICIONES DI	LENSAYO		0000				
PARÁMETROS D	E MEDICIÓN	ILUMINACIÓ	N	ACABADO S	UPERFICIAL				
Distancia de Observación:	300 mm.	X Luz Artificia	Esn	nerilado	K Maquinado				
Ángulo de Observación:	45 - 90 °	X Luz Natural	Cep	illado	Granallado				
Temperatura de la pieza:	23 - 24 °C	Nivel de Iluminac	ón 🗌 Otr	o:					
Área de Evaluación:	33 cm^2	656 lx	Rugosid	ad Superficial:	0.391 um				
Z	ONAS DE ENSAYO		C	ROQUIS / ZON	AS ENSAYADAS				
Zona de recuperación med	ante depósito de solda	adura.		×	,				
Area de inspección: 60 x :	55 mm.			-	+				
Inspección 100%	MIENTAC DE MEDI	ICIÓN							
Regla, cuadrante de 100 x 1	HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Regla, cuadrante de 100 x 100 mm., calibrador.								
CRIT	ERIO DE ACEPTAC	IÓN							
De acuerdo con:				Y	Y				
CCH 70-4 Cahier des C	harges Specification	for Inspection of	Steel	·	, ,				
Castings for Hydraulic Ma	chines - VT 70-4			~					
	1	DISCONTINU	DADES	-					
No. Tipo	Posición (mm) Di	mensión	$\dot{\text{Area}}$ (mm ²) Evaluación					
		H (mm)	L (mm)						
	-	-	-	-	-				
	1			1					
	1								
Leyenda:									
RE - Resalte, CA- Cavidad,	BO - Borde, FF - Falta	de Fusión, FL - Fisu	ra Longitudinal,	FT - Fisura Transv	ersal, PO - Porosidad, SO				
Sobremonta, MO - Mordedura, IE - Inclusión de Escoria, A - Aceptable, R - Reparar, TT - Tratamiento Térmico.									
OBSERVACIONES: No hay presencia de discontinuidades. Nivel de calidad 1.									
CONCLUSIÓN: Aceptado X Reparar Rechazado Verificación									
ELAB	ORADO POR:								
Nombre: Ing. Ambar Y	épez.								
AUTOR DEL PROYECTO									



AUTO R DEL PRO YEC TO

PECNICA	PLAN DE INSPEC	CIÓN Y PRUEBAS							
	REPORTE DE INS	PECCIÓN VISUAL							
	Visual Reg. No.: ETT-REG-CC01	Revisión: 1 Hoja: 3 de 3							
7969		Fecha: 28/03/2021							
REGISTO FOTOGRÁFICO - INSPECCIÓN VISUAL									
Probeta 003 Réplica 01, 1 de discontinuidades.	nspección final. No hay presencia Aceptado. Nivel de calidad 1.	Probeta 003 Réplica 02, Inspección final. No hay presencia de discontinuidades. Aceptado. Nivel de calidad 1.							
Probeta 003 Réplica 03, I de discontinuidades.	Inspección final. No hay presencia Aceptado. Nivel de calidad 1.	Probeta 004 Réplica 01, Inspección final. No hay presencia de discontinuidades. Aceptado. Nivel de calidad 1.							
Probeta 004 Réplica 02, I de discontinuidades.	nspección final. No hay presencia Aceptado. Nivel de calidad 1.	Probeta 004 Réplica 03, Inspección final. No hay presencia de discontinuidades. Aceptado. Nivel de calidad 1.							
OBS ERVACIONES : Se a II, III y IV de la ficha de cal	OBSERVACIONES: Se aplica el Criterio de Aceptación para los niveles de calidad requeridos en las zonas de inspección I II, III y IV de la ficha de calidad modelo para un rodete Francis de la Norma CCH 70-4.								
ELABO	RADO POR:								
Nombre: Ing. Ambar Yé	pez.								
AUIOR I	DEL PRO YECTO								