

## MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 32

Tabla 174. Matriz Vía 32


INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA					
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ				
FECHA DE TOMA DE DATOS:	12-feb-22				
PROVINCIA:	COTOPAXI	CÓDIGO:	0	5	
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1	
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7	
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	3	2	
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4		
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO				
	05-01-57-032				
DONDE INICIO DE LA VÍA:	LATACUNGA		DONDE FINALIZA LA VÍA:	ONCE DE NOVIEMBRE	
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:	TOMADAS DEL GPS	
	739759 9896066			760445 9896965	
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL				
INFORMACIÓN DE LA VÍA					
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %	
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	PAVIMENTO FLEXIBLE			SUPERFICIE DE RODADURA DE 5 CM DE ESPESOR.	
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	BUENO			RECIENTEMENTE ASFALTADO	
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	2,12	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	COMERCIAL	
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	9,20	ML	SERVICIOS BÁSICOS	SI PRESENTA	
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	7,2	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	SI PRESENTA	
BORDILLOS	SI PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	BUENO	
CUNETA DE LA VÍA	SI PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	BUENO	
TIPO DE CUNETA	CUNETA EN V DE 1,00 METROS CADA UNA		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	(ANCHOS DE FRANJA 15 CM) (LÍNEA AMARILLA DELIMITA EL CARRIL) (LÍNEA BLANCA DELIMITA LA CALZADA)		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SEÑALIZACIÓN - PREVENTIVA Y OBLIGATORIA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO	
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</u>	
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	5	UNIDADES
MATERIAL DE ALCANTARILLA	-		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML
TIPO ALCANTARILLA	-		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-	
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO		DIÁMETRO
	-		-		-
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-	

**INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA**

**NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO**

MANTENIMIENTO PERIÓDICO, VÍA EN BUEN ESTADO

**FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA**



Fuente: Elaboración Propia

## MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 33

Tabla 175. Matriz Vía 33

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA					
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ				
FECHA DE TOMA DE DATOS:	12-feb-22				
PROVINCIA:	COTOPAXI	CÓDIGO:	0	5	
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1	
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7	
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	3	3	
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4		
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO				
	05-01-57-033				
DONDE INICIO DE LA VÍA:	SAN GERARDO		DONDE FINALIZA LA VÍA:	PLAZA ARENAS	
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:	TOMADAS DEL GPS	
	760231			759541	
	9898490		9898302		
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL				
INFORMACIÓN DE LA VÍA					
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %	
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	LASTRADA			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO	
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	MALO			NO SE REALZA MANTENIMIENTO	
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	0,31	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA	
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	10,00	ML	SERVICIOS BÁSICOS	NO PRESENTA	
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	10,00	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	NO PRESENTA	
BORDILLOS	NO PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	-	
CUNETA DE LA VÍA	NO PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	-	
TIPO DE CUNETA	-		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR TERRENO NATURAL</u>	
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES
MATERIAL DE ALCANTARILLA	-		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML
TIPO ALCANTARILLA	-		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-	
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO	
				-	
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-	

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO RUTINARIO, VÍA CON VACHES A LO LARGO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y DESBROCE
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

## MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 34

Tabla 176. Matriz Vía 34

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA					
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ				
FECHA DE TOMA DE DATOS:	12-feb-22				
PROVINCIA:	COTOPAXI	CÓDIGO:	0	5	
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1	
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7	
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	3	4	
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4		
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO				
	05-01-57-034				
DONDE INICIO DE LA VÍA:	SAN ALFONSO		DONDE FINALIZA LA VÍA:	SAN GERARDO - PARCELAS	
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:	TOMADAS DEL GPS	
	760352 9898021			759411 9900558	
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL				
INFORMACIÓN DE LA VÍA					
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %	
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	PAVIMENTO FLEXIBLE			SUPERFICIE DE RODADURA DE 5 CM DE ESPESOR.	
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	BUENO			RECIENTEMENTE ASFALTADO	
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	2,75	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	COMERCIAL	
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	11,00	ML	SERVICIOS BÁSICOS	SI PRESENTA	
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	9,00	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	SI PRESENTA	
BORDILLOS	SI PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	BUENO	
CUNETA DE LA VÍA	SI PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	BUENO	
TIPO DE CUNETA	CUNETA EN V DE 1,00 METROS CADA UNA		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	(ANCHOS DE FRANJA 15 CM) (LÍNEA AMARILLA DELIMITA EL CARRIL) (LÍNEA BLANCA DELIMITA LA CALZADA)		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SEÑALIZACIÓN - PREVENTIVA Y OBLIGATORIA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO	
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</u>	
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	5	UNIDADES
MATERIAL DE ALCANTARILLA	-		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML
TIPO ALCANTARILLA	-		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-	
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO		DIÁMETRO
	-		-		-
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-	

**INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA**

**NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO**

MANTENIMIENTO PERIÓDICO, VÍA EN BUEN ESTADO

**FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA**



Fuente: Elaboración Propia

## MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 35

Tabla 177. Matriz Vía 35

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA					
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ				
FECHA DE TOMA DE DATOS:	12-feb-22				
PROVINCIA:	GOTOPAXI	CÓDIGO:	0	5	
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1	
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7	
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	3	5	
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4		
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO				
	05-01-57-035				
DONDE INICIO DE LA VÍA:	ONCE DE NOVIEMBRE		DONDE FINALIZA LA VÍA:	ONCE DE NOVIEMBRE	
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:	TOMADAS DEL GPS	
	758459 9898834			758966 9898895	
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL				
INFORMACIÓN DE LA VÍA					
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %	
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	LASTRADA			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO	
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	REGULAR			NO SE REALZA MANTENIMIENTO	
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	0,51	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA	
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	9,60	ML	SERVICIOS BÁSICOS	NO PRESENTA	
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	7,6	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	NO PRESENTA	
BORDILLOS	NO PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	-	
CUNETA DE LA VÍA	NO PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	-	
TIPO DE CUNETA	-		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR TERRENO NATURAL</u>	
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES
MATERIAL DE ALCANTARILLA	-		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML
TIPO ALCANTARILLA	-		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-	
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO		DIÁMETRO
					-
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-	

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO RUTINARIO, LIMPIEZA Y DESBROCE
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

## MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 36

Tabla 178. Matriz Vía 36

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA					
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ				
FECHA DE TOMA DE DATOS:	12-feb-22				
PROVINCIA:	COTOPAXI	CÓDIGO:	0	5	
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1	
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7	
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	3	6	
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4		
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO				
	05-01-57-036				
DONDE INICIO DE LA VÍA:	ONCE DE NOVIEMBRE	DONDE FINALIZA LA VÍA:	CUATRO ESQUINAS		
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS	COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:	TOMADAS DEL GPS		
	758720 9899899		758818 9898880		
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL				
INFORMACIÓN DE LA VÍA					
TIPO DE TERRENO	ONDULADO		PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %		
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	EMPEDRADA		CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO		
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	MALO		NO SE REALZA MANTENIMIENTO		
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	0,25	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA	
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	10,00	ML	SERVICIOS BÁSICOS	NO PRESENTA	
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	10	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	NO PRESENTA	
BORDILLOS	NO PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	-	
CUNETA DE LA VÍA	NO PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	-	
TIPO DE CUNETA	-		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES		<u>DEFINIDOS POR TERRENO NATURAL</u>		
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES
MATERIAL DE ALCANTARILLA	-		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML
TIPO ALCANTARILLA	-		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-	
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO	
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-	

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO RUTINARIO, VÍA CON VACHES A LO LARGO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y DESBROCE, NIVELACION DE CAMINO
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

## MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 37

Tabla 179. Matriz Vía 37

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA					
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ				
FECHA DE TOMA DE DATOS:	12-feb-22				
PROVINCIA:	COTOPAXI	CÓDIGO:	0	5	
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1	
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7	
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	3	7	
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4		
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO				
	05-01-57-037				
DONDE INICIO DE LA VÍA:	ONCE DE NOVIEMBRE		DONDE FINALIZA LA VÍA:	ONCE DE NOVIEMBRE	
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:	TOMADAS DEL GPS	
	758977			759465	
	9898930		9898988		
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL				
INFORMACIÓN DE LA VÍA					
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %	
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	LASTRADA			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO	
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	MALO			NO SE REALZA MANTENIMIENTO	
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	0,21	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA	
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	10,00	ML	SERVICIOS BÁSICOS	NO PRESENTA	
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	8	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	NO PRESENTA	
BORDILLOS	NO PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	-	
CUNETA DE LA VÍA	NO PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	-	
TIPO DE CUNETA	-		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR TERRENO NATURAL</u>	
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES
MATERIAL DE ALCANTARILLA	-		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML
TIPO ALCANTARILLA	-		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-	
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO	
				-	
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-	

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO RUTINARIO, VÍA CON VACHES A LO LARGO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y DESBROCE, NIVELACION DE TERRENO
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

# MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 38

Tabla 180. Matriz Vía 38

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA						
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ					
FECHA DE TOMA DE DATOS:	12-feb-22					
PROVINCIA:	GOTOPAXI	CÓDIGO:	0	5		
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1		
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7		
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	3	8		
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4			
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO					
	05-01-57-038					
DONDE INICIO DE LA VÍA:	ONCE DE NOVIEMBRE		DONDE FINALIZA LA VÍA:		ONCE DE NOVIEMBRE	
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:		TOMADAS DEL GPS	
	758965 9898940				759468 9898987	
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL					
INFORMACIÓN DE LA VÍA						
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %		
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	LASTRADA			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO		
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	REGULAR			NO SE REALZA MANTENIMIENTO		
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	0,63	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA		
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	10,00	ML	SERVICIOS BÁSICOS	NO PRESENTA		
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	8	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	NO PRESENTA		
BORDILLOS	NO PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	-		
CUNETA DE LA VÍA	NO PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	-		
TIPO DE CUNETA	-		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>		
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-		
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-		
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR TERRENO NATURAL</u>		
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES	
MATERIAL DE ALCANTARILLA	-		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML	
TIPO ALCANTARILLA	-		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-		
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO		
	-		-	-		
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-		


INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO RUTINARIO, VÍA CON VACHES A LO LARGO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y DESBROCE
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

## MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 39

Tabla 181. Matriz Vía 39

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA					
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ				
FECHA DE TOMA DE DATOS:	13-feb-22				
PROVINCIA:	COTOPAXI	CÓDIGO:	0	5	
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1	
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7	
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	3	9	
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4		
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO				
	05-01-57-039				
DONDE INICIO DE LA VÍA:	ONCE DE NOVIEMBRE	DONDE FINALIZA LA VÍA:	CUATRO ESQUINAS		
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS	COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:	TOMADAS DEL GPS		
	759510 9898965		758806 9900192		
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL				
INFORMACIÓN DE LA VÍA					
TIPO DE TERRENO	ONDULADO		PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %		
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	LASTRADA		CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO		
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	BUENO		NO SE REALZA MANTENIMIENTO		
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	1,53	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA	
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	10,00	ML	SERVICIOS BÁSICOS	NO PRESENTA	
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	8	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	NO PRESENTA	
BORDILLOS	NO PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	-	
CUNETA DE LA VÍA	NO PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	-	
TIPO DE CUNETA	-		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES		<u>DEFINIDOS POR TERRENO NATURAL</u>		
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES
MATERIAL DE ALCANTARILLA	-		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML
TIPO ALCANTARILLA	-		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-	
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO	
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-	

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO RUTINARIO, LIMPIEZA Y DESBROCE
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

## MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 40

Tabla 182. Matriz Vía 40

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA					
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ				
FECHA DE TOMA DE DATOS:	13-feb-22				
PROVINCIA:	GOTOPAXI	CÓDIGO:	0	5	
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1	
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7	
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	4	0	
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4		
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO				
	05-01-57-040				
DONDE INICIO DE LA VÍA:	SAN GERARDO		DONDE FINALIZA LA VÍA:		ONCE DE NOVIEMBRE
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:		TOMADAS DEL GPS
	759745 9898663				759911 9899224
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL				
INFORMACIÓN DE LA VÍA					
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %	
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	LASTRADO			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO	
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	MALO			NO SE REALZA MANTENIMIENTO	
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	0,62	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA	
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	10,00	ML	SERVICIOS BÁSICOS	NO PRESENTA	
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	7	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	NO PRESENTA	
BORDILLOS	NO PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	-	
CUNETA DE LA VÍA	NO PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	-	
TIPO DE CUNETA	-		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR TERRENO NATURAL</u>	
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES
MATERIAL DE ALCANTARILLA	-		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML
TIPO ALCANTARILLA	-		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-	
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO		DIÁMETRO
	-		-		-
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-	

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO RUTINARIO, LIMPIEZA Y DESBROCE
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

# MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 41

Tabla 183. Matriz Vía 41

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA						
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ					
FECHA DE TOMA DE DATOS:	13-feb-22					
PROVINCIA:	GOTOPAXI	CÓDIGO:	0	5		
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1		
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7		
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	4	1		
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4			
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO					
	05-01-57-041					
DONDE INICIO DE LA VÍA:	SAN GERARDO		DONDE FINALIZA LA VÍA:		ONCE DE NOVIEMBRE	
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:		TOMADAS DEL GPS	
	759762 9898664				760159 9898663	
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL					
INFORMACIÓN DE LA VÍA						
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %		
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	LASTRADO			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO		
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	MALO			NO SE REALZA MANTENIMIENTO		
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	0,425	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA		
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	10,00	ML	SERVICIOS BÁSICOS	NO PRESENTA		
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	7	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	NO PRESENTA		
BORDILLOS	NO PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	-		
CUNETA DE LA VÍA	NO PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	-		
TIPO DE CUNETA	-		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>		
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-		
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-		
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR TERRENO NATURAL</u>		
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES	
MATERIAL DE ALCANTARILLA	-		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML	
TIPO ALCANTARILLA	-		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-		
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO		
			-	-		
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-		

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO RUTINARIO, VÍA CON VACHES A LO LARGO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y DESBROCE, NECESIDAD DE SI PRESENTA SISTEMA DE DRENAJE
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

## MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 42

Tabla 184. Matriz Vía 42

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA					
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ				
FECHA DE TOMA DE DATOS:	13-feb-22				
PROVINCIA:	COTOPAXI	CÓDIGO:	0	5	
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1	
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7	
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	4	2	
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4		
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO				
	05-01-57-042				
DONDE INICIO DE LA VÍA:	TILIPULO		DONDE FINALIZA LA VÍA:	LAS PARCELAS	
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:	TOMADAS DEL GPS	
	760680			760825	
	9899359		9899364		
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL				
INFORMACIÓN DE LA VÍA					
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %	
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	LASTRADA			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO	
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	BUENO			MANTENIMIENTO RECIENTE	
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	0,92	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA	
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	9,20	ML	SERVICIOS BÁSICOS	NO PRESENTA	
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	7,2	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	NO PRESENTA	
BORDILLOS	NO PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	-	
CUNETA DE LA VÍA	NO PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	-	
TIPO DE CUNETA	-		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR TERRENO NATURAL</u>	
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES
MATERIAL DE ALCANTARILLA	-		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML
TIPO ALCANTARILLA	-		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-	
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO	
				-	
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-	

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO, VÍA EN BUEN ESTADO
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

## MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 43

Tabla 185. Matriz Vía 43

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA					
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ				
FECHA DE TOMA DE DATOS:	13-feb-22				
PROVINCIA:	COTOPAXI	CÓDIGO:	0	5	
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1	
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7	
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	4	3	
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4		
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO				
	05-01-57-043				
DONDE INICIO DE LA VÍA:	TANIALO		DONDE FINALIZA LA VÍA:	PASO LATERAL	
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:	TOMADAS DEL GPS	
	760624 9898049			760624 9898049	
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL				
INFORMACIÓN DE LA VÍA					
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %	
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	LASTRADA			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO	
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	REGULAR			NO SE REALZA MANTENIMIENTO	
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	1,68	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA	
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	11,00	ML	SERVICIOS BÁSICOS	NO PRESENTA	
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	9	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	NO PRESENTA	
BORDILLOS	NO PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	-	
CUNETA DE LA VÍA	NO PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	-	
TIPO DE CUNETA	-		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR TERRENO NATURAL</u>	
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES
MATERIAL DE ALCANTARILLA	-		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML
TIPO ALCANTARILLA	-		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-	
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO	
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-	

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO RUTINARIO, VÍA CON VACHES A LO LARGO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y DESBROCE
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

# MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 44

Tabla 186. Matriz Vía 44

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA						
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ					
FECHA DE TOMA DE DATOS:	13-feb-22					
PROVINCIA:	COTOPAXI	CÓDIGO:	0	5		
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1		
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7		
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	4	4		
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4			
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO					
	05-01-57-044					
DONDE INICIO DE LA VÍA:	SANTA ROSA		DONDE FINALIZA LA VÍA:		ONCE DE NOVIEMBRE	
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:		TOMADAS DEL GPS	
	758658 9899318				758366 9899233	
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL					
INFORMACIÓN DE LA VÍA						
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %		
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	ADOQUINADO			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO		
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	BUENO			MANTENIMIENTO RECIENTE		
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	0,23	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA		
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	10,00	ML	SERVICIOS BÁSICOS	SI PRESENTA		
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	9,6	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	SI PRESENTA		
BORDILLOS	SI PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	BUENO		
CUNETA DE LA VÍA	SI PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	BUENO		
TIPO DE CUNETA	CONFORMADA POR BORDILLOS		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>		
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	(ANCHOS DE FRANJA 15 CM) (LÍNEA AMARILLA DELIMITA EL CARRIL) (LÍNEA BLANCA DELIMITA LA CALZADA)		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO		
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SEÑALIZACIÓN - PREVENTIVA Y OBLIGATORIA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO		
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</u>		
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES	
MATERIAL DE ALCANTARILLA	METÁLICA DE ACERO CORRUGADO		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML	
TIPO ALCANTARILLA	CIRCULAR		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-		
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO		
	-		-	-		
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-		

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO, VÍA EN BUEN ESTADO
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

# MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 45

Tabla 187. Matriz Vía 45

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA						
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ					
FECHA DE TOMA DE DATOS:	13-feb-22					
PROVINCIA:	COTOPAXI	CÓDIGO:	0	5		
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1		
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7		
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	4	5		
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4			
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO					
	05-01-57-045					
DONDE INICIO DE LA VÍA:	ONCE DE NOVIEMBRE	DONDE FINALIZA LA VÍA:	CUATRO ESQUINAS			
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:	TOMADAS DEL GPS		
	758711			758433		
	9899057		9900009			
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL					
INFORMACIÓN DE LA VÍA						
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %		
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	ADOQUINADO			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO		
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	BUENO			MANTENIMIENTO RECIENTE		
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	1,04	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA		
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	9,20	ML	SERVICIOS BÁSICOS	SI PRESENTA		
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	8,8	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	SI PRESENTA		
BORDILLOS	SI PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	BUENO		
CUNETA DE LA VÍA	SI PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	BUENO		
TIPO DE CUNETA	CONFORMADA POR BORDILLOS		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>		
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	(ANCHOS DE FRANJA 15 CM) (LÍNEA AMARILLA DELIMITA EL CARRIL) (LÍNEA BLANCA DELIMITA LA CALZADA)		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO		
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SEÑALIZACIÓN - PREVENTIVA Y OBLIGATORIA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO		
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</u>		
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES	
MATERIAL DE ALCANTARILLA	METÁLICA DE ACERO CORRUGADO		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML	
TIPO ALCANTARILLA	CIRCULAR		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-		
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO		
	-		-	-		
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-		

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO, VÍA EN BUEN ESTADO
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

## MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 46

Tabla 188. Matriz Vía 46

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA					
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ				
FECHA DE TOMA DE DATOS:	13-feb-22				
PROVINCIA:	COTOPAXI	CÓDIGO:	0	5	
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1	
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7	
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	4	6	
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4		
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO				
	05-01-57-046				
DONDE INICIO DE LA VÍA:	ONCE DE NOVIEMBRE		DONDE FINALIZA LA VÍA:	CUATRO ESQUINAS	
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:	TOMADAS DEL GPS	
	758720			758817	
	9899899		9898870		
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL				
INFORMACIÓN DE LA VÍA					
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %	
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	ADOQUINADO			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO	
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	BUENO			MANTENIMIENTO RECIENTE	
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	0,38	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA	
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	10,00	ML	SERVICIOS BÁSICOS	SI PRESENTA	
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	9,6	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	SI PRESENTA	
BORDILLOS	SI PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	BUENO	
CUNETA DE LA VÍA	SI PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	BUENO	
TIPO DE CUNETA	CONFORMADA POR BORDILLOS		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	(ANCHOS DE FRANJA 15 CM) (LÍNEA AMARILLA DELIMITA EL CARRIL) (LÍNEA BLANCA DELIMITA LA CALZADA)		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SEÑALIZACIÓN - PREVENTIVA Y OBLIGATORIA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO	
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</u>	
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES
MATERIAL DE ALCANTARILLA	METÁLICA DE ACERO CORRUGADO		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML
TIPO ALCANTARILLA	CIRCULAR		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-	
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO	
	-			-	
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-	


INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO, VÍA EN BUEN ESTADO
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

# MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 47

Tabla 189. Matriz Vía 47

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA					
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ				
FECHA DE TOMA DE DATOS:	15-feb-22				
PROVINCIA:	COTOPAXI	CÓDIGO:	0	5	
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1	
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7	
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	4	7	
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4		
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO				
	05-01-57-047				
DONDE INICIO DE LA VÍA:	PARCELAS		DONDE FINALIZA LA VÍA:		PARCELAS
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:		TOMADAS DEL GPS
	760070	9899319			759683
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL				
INFORMACIÓN DE LA VÍA					
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %	
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	LASTRADA			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO	
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	BUENO			NO SE REALZA MANTENIMIENTO	
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	1,33	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA	
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	10,00	ML	SERVICIOS BÁSICOS	SI PRESENTA	
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	8	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	SI PRESENTA	
BORDILLOS	SI PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	BUENO	
CUNETA DE LA VÍA	SI PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	BUENO	
TIPO DE CUNETA	CONFORMADA POR BORDILLOS		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	(ANCHOS DE FRANJA 15 CM) (LÍNEA AMARILLA DELIMITA EL CARRIL) (LÍNEA BLANCA DELIMITA LA CALZADA)		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SEÑALIZACIÓN - PREVENTIVA Y OBLIGATORIA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO	
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</u>	
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES
MATERIAL DE ALCANTARILLA	METÁLICA DE ACERO CORRUGADO		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML
TIPO ALCANTARILLA	CIRCULAR		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-	
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO	
	-		-	-	
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-	

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO VÍA EN BUEN ESTADO
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

# MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 48

Tabla 190. Matriz Vía 48

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA						
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ					
FECHA DE TOMA DE DATOS:	15-feb-22					
PROVINCIA:	GOTOPAXI	CÓDIGO:	0	5		
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1		
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7		
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	4	8		
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4			
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO					
	05-01-57-048					
DONDE INICIO DE LA VÍA:	PARCELAS		DONDE FINALIZA LA VÍA:		PARCELAS	
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:		TOMADAS DEL GPS	
	759687 9899986				760402 9899347	
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL					
INFORMACIÓN DE LA VÍA						
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %		
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	LASTRADA			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO		
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	BUENO			NO SE REALZA MANTENIMIENTO		
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	1,33	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA		
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	10,00	ML	SERVICIOS BÁSICOS	NO PRESENTA		
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	8	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	NO PRESENTA		
BORDILLOS	NO PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	-		
CUNETA DE LA VÍA	NO PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	-		
TIPO DE CUNETA	-		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>		
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-		
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-		
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR TERRENO NATURAL</u>		
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES	
MATERIAL DE ALCANTARILLA	-		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML	
TIPO ALCANTARILLA	-		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-		
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO		
	-		-	-		
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-		

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO RUTINARIO, VÍA CON VACHES A LO LARGO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y DESBROCE
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

## MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 49

Tabla 191. Matriz Vía 49

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA					
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ				
FECHA DE TOMA DE DATOS:	15-feb-22				
PROVINCIA:	GOTOPAXI	CÓDIGO:	0	5	
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1	
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7	
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	4	9	
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4		
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO				
	05-01-57-049				
DONDE INICIO DE LA VÍA:	PARCELAS		DONDE FINALIZA LA VÍA:		PARCELAS
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:	TOMADAS DEL GPS	
	760506 9899352			760470 9900282	
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL				
INFORMACIÓN DE LA VÍA					
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %	
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	LASTRADA			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO	
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	BUENO			NO SE REALZA MANTENIMIENTO	
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	1,5	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA	
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	10,00	ML	SERVICIOS BÁSICOS	NO PRESENTA	
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	8,4	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	NO PRESENTA	
BORDILLOS	NO PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	-	
CUNETA DE LA VÍA	NO PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	-	
TIPO DE CUNETA	-		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	NO PRESENTA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	-	
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR TERRENO NATURAL</u>	
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES
MATERIAL DE ALCANTARILLA	-		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML
TIPO ALCANTARILLA	-		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-	
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO	
	-		-	-	
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-	

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO RUTINARIO, VÍA CON VACHES A LO LARGO DE LA MISMA, LIMPIEZA Y DESBROCE
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

# MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 50

Tabla 192. Matriz Vía 50

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA						
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ					
FECHA DE TOMA DE DATOS:	15-feb-22					
PROVINCIA:	COTOPAXI	CÓDIGO:	0	5		
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1		
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7		
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	5	0		
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4			
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO					
	05-01-57-050					
DONDE INICIO DE LA VÍA:	ONCE DE NOVIEMBRE		DONDE FINALIZA LA VÍA:		CUATRO ESQUINAS	
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:		TOMADAS DEL GPS	
	758586 9899320				758586 9899554	
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL					
INFORMACIÓN DE LA VÍA						
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %		
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	ADOQUINADO			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO		
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	BUENO			MANTENIMIENTO RECIENTE		
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	0,25	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA		
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	8,90	ML	SERVICIOS BÁSICOS	SI PRESENTA		
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	8,5	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	SI PRESENTA		
BORDILLOS	SI PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	BUENO		
CUNETA DE LA VÍA	SI PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	BUENO		
TIPO DE CUNETA	CONFORMADA POR BORDILLOS		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>		
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	(ANCHOS DE FRANJA 15 CM) (LÍNEA AMARILLA DELIMITA EL CARRIL) (LÍNEA BLANCA DELIMITA LA CALZADA)		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO		
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SEÑALIZACIÓN - PREVENTIVA Y OBLIGATORIA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO		
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</u>		
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES	
MATERIAL DE ALCANTARILLA	METÁLICA DE ACERO CORRUGADO		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML	
TIPO ALCANTARILLA	CIRCULAR		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-		
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO		
	-		-	-		
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-		

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO, VÍA EN BUEN ESTADO
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia

# MATRIZ INVENTARIO VIAL VÍA 51

Tabla 193. Matriz Vía 51

INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRESENTADAS DE LA VÍA						
NOMBRE DE RESPONSABLE:	STALIN ALEJANDRO SÁNCHEZ					
FECHA DE TOMA DE DATOS:	15-feb-22					
PROVINCIA:	COTOPAXI	CÓDIGO:	0	5		
CANTÓN:	LATACUNGA	CÓDIGO:	0	1		
PARROQUIA:	11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO:	5	7		
NUMERO DEL CAMINO:	CÓDIGO:	0	5	1		
TIPO DE VÍA:	COLECTORA	CÓDIGO:	4			
CÓDIGO DEL CAMINO O VÍA:	PROVINCIA - CANTÓN - PARROQUIA - NUMERO DE CAMINO					
	05-01-57-051					
DONDE INICIO DE LA VÍA:	ONCE DE NOVIEMBRE		DONDE FINALIZA LA VÍA:		ONCE DE NOVIEMBRE	
COORDENADAS DEL PUNTO DE INICIO:	TOMADAS DEL GPS		COORDENADAS DEL PUNTO FINAL:		TOMADAS DEL GPS	
	758673 9899378				758774 9899378	
IMPORTANCIA DE LA VÍA:	NORMAL					
INFORMACIÓN DE LA VÍA						
TIPO DE TERRENO	ONDULADO			PENDIENTES ENTRE EL 4-6 %		
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA	ADOQUINADO			CONFORMADA POR MATERIAL DE MEJORAMIENTO		
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	BUENO			MANTENIMIENTO RECIENTE		
LONGITUD DE LA VÍA O CAMINO	0,48	KM	SECTOR PRODUCTIVO MAS IMPORTANTE	AGRÍCOLA		
ANCHO DE LA VÍA O CAMINO	10,30	ML	SERVICIOS BÁSICOS	SI PRESENTA		
ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA / CALZADA	9,9	ML	ALUMBRADO PÚBLICO	SI PRESENTA		
BORDILLOS	SI PRESENTA		ESTADO DE LOS BORDILLOS	BUENO		
CUNETA DE LA VÍA	SI PRESENTA		ESTADO DE LA CUNETA	BUENO		
TIPO DE CUNETA	CONFORMADA POR BORDILLOS		USO DEL DERECHO DE VÍA	<u>INFRAESTRUCTURA</u>		
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	(ANCHOS DE FRANJA 15 CM) (LÍNEA AMARILLA DELIMITA EL CARRIL) (LÍNEA BLANCA DELIMITA LA CALZADA)		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO		
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SEÑALIZACIÓN - PREVENTIVA Y OBLIGATORIA		ESTADO DE LA SEÑALÉTICA	BUENO		
NÚMERO DE CARRILES Y SENTIDO DE LA VÍA	DOS CARRILES			<u>DEFINIDOS POR SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</u>		
NUMERO DE PUENTES EN EL CAMINO O VÍA	NO PRESENTA	UNIDADES	INTERSECCIONES	-	UNIDADES	
MATERIAL DE ALCANTARILLA	METÁLICA DE ACERO CORRUGADO		LONGITUD DE ALCANTARILLA	-	ML	
TIPO ALCANTARILLA	CIRCULAR		ESTADO DE LA ALCANTARILLA	-		
DIMENSIÓN DEL CUERPO ALCANTARILLA	ANCHO		ALTO	DIÁMETRO		
	-		-	-		
CABEZALES	-		ESTADO DE LOS CABEZALES	-		

INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA	
NECESIDADES PRESENTADAS DEL CAMINO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO, VÍA EN BUEN ESTADO, MANTENIMIENTO SEÑALÉTICA HORIZONTAL
FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA	
	

Fuente: Elaboración Propia